Откаточный квершлаг д6 гор.00м от РПП-3 до протяженной выработки № 1.

РЕВЕРСИВНАЯ 37 ПОЖАР ПВАСС и задания

ПОЗИЦИЯ N 37

1103	оищил IN 37		пожат	
№ п/п	Мероприятия по спасению людей и ликвидации аварий	Лица, ответственные за выполнение мероприятий Исполнители	Пути и время выхода людей	Пути движения отделений ПВАСС и задания
1	2	3	4	5
1.	Вызвать 2 ВАСО Обеспечить прибытие на шахту отделений 2 ВАСО, согласно диспозиции.	<u>горн. диспетчер, ком.</u> <u>взвода</u> деж. у телефона 2 ВАСО	Из откат. кв-га д6 г. 00м выше вост. пол. отк. штрека д6 г. 00м, вых. по РПП-3, парн. кв-гу д6 г. 00м, прот. выр-ке N1 на	1-е отделение: По нов. 2-х кл. стволу, парн. кв-гу д6 г.00м, сб- ке N1, откат. кв-гу д6 г.00 м., прот. выр-ке N1
2.	Вызвать лиц по списку N 1	<u>горн. диспетчер</u> телефонистка	запад к ЗВФС. Из выр. г.+240м вых. по скип. пор. ств., на	к месту аварии и обратно. Задание: вывод людей.
3.	Отключить эл. энергию: - с пульта диспетчера в подстанции "Разделительная" ф. 8, 9, 10, 15,18, 19; - на п/ст "Разделительная ЦОКС" ф.107,114,109,116	гл. энергетик горн. дисп, операт. "Энергоуголь", операт. "Энергоуголь" тел.2-12	поверхность. Из г.в. западного крыла выходят по ЗВФС. Из г.в. восточного крыла выходят по ВВФС	2-е отделение: По ЗВФС, откат. штр. 212-д6-3, сбойке 212-д6-3, парн. штр. 212-д6-3, откат. штр. 212-д6-3, протяж. выр. N1 г. 00м., отк. кв-гу д6 г. 00м. к месту аварии. Задание: тушение пожара. З-е отделение: По нов. 2-х кл. стволу, парн. кв-гу д6 г.00м, сб-ке N1, откат. кв-гу д6 г. 00м., прот. выр-ке N1 к месту аварии.
4.	Реверсировать вентиляторы главного проветривания ЗВФС, ВВФС и 1-но клет. ствола. На скиповых стволах вентиляторы остановить.	<u>гл. механик</u> горн. дисп ,деж. сл. авт. т.3-77,2-44		
5.	Оповестить все участки об аварии системой АПУ и телефонами. Вывести всех людей из шахты.	<u>гл. энергетик</u> горн.дисп,деж.сл. т.2-70		Задание: локализация пожара.
6.	Обеспечить подачу воды к месту аварии.	<u>горн. диспетчер</u> смен. ИТР уч-ков, чл. ШГС		
7.	Подготовить подъемы 2-х и нов.2-х кл. стволов, для спуска отд лений ПВАСС и подъемы ВВФС, ЗВФС и скип. пор. ствола для вывоза людей из шахты. Оборудовать скипы полками, предохранит. поясами.	<u>гл . механик</u> <u>деж.сл. т.2-25,2-15</u> деж.сл.подъема т.5-88		
8.	Выставить посты безопасности на всех выходах шахты для учета выезжающих из шахты.	<u>зам. гл. инженера по ТБ</u> обсл. персонал, ИТР шахты		Последующие отделения направляются по усмотрению ответственного руководителя
9.	Собрать членов ШГС в здании ШГС	<u>горн.диспетчер</u> нач.ШГС, нач.уч-ков		работ по ликвидации аварии.