ВРЕМЯ ЗАГАЗИРОВАНИЯ ЗАБОЯ ВЕНТИЛЯЦИОНОГО ШТРЕКА 342-д6-13 до 2% t=0ВНИМАНИЕ! СМОТРИ! МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОКРАЩЕНИЮ ВОЗДУХА!

Вентиляционный штрек 342-д6-13 от вентиляционной сбойки 332-д7-3 №12 до вентиляцион- ПОЖАР WOW OF OWNER 222 H7 2 No.

TODALING M. 240

ПО	ВИЦИЯ № 240 ной сбойки 33		T	
№ пп	Мероприятия по спасению людей и ликвидации аварий	Лица, ответственные за выполнение меропр-ий Исполнители	Пути и время выхода людей	Пути движения отделений ПВАСС и задания
1	2	3	4	5
1.	Вызвать 2 ВАСО Обеспечить прибытие на шахту отде- лений 2 ВАСО, согласно диспозиции. Вызвать лиц по списку №1	<u>горн. диспетчер, ком.</u> <u>взвода</u> деж. у телефона 2ВАСО <u>горн. диспетчер</u> телефонистка	№9 выходят по вент. штреку 332-д7-з к ЦОКС – 10 минут.	1-е отделение: По ЦОКС, откат. кв-гу г170м, откат. кв-гу г170 № ке д6 г170м, грузолюд. ходку д6 гор 170м, конв. ш 1з, вент. штр. 342-д6-1з, вент. сбойке 332-д7-з №12, вент д7-з, вент. сбойке 332-д7-з №12, вент штр. 342-д6-1з к рии и обратно в заб. вент. штр. 342-д6-1з и обратно, во д7-з №12, вент. штр. 332-д7-з к ЦОКС. Задание: вывод людей. 2-е отделение: По ЦОКС, откат. кв-гу г170м, откат. кв-гу г170 № ке д6 г170м, грузолюд. ходку д6 гор 170м, конв. ш 1з, вент. штр. 342-д6-1з к месту аварии. Задание: тушение пожара. 3-е отделение: По ЗВФС, обх. ЗВФС г.0,0м, погр. в/укл. 31-д6-з до сб. вент. укл. 31-д6-з и обратно, вент. штр. 332-д7-з о тупик вент. сбойки 332-д7-з №2 и обратно по вент. штр з к ЦОКС. Задание: вывод людей.
3.	Отключить эл. энергию: - РПП-2 ф.8, ЦПП-170 ф.14,19	<u>гл.энергетик</u> горн. дисп, деж. сл. т.2-70		
4.	Обеспечить нормальную работу вентиляторов главного проветривания.	<u>гл. механик</u> горн. дисп , деж. сл. авт. т.3-77, 2-44		
5.	Оповестить все участки об аварии системой АПУ и телефонами. Вывести всех людей из шахты, кроме лиц чл. ШГС УРТ, заб. конв. штр. 342-д6-13	<u>горн. диспетчер</u> смен. ИТР уч-ков, чл. ШГС		
6.	Направить членов ШГС заб. конв. штр. 342-д6-13 с респират. и средствами п/тушения из п. ШГС по конв. штр. 342-д6-13, конв. бр-гу 342-д6-13, конв. штр. 332-д6-13, вент. штр. 342-д6-13 к месту аварии на вывод людей и тушение пожара.	горн. диспетчер смен. ИТР уч-ков, чл. ШГС		
7.	Обеспечить подачу воды к месту аварии.	<u>гл. механик</u> деж. сл. водоотл. т.2-26		4-е отделение: По ЦОКС, откат. кв-гу г170м, откат. кв-гу г170 №2
8.	Доставить пожарный поезд и вагон со средствами п/тушения с п/п склада гор 00м. на прот. выр-ку №2 к заезду на конв. укл. д6 г170м	<u>нач.</u> УРТ маш. эл. воза, чл. ШГС, уч. УРТ		ке д6 г170м, грузолюд. ходку д6 гор 170м, конв. ш 1з, вент. штр. 342-д6-1з. Задание: Установка парашют-перемычки
9.	Обеспечить нормальный режим работы дегазационных установок	<u>нач. УПТБ</u> маш. вакуумн. т.2-67,4- 21		Последующие отделения направляются по нию ответственного руководителя работ по
10.	Выставить посты безопасности на всех выходах шахты.	зам. главн. инж. по ТБ обсл. персон. ИТР шах- ты		ции аварии.
11.	Собрать членов ШГС в здании ШГС	<u>горн. диспетчер</u> нач. ШГС, нач. уч-ков		

1-е отделение:

кв-гу г. -170м, откат. кв-гу г.-170 №2, обх. вырузолюд. ходку д6 гор. - 170м, конв. штр. 332-д6--д6-13, вент. сбойке 332-д7-з №12, вент. штр. 332-332-д7-3 №12, вент. штр. 342-д6-13 к месту ававаб. вент. штр. 342-д6-13 и обратно, вент. сб. 332тр. 332-д7-з к ЦОКС.

2-е отделение:

кв-гу г. -170м, откат. кв-гу г.-170 №2, обх. вырузолюд. ходку д6 гор. - 170м, конв. штр. 332-д6--д6-13 к месту аварии.

3-е отлеление:

ВФС г.0,0м, погр. в/укл. 31-д6-з до сб. на погран. з и обратно, вент. штр. 312-д7-з, сб. на погр. гр. в/укл. 31-д6-з, вент. штр. 332-д7-з обследовать ки 332-д7-з №2 и обратно по вент. штреку 332-д7-

4-е отделение:

кв-гу г. -170м, откат. кв-гу г.-170 №2, обх. вырузолюд. ходку д6 гор. - 170м, конв. штр. 332-д6--д6-1з.

отделения направляются по усмотреенного руководителя работ по ликвида-