ПОЖАР

ПОЗИПИЯ № 218 Полевой откаточный штрек д6 г.-170м. от парного квершлага №1 г. -170м до сбойки 342-д6-з №1.

нач. ШГС, нач. уч-ков

110)ЗИЦИЯ № 218	1	1 1	пожар 💙
№ п/ п	Мероприятия по спасению людей и лик- видации аварий	Лица, ответственные за выполнение мероприятий Исполнители	Пути и время выхода людей	Пути движения отделений ПВАСС и задания
1	2	3	4	5
1.	Вызвать 2 ВАСО Обеспечить прибытие на шахту отделе- ний 2 ВАСО, согласно диспозиции. Вызвать лиц по списку №-1	горн. диспетчер, ком. взвода деж. у телефона 2 ВАСО	Из пол. откат. штр. д6 г170м от парн. кв-га №1 г170м до сбойки 342-д6-3 №1 выходят по сбойке 342-д6-3	1-е отделение: По ЦОКС, откат. кв-гу г170м, откат. кв-гу г170 №2, обх. выр-ке д6 г170м, парн. кв-гу №1 г170м, ГДШ 332-д6-з,
2.	вызвать лиц по списку м2-1	<u>горн. диспетчер</u> телефонистка	№1 к ЦОКС – 10 минут.	вент. сб. 332-д6-3 №1, пол. отк. штрек д6 г170м, к месту аварии и обратно.
3.	Отключить эл. энергию: РПП-2 фид. 7; ЦПП-170 ф. 9	<u>гл.энергетик</u> горн. дисп, деж. сл. т. 2-70	 Из пол. откат. штр. д6 г170м от сбойки 342-д6-3 №1 до в/укл. 312-д6 3 гор., вент. укл. 312-д6 3гор. от пол. откат. штр. д6 г170м до сбойки 212-д6-3, сб. 212-д6-3 вых. по парн. штр. 212-д6-3 к нов. 2-х клет. стволу – 20 мин. Из парн. штрека 212-д6-3 от сбойки 212-д6-3 до обходной ЗВФС г. 00м, обходной ЗВФС г. 00м от парн. штр. 212-д6-3 до погран. вент. укл. 31-д6-3, выходят по погран. вент. укл. 31-д6-3 к нов. 2х кл. стволу – 5 минут. Из откат. штрека 212-д6-3 от парн. штр. 212-д6-3 до ЗВФС г., обходной 	Задание: вывод людей. 2-е отделение: По ЦОКС, прот. выр-ке ОКД ЦОКС г170м, парн. кв-гу №1 г170м, пол. откат. штр. д6 гор170м к месту аварии. Задание: тушение пожара. 3-е отделение: По ЗВФС, обх. ЗВФС г.0,0м, парн. штр. 212-д6-3 до откат. штр. 212-д6-3, и обратно, обх. ЗВФС г.0,0м, откат. штр. 212-д6-3, обх. ЗВФС г.0,0м до парн. штр. 212-д6-3 и обратно, парн. штр. 212-д6-3, сб. 212-д6-3, вент. укл. 312-д6 З гор., пол. откат. штреку д6 г170м, сбойке 342-д6-3 №13 к ЦОКС. Задание: вывод людей.
4.	Обеспечить нормальную работу вентиляторов главного проветривания.	<u>гл. механик</u> горн. дисп ,деж. сл. авт. т.3-77, 2-44		
5.	Оповестить все участки об аварии си- стемой АПУ и телефонами. Вывести всех людей из шахты, кроме лиц чл. ШГС уч. УРТ, заб. газодр. штр. 342-д6-з	<u>горн. диспетчер</u> смен. ИТР уч-ков, чл. ШГС		
6.	Направить членов ШГС заб. газодр. штр. 342-д6-з с респир. и средствами п/тушения из п. ШГС по ГДШ 342-д6-з, ГДБ 3 42-д6-з, гар. зар. г170м, парн. кв. №1 г170м, пол. отк. штр. д6 г170м. к месту аварии на вывод людей и тушение пожара	<u>горн. диспетчер</u> смен. ИТР уч-ков, чл. ШГС		
7.	Обеспечить подачу воды к месту аварии.	<u>гл. механик</u> деж. сл. водоотл. т.2-26	выработки ЗВФС г. 00м, ЗВФС выходят по ЗВФС на поверхность - 45 мин.	Последующие отделения направляются по
8.	Обеспечить нормальный режим работы дегазационных установок	<u>нач. УПТБ</u> маш. вакуумн. т. 2-67, 4-21	дят по эрфс на поверхность - 43 мин.	усмотрению ответственного руководителя работ
9.	Выставить посты безопасности на всех выходах шахты.	зам. гл. инженера по ТБ обсл. персонал, ИТР шахты		по ликвидации аварии.
10.	Собрать членов ШГС в здании ШГС	горн. диспетчер		