ОЖАР	228

№ п/ п	Мероприятия по спасению людей и ликвидации аварий	Лица, ответственные за выполнение мероприя- тий Исполнители	Пути и время выхода людей	Пути движения отделений ВАСС "Комир" и задания
1	2	3	4	5
1.	Вызвать 2 ВАСО	горн. диспетчер, ком.	Из обходной ЗВФС г. 00м от парн.	1-е отделение:
	Обеспечить прибытие на шахту отделений 2 ВАСО, согласно диспозиции.	<u>взвода</u> деж. у телефона 2 ВАСО	штр. 212-д6-з до погран. вент. укл. 31- д6-з выходят по погран. вент. укл. 31-	По ЗВФС, обх. ЗВФС г.0,0м к месту аварии и обратно, обх. ЗВФС г.0,0м, откат. штр. 212-д6-з к нов. 2-х клет. стволу.
2.	Вызвать лиц по списку №-1	<u>горн. диспетчер</u> телефонистка	д6-3 к нов. 2х кл. стволу – 5 минут. Из обходной ЗВФС г. 00м от погран.	Задание: вывод людей.
3.	Откл. электроэнергию: РПП-2 ф. 7;	<u>гл. энергетик</u> деж. сл. эл. цеха т. 2-70,	вент. укл. 31-д6-з до ЗВФС г.0,0м	По ЗВФС, откат. штр. 212-д6-3, обх. ЗВФС г.0,0м к месту аварии.
4.	Обеспечить нормальную работу вен-	гл. механик	выходят по откат. штр. 212-д6-з к	Задание: тушение пожара. З-е отделение:
	тиляторов главного проветривания.	горн. дисп ,деж. сл. авт. т.3-77, 2-44	нов. 2х кл. стволу – 5 минут. Из ЗВФС выходят по ЗВФС на по-	По ЗВФС, обх. ЗВФС г.0,0м к месту аварии.
5.	Оповестить все участки об аварии системой АПУ и телефонами. Вывести всех людей из шахты, кроме лиц чл. ШГС уч. УРТ, УКТ уг. ямы	<u>горн. диспетчер</u> смен. ИТР уч-ков, чл. ШГС	верхность - 45 мин.	Задание: локализация пожара.
6.	Направить членов ШГС, УКТ уг. ямы с респираторами и средствами п/тушения из п. ШГС по протяж. выр. №2, парн. штр. 212-д6-з, обходн. ЗВФС к месту аварии на вывод людей, тушение пожара.	<u>горн. диспетчер</u> смен. ИТР уч-ков, чл. ШГС		
7.	Обеспечить подачу воды к месту аварии.	<u>гл. механик</u> деж. сл. водоотл. т. 2-26		
8.	Доставить пожарный поезд и вагон со средствами п/тушения с п/п склада гор 00м на парн. штрек 212-д6-з к сб. 212-д6-з	<u>нач.</u> УРТ маш. эл. воза,чл. ШГС уч. УРТ		
9.	Обеспечить нормальный режим работы дегазационных установок	<u>нач. УПТБ</u> маш. вакуумн. т. 2-67, 4-21		
10.	Выставить посты безопасности на всех выходах шахты для учета вы-	<u>зам. гл. инже. по ТБ</u> обсл. персонал, ИТР		Последующие отделения направляются по усмотрению
	езжающих из шахты.	шахты		ответственного руководителя работ по ликвидации
11.	Собрать членов ШГС в здании ШГС	<u>горн. диспетчер</u> нач.ШГС,нач.уч-в		аварии.

Обходная ЗВФС г. 0,0м от парного штрека 212-д6-з до ЗВФС.

ПОЗИЦИЯ № 228