ПОЗИЦИЯ № 138 Вентиляционная сбойка 323-д11-в №1.

П	M	Ж	Δ	P

				пожар
№ пп	Мероприятия по спасению людей и ликвидации аварий	Лица, ответственные за выполнение меропр-ий Исполнители	Пути и время выхода людей	Пути движения отделений ПВАСС и задания
1	2	3	4	5
	Вызвать 2 ВАСО	горн. диспетчер, ком.	Из вент. сб. 323-д11-в №1	1-е отделение:
1.	Обеспечить прибытие на шахту отде-	<u>взвода</u>	выходят по конв. штр. 313-	По ЦОКС, протяж. вырке ОКД ЦОКС, откат. штр. д11 г170м, вент. укл.
	лений 2 ВАСО, согласно диспозиции.	деж. у телефона 2ВАСО	д11-в к нов. 2х кл. стволу –	д11 г170м, конв. штр. 323-д11-в, монт. кам. 323-д11-в, конв. штр. 313-д11-в,
2.	Вызвать лиц по списку №1	горн. диспетчер	10 минут.	вент. сб. 323-д11-в №1 к месту аварии и обратно.
		телефонистка	Из конв. штрека 313-д11-в	Задание: вывод людей.
3.	Отключить эл. энергию: -РПП-7фид. 3;	гл.энергетик	от вент. сб. 323-д11-в №1 до	2-е отделение:
		горн. дисп, деж. сл. т.2-70	монт. кам. 323-д11-в вых по	По ЦОКС, протяж. вырке ОКД ЦОКС, откат. штр. д11 г170м, вент. укл.
4.	Обеспечить нормальную работу вен-	гл. механик	монт. кам. 323-д11-в к	д11 г170м, конв. штр. 323-д11-в, вент. сб. 323-д11-в №1 к месту аварии.
	тиляторов главного проветривания.	горн. дисп , деж. сл.	ЦОКС – 5 мин.	Задание: тушение пожара.
		авт. т.3-77, 2-44	Из конв. штрека 313-д11-в	3-е отделение:
5.	Оповестить все участки об аварии системой АПУ и телефонами. Выве-	<u>горн. диспетчер</u> смен. ИТР уч-ков, чл.	от монт. кам. 323-д11-в до	По ВВФС, вост. вент. кв-ту д6 на ВВФС, обх. выр-ке ВВФС, вент. кв-гу с
	сти всех людей из шахты, кроме лиц	ШГС	вост. вент. уклона д11 г	т1 на ВВФС до ВВФС и обратно, вент. кв-гу с т1 на ВВФС, вост. вент.
	чл. ШГС уч. УРТ, з. вент. штр. 323-	mic	170м вых. по вост. вент.	уклону д11 г170м, конв. штр. 313-д11-в, монт. кам. 323-д11-в к ЦОКС.
	л11-в		укл. д11 г170м вниз к	Задание: вывод людей.
6.	Направить членов ШГС з. вент. штр.	горн. диспетчер	ЦОКС – 5 мин.	
	323-д11-в с респират. и средствами	смен. ИТР уч-ков, чл.	Из вост. вент. укл. д11 г	
	п/тушения из п. ШГС по конв. штр.	шгс	170м от конв. штрека 313-	
	313-д11-в, вент. укл. д11 г170м, конв.		д11-в до вент. кв-га с т1 на	
	штр. 323-д11-в, вент. сб. 323-д11-в №1		ВВФС выходят по вент.	
	к месту аварии на тушение пожара.		кв-гу с т1 на ВВФС к нов.	
7.	Обеспечить подачу воды к месту ава-	<u>гл. механик</u>	2x кл. стволу – 15 минут	Последующие отделения направляются по усмотрению ответ-
	рии. Доставить пожарный поезд и вагон со	деж. сл. водоотл. т.2-26	Из вент. кв-га с т1 на	ственного руководителя работ по ликвидации аварии.
8.	средствами п/тушения с п/п склада	нач. УРТ	ВВФС от вост. вент. укл.	The state of the s
	гор 00м. на откат. кв-г т1-д6 г. 0,0м к	маш. эл. воза, чл. ШГС, уч. УРТ	д11 г170м до обход. выр.	
	заезду на на конв. укл. г170м	•	ВВФС, обход. выр-ки	
9.	Обеспечить нормальный режим рабо-	нач. УПТБ	ВВФС, обход. выр-ки ВВФС вых. по вост. вент.	
	ты дегазационных установок	маш. вакуумн. т.2-67,4-21	кв-гу д6 на ВВФС к нов. 2-х	
10.	Выставить посты безопасности на	зам. главн. инж. по ТБ	кв-ту до на ввфс к нов. 2-х клет. стволу – 10 мин.	
	всех выходах шахты.	обсл. персонал, ИТР	Из вент. кв-га с Т1 на	
11.	Собрать членов ШГС в здании ШГС	шахты горн, диспетчер	ВВФС и вост. вент. кв-га дб	
11.	Соорать членов шт С в здании шт С	<u>горн. диспетчер</u> нач. ШГС, нач. уч-ков	, ,	
		пач. шт С, нач. уч-ков	на ВВФС от обходной выр-	
			ки ВВФС до ВВФС, ВВФС,	
			выходят по ВВФС на по-	
			верхность- 45 мин.	