Одноклетевой ствол

ПОЗИЦИЯ N 14 Одноклетевой ствол				пожар
№ п/п	Мероприятия по спасению людей и ликвидации аварий	Лица, ответственные за выполнение мероприятий Исполнители	Пути и время выхода людей	Пути движения отделений ПВАСС и задания
1	2	3	4	5
2.	Вызвать 2 ВАСО и пожарную команду Обеспечить прибытие на шахту отделений 2 ВАСО, согласно диспозиции. Вызвать лиц по списку №1	горн. диспетчер, ком. <u>взвода</u> деж. у телефона 2 ВАСО	Из нов.2-х, ОКД нов. 2-х клет. ствола, вых. по откат. кв-гу г.00 м к ЗВФС на поверхность.	Направить: Пожарную часть к надшахтному зданию 1- о клетев. ствола. на тушение пожара.
۷٠	Бызвать лиц по списку л2-1	<u>горн. диспетчер</u> телефонистка	Из ОКД 2-х кл. ствола, выработок гор.	1-е и 2-е отделение:
3.	Отключить эл. энергию: - с пульта диспетчера в подстанции "Разделительная" ф. 8, 9, 10, 15,18, 19; - на п/ст "Разделительная ЦОКС" ф.107,114,109,116	гл. энергетик горн. дисп, операт. "Энергоуголь", операт. " Энергоуголь" тел.2-12	 +240м. вых. по скип. пор. ств., на поверхность. Из г.в. западного крыла выходят по ЗВФС. Из г.в. восточного крыла выходят по ВВФС 	В надшахтное здание 1-о клетев. ствола. Задание: 1-му отделению – вывод людей. 2-му отделению - тушение пожара, проверка герметизации перекрытия ствола,
	Откл. эл. энерг. в надшахтн. здании 1-но клетев. ствола.	<u>гл. энергетик</u> деж. сл. эл. цеха.	ввФС	включение водяных завес. 3-е отлеление:
4.	Реверсировать вентиляторы главного проветривания ЗВФС, ВВФС. На скиповых стволах и 1-но клет. стволе вентиляторы остановить.	<u>гл. механик</u> горн. дисп ,деж. сл. авт. т.3-77,2-44		По 2-х кл. ств., порожн. ветви 2-х клет. ствола, обходной ветви 2-х клетев. ствола,
5.	Оповестить все участки об аварии системой АПУ и телефонами. Вывести всех людей из шахты.	<u>горн. диспетчер</u> смен. ИТР уч-ков, чл. ШГС		вент. сбойке дб, зап. конв. штреку дб к вент. сбойке на 1-но клет. ствол. Задание: тушение горящих падающих
6.	Обеспечить подачу воды к надшахтному зданию 1-но клетев. ств. и вент. сбойке 1-но клетев. ств. Включить пожарный поверхностный насос. (см. инструкцию по аварийной подаче воды)	<u>гл. механик</u> деж. сл. т. 2-25,2-15 деж .сл. подъема т.5-88		предметов. Время движения: 20 мин.
7.	Подготовить подъем скипового породного ствола и подъемы ЗВФС, ВВФС для спуска отделений ПВАСС, вывоза людей из шахты. Оборудовать скипы полками, предохранит. поясами.	<u>гл. механик</u> нач. подъема ,обсл. перс		
8.	Выставить посты безопасности на всех выходах	зам. гл. инженера по ТБ		
9.	шахты для учета выезжающих из шахты. Собрать членов ШГС в здании ШГС	обсл.персонал,ИТР шахты		Последующие отделения направляются по
9.	Соорать членов шт С в здании шт С	<u>горн. диспетчер</u> нач. ШГС, нач. уч-ков		усмотрению ответственного руководителя работ по ликвидации аварии