Вентиляционная сбойка 314-д6-в от вентиляционного штрека 324-д6-2в до рельсового уклона д6 3 гор.

ПОЗИЦИЯ № 188

ПОЖАР

№ пп	Мероприятия по спасению людей и ликвидации аварий	Лица, ответственные за выполнение меропр-ий Исполнители	Пути и время выхода людей	Пути движения отделений ПВАСС и задания
1	2	3	4	5
	Вызвать 2 ВАСО	горн. диспетчер, ком.	Из вент. сб. 314-д6-в вых. по рельс. укл	1-е отделение:
1.	Обеспечить прибытие на шахту отде-	<u>взвода</u>	д6 3 гор. к нов. 2-х кл. стволу – 5 минут.	По нов. 2-х кл. стволу, парн. кв-гу д6 гор. 00м, прот. выр-ке
2.	лений 2 ВАСО, согласно диспозиции. Вызвать лиц по списку №1	деж. у телефона 2ВАСО	Из рельс. укл. д6 3 гор. от в/сб. 314-д6-в	№1, ВПП р/укл. д6 3 гор., рельс. укл. д6 3 гор., в/сб. 324-д6-2в,
2.	•	<u>горн. диспетчер</u> телефонистка	до заезда с уг. конв. укл. д6 г170 на рельс. укл. д6 Згор. вых по заезду с уг.	вент. сб. 314-д6-в к месту аварии и обратно, рельс. укл. д6 3 гор., в кам. подъемных машин и обратно, ВПП р/укл. д6 3
3.	Отключить эл. энергию: ЦПП 0,0	гл.энергетик	конв. укл. до 51 ор. вых по засэду с уг.	гор., прот. выр-ке №1 к нов. 2-х клет. стволу.
	фид.19,25.	горн. дисп, деж. сл. т.2-70	Згор. к нов. 2-х кл. стволу – 10 мин.	Задание: вывод людей.
4.	Обеспечить нормальную работу вен-	гл. механик	Из рельс. укл. д6 3 гор. от заезда с уг.	2-е отделение:
7.	тиляторов главного проветривания.	горн. дисп , деж. сл.	конв. укл. д6 г170 на рельс. укл. д6	По нов. 2-х кл. ств., парн. кв-гу д6 гор. 00м, сб. №1, отк. кв. д6
	in in the property and	авт. т.3-77, 2-44	Згор. до ВПП, камеры подъем. маш.,	г.00м., парн. кв. д9 г. 0,0м, протяж. выр. N2, заезду на конв.
5.	Оповестить все участки об аварии	горн. диспетчер	ВПП рельс. укл. д6 Згор. вых по протяж	укл. Д6 г170м, вент. сб. 314-д6-в к месту аварии.
	системой АПУ и телефонами. Выве-	смен. ИТР уч-ков, чл.	выр. №1 к нов. 2-х кл. стволу – 10 мин.	Задание: тушение пожара.
	сти всех людей из шахты, кроме лиц	ШГС	Из протяж. выр. №1 от ВПП р/укл. д6 3	
6.	чл. ШГС уч. УРТ, лавы 322-д6-23 Направить членов ШГС лавы 322-д6-	FORM HIGHERTON	гор. до откат. кв-га т1 –д6 г. 0,0 м вых	3-е отделение:
0.	23 с респират. и средствами п/тушения	<u>горн. диспетчер</u> смен. ИТР уч-ков, чл.	по откат. кв-гу т1 –д6 г. 0,0 к нов. 2-х кл.	По ЗВФС, обх. ЗВФС г.0,0м, парн. штр. 212-д6-з до откат. штр.
	из п. ШГС по конв. штр. 322-д6-23,	ШГС	стволу – 5 мин.	212-д6-3, и обратно, обх. ЗВФС г.0,0м, откат. штр. 212-д6-3,
	конв. штр. 322-д6-13, грузолюдск. ход-	 0	Из протяж. выр. №1 от откат. кв-га т1 –	обх. ЗВФС г.0,0м до парн. штр. 212-д6-з и обратно, откат. штр.
	ку д6 г170м, вент. сб. 314-д6-в к месту аварии на вывод людей и тушение		д6 г. 0,0 м до косовичника выходят по	212-д6-3, парн. штр. 212-д6-3, отк. штр. 212-д6-3, протяженной
	пожара.		косовичнику к нов. 2х кл. стволу -5	выработке №1 к нов. 2х кл. стволу.
7.	Обеспечить подачу воды к месту ава-	гл. механик	мин.	Задание: вывод людей.
	рии.	деж. сл. водоотл. т.2-26	Из откат. штр. 212-д6-з от косовичника	
8.	Доставить п/пож поезд и вагон со ср-	<u>нач.</u> УРТ	до парн. штр. 212-д6-3, парн. штр. 212-	Постонующие отненения нениериянства не усметра
	ми п/тушения с п/п склада гор 00м	маш. эл. воза, чл. ШГС,	д6-3 от откат. штр. 212-д6-3 до сб. 212-д6-	Последующие отделения направляются по усмотре-
	на протяжен. выр-ку №1 к заезду на	уч. УРТ	з выходят по сб. 212-д6-з к нов. 2x кл.	нию ответственного руководителя работ по ликви-
9.	к/укд д6 г170м. Обеспечить нормальный режим рабо-	нач. УПТБ	стволу – 25 мин.	дации аварии.
'.	ты дегазационных установок	маш. вакуумн. т.2-67,4-21	Из парн. штрека 212-д6-з от сбойки 212-д6-з до обходной ЗВФС г. 00м, обход-	
10.	Выставить посты безопасности на	зам. главн. инж. по ТБ	ной ЗВФС г. 00м от парн. штр. 212-д6-3	
	всех выходах шахты.	обсл. персонал, ИТР	до погран. вент. укл. 31-д6-3, выходят по	
4.4		шахты	погран. вент. укл. 31-д6-3 к нов. 2х кл.	
11.	Собрать членов ШГС в здании ШГС	<u>горн. диспетчер</u> нач. ШГС, нач. уч-ков	стволу – 5 минут.	
		нач. шт С, нач. уч-ков	Из откат. штрека 212-д6-з от парн. штр.	
			212-д6-з до ЗВФС г., обходной выработ-	
			ки ЗВФС г. 00м, ЗВФС выходят по	
			ЗВФС на поверхность - 45 мин.	
			_	