
Program I (V_c = 150 m/min), pass 3 (X = 42 mm)
Program II (N = 1200 rpm), pass 3 (X = 42 mm)
Spindle power (W)
Time (s)
Time (s)
t_0
t_1
t_2
Air cutting
Cutting
Predicted
5000
4000
3000
2000
1000
0
−1000
28
30
32
34
36
38
24
26
28
30
32
34