
Program I (V_c = 150 m/min): tool entry, pass 3
Program I (V_c = 150 m/min): tool exit, pass 3
Program II (N = 1200 rpm): tool entry, pass 3
Program II (N = 1200 rpm): tool exit, pass 3
Measured
Predicted
t_0
t_1
t_2
Spindle power (W)
Time (s)
0
2000
4000
6000
8000
10000
27.0
27.2
27.4
27.6
27.8
28.0
37.6
37.8
38.0
38.2
38.4
38.6
22.8
23.0
23.2
23.4
23.6
23.8
32.8
33.0
33.2
33.4
33.6
33.8