
Program I (V_c = 150 m/min)
Z (axial)
X (diameter)
Programmed position (mm)
Time (s)
60
40
20
0
−20
−40
0
20
40
60
80
100
120


Program II (N = 1200 rpm)
Z (axial)
X (diameter)
Programmed position (mm)
Time (s)
60
40
20
0
−20
−40
0
20
40
60
80
100
120