
Program I (V_c = 150 m/min)
Program II (N = 1200 rpm)
Steady-state power (W)
2500
2000
1500
1000
500
0
45
40
35
30
25
Programmed diameter X (mm)
P_{total} (cutting run)
P_0 (air cutting)
$P_c = P_{total} - P_0$
P_c predicted (K_c = 3230 MPa)