CRACK INSPECTION PLATFORM

SISTEM AUDIT RETAK STRUKTUR BETON AI RESNET-18

No. Laporan: INSP-0001
Tanggal: 26/10/2026 14:24

Nama Objek/Lokasi:	Jembatan Pasupati - Girder Sayap Barat	**Tipe Struktur:**	Jembatan
Alamat:	Jl. Pasteur, Kota Bandung, Jawa Barat	**Inspektor:**	YYY
Catatan Lapangan:	Pemeriksaan visual rutin struktur.	**Metode AI:**	ResNet-18 Grid Slicing (6x6)


TOTAL PETAK GRID	PETAK RETAK TERDETEKSI	PERSENTASE KERUSAKAN	TINGKAT KEPARAHAN
36	24	66.7%	KRITIS

Dokumentasi Visual Pemindaian:

Foto Asli Struktur



Hasil Analisis Petak Grid ResNet-18



Rincian Petak Keretakan Teridentifikasi:

No Petak	Koordinat (Baris, Kolom)	Tingkat Keyakinan AI	Status Analisis	Rekomendasi Penanganan
P-1	Baris 1, Kolom 1	92.92%	**Retak Terdeteksi**	Injeksi Epoxy Sealant
P-2	Baris 1, Kolom 2	93.61%	**Retak Terdeteksi**	Injeksi Epoxy Sealant
P-3	Baris 1, Kolom 3	98.5%	**Retak Terdeteksi**	Injeksi Epoxy Sealant
P-4	Baris 1, Kolom 4	94.49%	**Retak Terdeteksi**	Injeksi Epoxy Sealant
P-5	Baris 1, Kolom 5	98.5%	**Retak Terdeteksi**	Injeksi Epoxy Sealant
P-6	Baris 1, Kolom 6	98.5%	**Retak Terdeteksi**	Injeksi Epoxy Sealant
P-7	Baris 2, Kolom 1	98.5%	**Retak Terdeteksi**	Injeksi Epoxy Sealant
P-9	Baris 2, Kolom 3	98.5%	**Retak Terdeteksi**	Injeksi Epoxy Sealant

Berdasarkan pemindaian AI Grid Slicing ResNet-18, struktur memiliki tingkat keparahan **KRITIS** dengan rasio petak retak **66.7%**. DIPERLUKAN TINDAKAN SEGERA: Segera lakukan audit forensik struktur, pembatasan beban operasional, dan injeksi perbaikan pada petak yang teridentifikasi.

Diverifikasi oleh Inspektor Lapangan,

(YYY)
Inspektor Madya

Disahkan oleh Lead Structural Engineer,

(Ir. Bambang Hermanto, M.T., IPU)
Ahli Struktur Utama