CRACK INSPECTION PLATFORM

SISTEM AUDIT RETAK STRUKTUR BETON AI RESNET-18

No. Laporan: INSP-0002
Tanggal: 27/10/2026 04:41

Nama Objek/Lokasi:	yy	**Tipe Struktur:**	Jembatan
Alamat:	-	**Inspektor:**	Ir. Hendra Pratama, S.T.
Catatan Lapangan:	Pemeriksaan visual rutin struktur.	**Metode AI:**	ResNet-18 Grid Slicing (6x6)

TOTAL PETAK GRID	PETAK RETAK TERDETEKSI	PERSENTASE KERUSAKAN	TINGKAT KEPARAHAN
36	11	30.6%	KRITIS

Dokumentasi Visual Pemindaian:

Foto Asli Struktur



Hasil Analisis Petak Grid ResNet-18



Rincian Petak Keretakan Teridentifikasi:

No Petak	Koordinat (Baris, Kolom)	Tingkat Keyakinan AI	Status Analisis	Rekomendasi Penanganan
P-4	Baris 1, Kolom 4	98.5%	**Retak Terdeteksi**	Injeksi Epoxy Sealant
P-8	Baris 2, Kolom 2	84.35%	**Retak Terdeteksi**	Injeksi Epoxy Sealant
P-10	Baris 2, Kolom 4	98.5%	**Retak Terdeteksi**	Injeksi Epoxy Sealant
P-16	Baris 3, Kolom 4	98.5%	**Retak Terdeteksi**	Injeksi Epoxy Sealant
P-22	Baris 4, Kolom 4	98.27%	**Retak Terdeteksi**	Injeksi Epoxy Sealant
P-23	Baris 4, Kolom 5	98.5%	**Retak Terdeteksi**	Injeksi Epoxy Sealant
P-29	Baris 5, Kolom 5	98.5%	**Retak Terdeteksi**	Injeksi Epoxy Sealant
P-30	Baris 5, Kolom 6	98.5%	**Retak Terdeteksi**	Injeksi Epoxy Sealant

Berdasarkan pemindaian AI Grid Slicing ResNet-18, struktur memiliki tingkat keparahan **KRITIS** dengan rasio petak retak **30.6%**. DIPERLUKAN TINDAKAN SEGERA: Segera lakukan audit forensik struktur, pembatasan beban operasional, dan injeksi perbaikan pada petak yang teridentifikasi.

Diverifikasi oleh Inspektor Lapangan,

(Ir. Hendra Pratama, S.T.)
Inspektor Madya

Disahkan oleh Lead Structural Engineer,

(Ir. Bambang Hermanto, M.T., IPU)
Ahli Struktur Utama