Análisis de Eficiencia:

Nombre Máquina Eficie	encia de Producci	ón Estado	o Causa
Prensa Hidráulica 1	0.909091	Adecuado	N/A
Prensa Hidráulica 2	0.925926	Adecuado	N/A
Prensa Hidráulica 3	0.886598 Ba	jo Rendimiento I	Desgaste de herramienta
Prensa Hidráulica 4	0.917647	Adecuado	N/A
Prensa Hidráulica 5	0.917647	Adecuado	N/A
Prensa Hidráulica 6	0.914894	Adecuado	N/A
Prensa Hidráulica 7	0.943396	Adecuado	N/A
Prensa Hidráulica 8	0.950495	Adecuado	N/A
Robot Soldador 1	0.941176	Adecuado	N/A
Robot Soldador 2	0.924731	Adecuado	N/A
Robot Soldador 3	0.920354	Adecuado	N/A
Robot Soldador 4	0.953271	Adecuado	N/A
Robot Soldador 5	0.886598 Baj	jo Rendimiento	Sobrecarga del motor
Robot Soldador 6	0.928571	Adecuado	N/A
Robot Soldador 7	0.932039	Adecuado	N/A
Robot Soldador 8	0.925926	Adecuado	N/A

Torno 1	0.953271	Adecuado	N/A
Torno 2	0.876404 Bajo	o Rendimiento Desgasto	e de herramienta
Torno 3	0.923077	Adecuado	N/A
Torno 4	0.930233	Adecuado	N/A
Torno 5	0.945455	Adecuado	N/A
Torno 6	0.920354	Adecuado	N/A
Torno 7	0.941176	Adecuado	N/A
Torno 8	0.927273	Adecuado	N/A

Evaluación de Tiempos de Inactividad:

--- Evaluación de Tiempos de Inactividad ---

Nombre Máquina	Tiempo de Inactividad Total	Unidades Producidas Total
Errores Frecuencia		
Prensa Hidráulica 1	40	100 {'Fallo en pieza de repuesto': 1}
Prensa Hidráulica 2	40	180 {'Fallo en pieza de repuesto': 1}
Prensa Hidráulica 3	55	140 {'Desgaste de herramienta': 1}
Prensa Hidráulica 4	35	120 {'Error en soldadura': 1}

Prensa Hidráulica 5	35	140 {'Sobrecarga del motor': 1}
Prensa Hidráulica 6	40	150 {'Error en soldadura': 1}
Prensa Hidráulica 7	30	120 {'Error en soldadura': 1}
Prensa Hidráulica 8	25	120 {'Fallo en pieza de repuesto': 1}
Robot Soldador 1	30	150 {'Error en soldadura': 1}
Robot Soldador 2	35	160 {'Sobrecarga del motor': 1}
Robot Soldador 3	45	180 {'Desgaste de herramienta': 1}
Robot Soldador 4	25	150 {'Desgaste de herramienta': 1}
Robot Soldador 5	55	140 {'Sobrecarga del motor': 1}
Robot Soldador 6	30	100 {'Error en soldadura': 1}
Robot Soldador 7	35	180 {'Fallo en pieza de repuesto': 1}
Robot Soldador 8	40	100 {'Sobrecarga del motor': 1}
Torno 1	25	160 {'Desgaste de herramienta': 1}
Torno 2	55	100 {'Desgaste de herramienta': 1}
Torno 3	40	120 {'Error en soldadura': 1}
Torno 4	30	150 {'Error en soldadura': 1}
Torno 5	30	150 {'Error en soldadura': 1}
Torno 6	45	130 {'Desgaste de herramienta': 1}

Torno 7	25	130 {'Fallo en pieza de repuesto': 1}			
Torno 8	40	150 {'Sobrecarga del motor': 1}			

Error más frecuente: Error en soldadura

Análisis de Rendimiento por Turno:

--- Análisis de Rendimiento por Turno de Trabajo ---

Nombre Máquina Tiempo Operación Mañana Unidades Producidas Mañana Tasa Productividad Mañana Tiempo Operación Tarde Unidades Producidas Tarde Tasa Productividad Tarde Tiempo Operación Noche Unidades Producidas Noche Tasa Productividad Noche

Prensa Hidrá	ulica 1		N/A		N/A		N/A		N/A
N/A		N/A		400		100		0.25	
Prensa Hidrá	ulica 2		N/A		N/A		N/A		500
180		0.36		N/A		N/A		N/A	
Prensa Hidrá	ulica 3		N/A		N/A		N/A		N/A
N/A		N/A		430		140		0.33	
Prensa Hidrá	ulica 4		N/A		N/A		N/A		390
120		0.31		N/A		N/A		N/A	
Prensa Hidráu	ulica 5		N/A		N/A		N/A		N/A

N/A	N/A	390		140		0.36	
Prensa Hidráulica 6	430		150		0.35		N/A
N/A	N/A	N/A		N/A		N/A	
Prensa Hidráulica 7	N/A		N/A		N/A		500
120	0.24	N/A		N/A		N/A	
Prensa Hidráulica 8	N/A		N/A		N/A		N/A
N/A	N/A	480		120		0.25	
Robot Soldador 1	480		150		0.31		N/A
N/A	N/A	N/A		N/A		N/A	
Robot Soldador 2	430		160		0.37		N/A
N/A	N/A	N/A		N/A		N/A	
Robot Soldador 3	520		180		0.35		N/A
N/A	N/A	N/A		N/A		N/A	
Robot Soldador 4	510		150		0.29		N/A
N/A	N/A	N/A		N/A		N/A	
Robot Soldador 5	N/A		N/A		N/A		N/A
N/A	N/A	430		140		0.33	
Robot Soldador 6	N/A		N/A		N/A		N/A
N/A	N/A	390		100		0.26	
Robot Soldador 7	N/A		N/A		N/A		480
180	0.38	N/A		N/A		N/A	

Robot Soldador 8		500		100		0.2		N/A
N/A	N/A		N/A		N/A		N/A	
Torno 1	N	N/A		N/A		N/A		510
160	0.31		N/A		N/A		N/A	
Torno 2	١	N/A		N/A		N/A		390
100	0.26		N/A		N/A		N/A	
Torno 3	١	N/A		N/A		N/A		480
120	0.25		N/A		N/A		N/A	
Torno 4	١	N/A		N/A		N/A		400
150	0.38		N/A		N/A		N/A	
Torno 5	١	N/A		N/A		N/A		520
150	0.29		N/A		N/A		N/A	
Torno 6	5	520		130		0.25		N/A
N/A	N/A		N/A		N/A		N/A	
Torno 7	N	N/A		N/A		N/A		N/A
N/A	N/A		400		130		0.32	
Torno 8	N	N/A		N/A		N/A		N/A
N/A	N/A		510		150		0.29	

Análisis de Tendencias y Patrones Estacionales:

--- Análisis de Tendencias de Rendimiento ---

identificacion_maquina rendimiento Tendencia de Rendimiento

Robot Soldador 1 0.941176 Estable

Torno 1 0.953271 Estable

Prensa Hidráulica 1 0.909091 Estable

Robot Soldador 2 0.924731 Estable

Torno 2 0.876404 Estable

Prensa Hidráulica 2 0.925926 Estable

Robot Soldador 3 0.920354 Estable

Torno 3 0.923077 Estable

Prensa Hidráulica 3 0.886598 Estable

Robot Soldador 4 0.953271 Estable

Torno 4 0.930233 Estable

Prensa Hidráulica 4 0.917647 Estable

Robot Soldador 5 0.886598 Estable

Torno 5 0.945455 Estable

Prensa Hidráulica 5 0.917647 Estable

Robot Soldador 6 0.928571 Estable

Torno 6 0.920354 Estable

Prensa Hidráulica 6 0.914894 Estable

Robot Soldador 7 0.932039 Estable

Torno 7 0.941176 Estable

Prensa Hidráulica 7 0.943396 Estable

Robot Soldador 8 0.925926 Estable

Torno 8 0.927273 Estable

Prensa Hidráulica 8 0.950495 Estable

Mejoras Propuestas:

maquina problema mejora_propuesta

Robot Soldador 1 Error en soldadura Revisar alineación y calidad de materiales en soldadura

Torno 1 Desgaste de herramienta Reemplazo y monitoreo frecuente de herramientas

Prensa Hidráulica 1 Fallo en pieza de repuesto Asegurar la calidad y disponibilidad de piezas de repuesto

Robot Soldador 2 Sobrecarga del motor Revisar carga y ajustar velocidad de operación

Torno 2 Tiempo de inactividad alto

Implementar mantenimiento

preventivo

Torno 2 Desgaste de herramienta

Reemplazo y monitoreo frecuente de

herramientas

Prensa Hidráulica 2 Fallo en pieza de repuesto Asegurar la calidad y disponibilidad de piezas

de repuesto

Robot Soldador 3 Tiempo de inactividad alto

Implementar mantenimiento

preventivo

Robot Soldador 3 Desgaste de herramienta

Reemplazo y monitoreo frecuente de

herramientas

Torno 3

Error en soldadura

Revisar alineación y calidad de materiales en

soldadura

Prensa Hidráulica 3 Tiempo de inactividad alto

Implementar mantenimiento

preventivo

Prensa Hidráulica 3

Desgaste de herramienta

Reemplazo y monitoreo frecuente de

herramientas

Robot Soldador 4

Desgaste de herramienta

Reemplazo y monitoreo frecuente de

herramientas

Torno 4

Error en soldadura

Revisar alineación y calidad de materiales en

soldadura

Prensa Hidráulica 4

Error en soldadura

Revisar alineación y calidad de materiales en

Robot Soldador 5 Tiempo de inactividad alto

Implementar mantenimiento

preventivo

Robot Soldador 5

Sobrecarga del motor

Revisar carga y ajustar velocidad de

operación

Torno 5

Error en soldadura

Revisar alineación y calidad de materiales en

soldadura

Prensa Hidráulica 5

Sobrecarga del motor

Revisar carga y ajustar velocidad de

operación

Robot Soldador 6

Error en soldadura

Revisar alineación y calidad de materiales en

soldadura

Torno 6 Tiempo de inactividad alto

Implementar mantenimiento

preventivo

Torno 6 De

Desgaste de herramienta

Reemplazo y monitoreo frecuente de

herramientas

Prensa Hidráulica 6

Error en soldadura

Revisar alineación y calidad de materiales en

soldadura

Robot Soldador 7 Fallo en pieza de repuesto Asegurar la calidad y disponibilidad de piezas

de repuesto

Torno 7 Fallo en pieza de repuesto Asegurar la calidad y disponibilidad de piezas de

repuesto

Prensa Hidráulica 7 Error en soldadura Revisar alineación y calidad de materiales en soldadura

Robot Soldador 8 Sobrecarga del motor Revisar carga y ajustar velocidad de operación

Torno 8 Sobrecarga del motor Revisar carga y ajustar velocidad de operación

Prensa Hidráulica 8 Fallo en pieza de repuesto Asegurar la calidad y disponibilidad de piezas de repuesto

Cuellos de Botella Identificados:

maquina causa recomendacion

Robot Soldador 1 Error frecuente: Error en soldadura Revisión y ajuste del proceso para reducir fallos recurrentes

Torno 1 Error frecuente: Desgaste de herramienta Revisión y ajuste del proceso para reducir fallos recurrentes

Prensa Hidráulica 1 Error frecuente: Fallo en pieza de repuesto Revisión y ajuste del proceso para reducir fallos recurrentes

Robot Soldador 2 Error frecuente: Sobrecarga del motor Revisión y ajuste del proceso para reducir fallos recurrentes

Torno 2 Tiempo de inactividad alto Considerar reprogramación o mantenimiento preventivo adicional

Torno 2 Error frecuente: Desgaste de herramienta Revisión y ajuste del proceso para reducir fallos recurrentes

Prensa Hidráulica 2 Error frecuente: Fallo en pieza de repuesto Revisión y ajuste del proceso para reducir fallos recurrentes

Robot Soldador 3 Tiempo de inactividad alto Considerar reprogramación o mantenimiento preventivo adicional

Robot Soldador 3 Error frecuente: Desgaste de herramienta Revisión y ajuste del proceso para reducir fallos recurrentes

Torno 3 Error frecuente: Error en soldadura Revisión y ajuste del proceso para reducir fallos recurrentes

Prensa Hidráulica 3 Tiempo de inactividad alto Considerar reprogramación o mantenimiento preventivo adicional

Prensa Hidráulica 3 Error frecuente: Desgaste de herramienta Revisión y ajuste del proceso para reducir fallos recurrentes

Robot Soldador 4 Error frecuente: Desgaste de herramienta Revisión y ajuste del proceso para reducir fallos recurrentes

Torno 4 Error frecuente: Error en soldadura Revisión y ajuste del proceso para reducir fallos recurrentes

Prensa Hidráulica 4 Error frecuente: Error en soldadura Revisión y ajuste del proceso para reducir fallos recurrentes

Robot Soldador 5 Tiempo de inactividad alto Considerar reprogramación o

mantenimiento preventivo adicional

Robot Soldador 5 Error frecuente: Sobrecarga del motor Revisión y ajuste del proceso para reducir fallos recurrentes

Torno 5 Error frecuente: Error en soldadura Revisión y ajuste del proceso para reducir fallos recurrentes

Prensa Hidráulica 5 Error frecuente: Sobrecarga del motor Revisión y ajuste del proceso para reducir fallos recurrentes

Robot Soldador 6 Error frecuente: Error en soldadura Revisión y ajuste del proceso para reducir fallos recurrentes

Torno 6 Tiempo de inactividad alto Considerar reprogramación o mantenimiento preventivo adicional

Torno 6 Error frecuente: Desgaste de herramienta Revisión y ajuste del proceso para reducir fallos recurrentes

Prensa Hidráulica 6 Error frecuente: Error en soldadura Revisión y ajuste del proceso para reducir fallos recurrentes

Robot Soldador 7 Error frecuente: Fallo en pieza de repuesto Revisión y ajuste del proceso para reducir fallos recurrentes

Torno 7 Error frecuente: Fallo en pieza de repuesto Revisión y ajuste del proceso para reducir fallos recurrentes

Prensa Hidráulica 7 Error frecuente: Error en soldadura Revisión y ajuste del proceso para reducir fallos recurrentes

Robot Soldador 8 Error frecuente: Sobrecarga del motor Revisión y ajuste del proceso para reducir fallos recurrentes


Torno 8 Error frecuente: Sobrecarga del motor Revisión y ajuste del proceso para reducir fallos recurrentes

Prensa Hidráulica 8 Error frecuente: Fallo en pieza de repuesto Revisión y ajuste del proceso para reducir fallos recurrentes


Estimaciones de Ahorro en Tiempo y Costos:


maquina tiempo_ahorrado ahorro_coste_inactividad coste_produccion_actual						
Robot Soldador 1	6.0	30.0	300			
Torno 1	5.0	25.0	320			
Prensa Hidráulica 1	8.0	40.0	200			
Robot Soldador 2	7.0	35.0	320			
Torno 2	11.0	55.0	200			
Prensa Hidráulica 2	8.0	40.0	360			
Robot Soldador 3	9.0	45.0	360			
Torno 3	8.0	40.0	240			
Prensa Hidráulica 3	11.0	55.0	280			
Robot Soldador 4	5.0	25.0	300			


Torno 4	6.0	30.0	300
Prensa Hidráulica 4	7.0	35.0	240
Robot Soldador 5	11.0	55.0	280
Torno 5	6.0	30.0	300
Prensa Hidráulica 5	7.0	35.0	280
Robot Soldador 6	6.0	30.0	200
Torno 6	9.0	45.0	260
Prensa Hidráulica 6	8.0	40.0	300
Robot Soldador 7	7.0	35.0	360
Torno 7	5.0	25.0	260
Prensa Hidráulica 7	6.0	30.0	240
Robot Soldador 8	8.0	40.0	200
Torno 8	8.0	40.0	300
Prensa Hidráulica 8	5.0	25.0	240





Máquina
















Fecha



Distribución de Tipos de Errores - Robots Soldadores



Distribución de Tipos de Errores - Tornos



Distribución de Tipos de Errores - Prensas Hidráulicas

