TRANS INSTRUMENTS

for the professionals

Sal Marinho Testa

Medidor digital para medição de salinidade, gravidade específica e temperatura

Manual de operações

1. PRECAUÇÃO

Osal marinho testadestina-se exclusivamente à medição da Temperatura, Salinidade e Gravidade Específica da água do mar natural e/ou da água do mar sintética. Este medidor foi calibrado na fábrica e testado quanto ao desempenho para garantir leituras precisas.

Por favor, leia todo o manual de operação antes de usar este**sal marinho testa**. A não leitura deste manual antes do uso pode resultar em danos ao equipamento e anulará a garantia.

1.1 Notas sobre segurança



Por favor, mantenha este produto longe das crianças. A ingestão de peças pequenas pode causar asfixia e ferimentos graves. Se a tampa de proteção do sensor ou bateria for ingerida; por favor, consulte um médico imediatamente.

Tenha cuidado para não arranhar a superfície dos sensores banhados a platina.

Não use produtos químicos como acetona ou benzina para limpeza, pois isso pode causar a deterioração do invólucro de plástico.

Nunca tente desmontar ou modificar este produto, isso anulará a garantia.

1.2 Notas durante a medição



Sempre enxáque o Sensor de Sonda antes e depois de cada teste.

Certifique-se de que o sensor não entre em contato com nenhuma das paredes do aquário ou reservatório enquanto estiver no modo de medição. Mantenha os sensores a pelo menos 1 cm de distância de todos os lados e fundo do recipiente de medição.

1.3 Notas sobre armazenamento




Evite manter**sal marinho testa**em ambientes de alta umidade, exposição direta à luz solar, altas temperaturas, poeira e umidade para evitar danos.

Por favor, mantenha a tampa do sensor no lugar para proteger os sensores quando não estiverem em uso.

Sempre remova as baterias se o testador não for usado por um longo período de mais de um mês.

2. Diagrama e funções do produto



2.1 Definição dos Botões:



OLIGADO DESLIGADOO botão é usado para ligar e desligar a energia. Uma vez ligado, **Temperatura**medição é exibida na janela do visor LCD.



OMODOO botão é para selecionar a exibição da medição de temperatura, salinidade ou gravidade específica. Pressione o botão uma vez para mudar paraSalinidademedição (ppt), pressionando novamente mudará para Gravidade Específicamedição e uma terceira vez de volta para Temperaturamedição em um modo cíclico. Este botão também é usado para alterar as unidades de exibição de temperatura (°C/°F, consulte a seção 6)



O**SEGURAR**botão é usado para**"segurar**"o valor de medição durante um teste. Pressioná-lo novamente retomará a medição contínua. Este botão também é usado para realizar a calibração em**Salinidade**modo. (Consulte a seção 5)

2.2 Definição de Exibição:

°C / °F	Indica o Temperatura da amostra.		
ppt	Indica o Salinidade da amostra.		
SEGURAR	É exibido na janela do visor LCD quando o valor medido é colocado em espera ou congelado.		
ERRO	Aparece quando a medição está fora da faixa de teste normal. Temp. faixa (0°C~100°C) Faixa de Salinidade (0~50 ppt) Gravidade Específica (1.000~1.037)		
В	É exibido quando o nível da bateria está baixo e a substituição da bateria é necessária.		

3. Especificação do produto

	Salinidade	Gravidade Específica	Temperatura	
Medição Faixa	0-50 ppt	1.000-1.037sg	0-70°C 32-158°F	
Resolução	1 ppt	0,001sg	0,1°C / 0,2°F	
Precisão	±2 ppt	±0,002sg	±1°C / ±2°F	
Operativo	0-70°C	0-40°C	0-70°C	
Temperatura	32-158°F	32-104°F	32-158°F	
Desligamento automático	Cerca de 1 minuto			
Tipo de Bateria	2 x pilha de botão de 3 volts (CR2032H ou equivalente)			
Duração da bateria	Aproximadamente. 150 horas de uso contínuo			
Tamanho (CxLxA)	210 × Diâ. 32 mm			
Peso	Aproximadamente 61 gramas (incluindo baterias)			

4. Medição de Salinidade, Temperatura e Gravidade Específica

4.1 Princípio de medição de salinidade

O princípio de medição de salinidade deste produto é baseado no método de medição de condutividade elétrica. O sal existe como íon sódio e íon cloreto em solução aquosa. À medida que a quantidade de íon sódio e íon cloreto aumenta, a condutividade da solução também aumenta proporcionalmente ao aumento da concentração de sal. Usando este princípio, a salinidade é determinada calculando a condutividade de uma determinada amostra.

4.2 Temperatura de teste, salinidade e gravidade específica

- 1. Pressione**LIGADO DESLIGADO**uma vez para ligar, a leitura da temperatura aparecerá no visor.
- 2. Mergulhe o**SONDA DE SENSOR**no líquido e agite vigorosamente para remover as bolhas na sonda.

* Nota: A presença de bolhas afetará a precisão da leitura

- 3. Aguarde a leitura da temperatura até que ela pare de mudar e se estabeleça uma temperatura estabilizada. Agora você pode pressionar o botão MODO botão para mudar para Salinidade medição.
- 4. Espere 10 segundos e confirme o Salinidade (ppt) medição.
- 5. Pressione**MODO**botão para exibir**Gravidade Específica**medição. Espere**10** segundos para a Gravidade Específica antes de ler os resultados.
- 6. Pressione o botão**HOLD/CAL**a qualquer momento para "Reter" ou "Congelar" a leitura exibida. Pressione novamente para "Liberar" para outro teste.
- 7. Após cada teste, enxágue os sensores com água destilada entre cada teste e seque-os com um pano limpo ou lenço de papel.
- 8. Após uma série de testes, limpe o**SONDA DE SENSOR**em detergente neutro e depois enxágue com água abundantemente. Limpe o**SONDA DE SENSOR**secar antes de guardar.
- 9. Pressione o botão**LIGADO DESLIGADO**botão para desligar. A função de economia de bateria desligará automaticamente o medidor se não houver atividade por cerca de 1 minuto.

5. Calibração

- 1. Execute a calibração regularmente ou antes de uma série de testes.
- 2. Use apenas solução padrão de 30 ppt para este procedimento.
- 3. Faça a calibração somente em líquidos entre 15 a 30°C
- 4. Ligue a unidade e pressione**MODO**botão uma vez para mudar para o modo de salinidade (ppt).
- 5. Mergulhe o sensor em solução 30ppt centralmente; certificando-se de que o sensor não entre em contato com o fundo ou as laterais da garrafa.
- Enquanto o sensor estiver na solução, pressione e segure HOLD(CAL) botão por cerca de15segundosou até que o display mostre CALpiscando.
- 7. Em pouco tempo, o visor mostrará 30ppt e retornará ao modo de medição normal.
- 8. A calibração está concluída
- 9. Se o display mostrar 31, 32 ou qualquer outro valor, repita a calibração.

Observação: Nunca execute a calibração se a unidade não estiver mergulhada em uma solução de 30 ppt, pois isso causará imprecisão na unidade. Se a leitura estiver errada, repita este procedimento de calibração.

6. Seleção de exibição de temperatura (°C / °F)

- 1. Ligue a unidade. Certifique-se de que o visor está no modo de temperatura.
- 2. Pressione e segure MODO botão até que o visor mostre F.
- 3. Solte o botão, **F**a leitura será exibida sempre.
- 4. Para mudar para **C**display de temperatura, repita os passos 1 a 3.

7. Substituição da Bateria

Quando o B sinal aparece no visor LCD, as baterias precisarão substituição. A unidade desligará automaticamente quando a vida útil da bateria acabar.

Como substituir as baterias

- 1. Desparafuse a tampa da bateria e abra-a. Retire o porta-pilhas, anote as indicações de cada pilha colocada e retire todas.
- 2. Substitua por duas (2) baterias novas (CR2032H ou equivalente), garantindo que a polaridade de cada bateria seja colocada na direção (positivo '+' assine com a face para cima como mostrado abaixo).



3. Ligue a energia para confirmar se as baterias foram colocadas corretamente, recoloque a tampa.

8. Solução de problemas

Status	Causa	Remédio	
tela de LCD	Bateria Fraca / Baterias gastas	Substitua todas as baterias	
torna-se escuro Ou parar de trabalhar	bateria errada colocação	Verifique se todas as baterias estão colocadas corretamente de acordo	
Instável medido	Contaminação de sensores	Lave os sensores com detergente neutro e enxágue com água. Seque com pano ou papel de seda	
valor	Salinidade ou temperatura não é homogênea	Consulte 4.2 (medição de salinidade) e 1.3 (cuidados na medição)	

GARANTIA:

Trans Instruments (Singapura) Pte. Ltd., garante este produto por um período de 12 meses e 3 meses em sondas e eletrodos a partir da data de compra; contra todos os defeitos de material e mão de obra.

Esta garantia não se aplica ao abuso ou mau uso do instrumento. Se forem necessários reparos ou ajustes, devolva o produto defeituoso com frete prépago. O instrumento dentro da garantia será reparado sem custos.

Certifique-se de que o produto esteja devidamente embalado e com seguro contra possíveis danos ou perdas no transporte.

Nota fiscal de compra**DEVE**ser acompanhado no produto devolvido ou então a garantia será considerada nula.

Obtenha autorização da Trans Instruments (Singapore) Pte Ltd. Diretamente ou por meio de seus representantes de vendas locais antes de devolver o produto.

A equipe da Trans Instruments pode ser contatada no seguinte endereço de e-mail ou através de nossos contatos na página da web:

sales@transinstruments.com

TRANS INSTRUMENTS

(Cingapura) Pte Ltd e-mail: sales@transinstruments.com Site: www.transinstrumnets.com

Empresa Certificada ISO9001