DIAGRAMA VISÃO DE NÉGOCIO

MONITORAMENTO DE TEMPERATURA E UMIDADE DE RECINTOS DE MANEJO DE RÉPTIL



1 - Instalamos o sensor de temperatura e umidade no recinto do réptil.



3- Você terá acesso às informações por meio do nosso site, podendo analisá-las a qualquer momento.





2 - O sensor capta os dados em tempo real, registrando a temperatura e a umidade do ambiente.





4 - Em caso de alterações nos parâmetros ideais, um alerta será exibido.