



TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TLAXIACO

INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES DESARROLLO DE SOFTWARE ISIE-DES-2022-01

SCD – 1003 ARQUITECTURA DE COMPUTADORAS

CÁTEDRA DEL ING. OSORIO SALINAS EDWARD

ALUMNO:

No	Nombre	No de Control
01	Cruz Ramírez Jaczibeth	22620233
01	Velasco López Daniel	22620076

GRUPO:

5BS

REPORTE DE EQUIPO DE CÓMPUTO

TEMA 1: ARQUITECTURA DE COMPUTADORAS

Tlaxiaco, Oaxaca. A 23 de sep. de 24















Boulevard Tecnológico Km. 2.5, Llano Yosovee C.P. 69800. Tlaxiaco, Oaxaca. Tel. (953) 55 21322 y (953) 55 20405, e-mail: dir_tlaxiaco@tecnm.mx; tecnm.mx | tlaxiaco.tecnm.mx



Contenido.

Descripción5
CARACTERIZACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO6
2. Objetivo6
3. Materiales 6
3.1 Software y versión del software de diagnóstico6
4. Ejecución de Aida647
4.1 CPU7
4.1.1 Capturas de Pantalla8
4.1.2 Análisis9
El procesador Intel Core i7-1165G7 de 11ª generación, presente en este equipo, ofrece un rendimiento destacado gracias a su arquitectura de 10 nm y sus 8 núcleos lógicos. Esta CPU es ideal para tareas de alto rendimiento, como la programación avanzada, la simulación de modelos y la gestión de entornos de desarrollo. Su potencia de procesamiento de 28W y su caché L3 de 12MB aseguran tiempos de respuesta rápidos y una capacidad multitarea eficiente, lo que es crucial en el desarrollo de software y aplicaciones gráficas. Sin embargo, la velocidad del reloj podría mejorarse para tareas extremadamente demandantes en el ámbito del gaming o modelado 3D avanzado.4.2 RAM
4.2.1 Capturas de Pantalla11
4.2.2 Análisis12
La memoria DDR4 SDRAM de 8 GB, dividida en dos módulos de 4 GB, es suficiente para tareas cotidianas y moderadas como navegación web, programación y gestión de bases de datos. No obstante, al ejecutar aplicaciones más demandantes, como simulaciones complejas o entornos virtuales, podría ser recomendable aumentar la capacidad de la RAM a 16 GB o más, para evitar cuellos de botella y ralentizaciones. La configuración actual, con latencias relativamente bajas, permite una operación fluida y estable, aunque una mejora en la velocidad de reloj podría optimizar aún más el
rendimiento en entornos de trabajo intensivo12

4.3 HDD/SSD	12
4.3.1 Capturas de pantalla	13
4.3.3 Análisis	14
4.4 GPU	14
4.4.1 Capturas de pantalla	15
4.4.2 Análisis	15
4.5 Periféricos	15
4.5.1 Capturas de pantalla	16
4.5.2 Análisis	17
CONCLUSIONES	19
BIBLIOGRAFÍAS	20

Lista de Figuras.

llustración 1 Software de diagnóstico	6
Ilustración 2 Vista principal de Aida64	7
Ilustración 3 Información de la CPU 1	8
Ilustración 4 Información de la CPU 2	9
Ilustración 5 Información de la RAM 1	11
Ilustración 6 Información de la RAM 2	12
Ilustración 7 Información de SSD	13
Ilustración 8 Información de la GPU	15
Ilustración 9 Información de drivers	16
Ilustración 10 Entrada 1	17
llustración 11 Entrada 2	17

Descripción

El presente informe tiene como objetivo realizar una caracterización detallada de los componentes de un equipo de cómputo personal, utilizando herramientas de diagnóstico especializadas como Aida64. El análisis exhaustivo de la CPU, RAM, almacenamiento (HDD/SSD), GPU y periféricos permitirá entender a fondo las capacidades técnicas del equipo, sus limitaciones y su potencial para enfrentar tareas tanto académicas como profesionales. Este tipo de diagnóstico es fundamental para optimizar el rendimiento y garantizar que el equipo esté en condiciones óptimas para su uso cotidiano, particularmente en el ámbito de la ingeniería en sistemas computacionales. La correcta interpretación de estos resultados nos orienta hacia la mejora y el mantenimiento preventivo del hardware, asegurando su funcionalidad a largo plazo.

2. Objetivo

El objetico principal de esta documentación es conocer de las cualidades de nuestro equipo de cómputo mediante un diagnóstico con ayuda de un software de nuestra confianza, esto con la finalidad de ir comprendiendo cómo esta elaborado y equipado nuestro dispositivo.

3. Materiales

- 1. Software de diagnóstico.
- 2. Equipo de cómputo.
- 3. Conexión a internet.
- 3.1 Software y versión del software de diagnóstico

Nosotros hemos decidido utilizar Aida64 versión 7.35.





Ilustración 1 Software de diagnóstico

Ilustración 2 Vista principal de Aida64



4. Ejecución de Aida64

Una vez ejecutado el inicio de nuestra aplicación de diagnóstico empezamos con la verificación de los componentes que conforman nuestro dispositivo.

4.1 CPU

No Cores físicos/lógicos

La información física de la CPU es la siguiente:

- Tipo de paquete 1449 Ball BGA.
- Tamaño del paquete 45.5 mm x 25 mm.
- Tecnología del proceso 10 nm, CMOS, Cu, High-K + Metal Gate.
- Tamaño interno [TRIAL VERSION].
- PCH: Tamaño interno [TRIAL VERSION].
- Potencia típica 28 W.

Procesadores

Nuestro dispositivo cuenta con 8 Multi CPU.

Familia

La CPU de nuestro dispositivo pertenece a la familia de Lenovo, su fabricante es GenuineIntel 11ht Gen Intel® Core™ i7-1165G7 @2.80GHz.

Modelo

El modelo de nuestro dispositivo es un Lenovo IdeaPad 5 15ITL05.

Velocidad de Reloj

La velocidad del reloj es de [TRIAL VERSION].

Tamaño del caché

- Caché de código L1: 32kB per core.
- Caché de datos L1: [TRIAL VERSION].
- Cache L2: 1280 kB per core (On-Die, ECC, Full-Speed).
- Cache L3: 12 MB (On-Die, ECC, Full-Speed).

Página web oficial del producto

Nombre de la empresa: Intel Corporation

Información del producto

https://ark.intel.com/content/www/us/en/ark/search.html?q=Intel%20Core%20i7-

1165G7

Actualización del controlador

http://www.aida64.com/goto/?p=drvupdates

4.1.1 Capturas de Pantalla

Ilustración 3 Información de la CPU 1





Ilustración 4 Información de la CPU 2



4.1.2 Análisis

El procesador Intel Core i7-1165G7 de 11ª generación, presente en este equipo, ofrece un rendimiento destacado gracias a su arquitectura de 10 nm y sus 8 núcleos lógicos. Esta CPU es ideal para tareas de alto rendimiento, como la programación avanzada, la simulación de modelos y la gestión de entornos de desarrollo. Su potencia de procesamiento de 28W y su caché L3 de 12MB aseguran tiempos de respuesta rápidos y una capacidad multitarea eficiente, lo que es crucial en el desarrollo de software y aplicaciones gráficas. Sin embargo, la velocidad del reloj podría mejorarse para tareas extremadamente demandantes en el ámbito del gaming o modelado 3D avanzado.

4.2 RAM

Identificación única

Intel Tiger Lake-UP3 IMC.

Modelo

DDR4 SDRAM.

Velocidad de reloj

CAS Latency (CL) 15T

RAS To CAS Delay (tRCD) 15T

RAS Precharge (tRP) 15T

RAS Active Time (tRAS) 35T

Row Refresh Cycle Time (tRFC) 374T

Command Rate (CR) 1T

RAS To RAS Delay (tRRD) Same Bank Group: 7T, Diff. Bank Group: 6T

Write Recovery Time (tWR) 16T

Read To Read Delay (tRTR) Different Rank: 8T, Different DIMM: 8T, Same Bank Group: 6T,

Diff. Bank Group: 4T

Read To Write Delay (tRTW) Different Rank: 10T, Different DIMM: 12T, Same Bank Group:

10T, Diff. Bank Group: 10T

Write To Read Delay (tWTR) Different Rank: 6T, Different DIMM: 6T, Same Bank Group:

30T, Diff. Bank Group: 24T

Write To Write Delay (tWTW) Different Rank: 10T, Different DIMM: 10T, Same Bank

Group: 6T, Diff. Bank Group: 4T

Read To Precharge Delay (tRTP) 8T

Write To Precharge Delay (tWTP) 34T

Four Activate Window Delay (tFAW) 32T

Write CAS Latency (tWCL) 14T

CKE Min. Pulse Width (tCKE) 6T

Refresh Period (tREF) 8316T

Burst Length (BL) 8

Capacidad

Ranura DRAM #1 4 GB (DDR4 SDRAM)

Ranura DRAM # 2 4 GB (DDR4 SDRAM)

Página web oficial del producto

Nombre de la empresa Intel Corporation

Información del producto https://www.intel.com/products/chipsets

Descarga del controlador https://www.intel.com/support/chipsets

Ampliaciones del BIOS http://www.aida64.com/goto/?p=biosupdates

Actualización del controlador http://www.aida64.com/goto/?p=drvupdates

4.2.1 Capturas de Pantalla

Ilustración 5 Información de la RAM 1





Ilustración 6 Información de la RAM 2



4.2.2 Análisis

La memoria DDR4 SDRAM de 8 GB, dividida en dos módulos de 4 GB, es suficiente para tareas cotidianas y moderadas como navegación web, programación y gestión de bases de datos. No obstante, al ejecutar aplicaciones más demandantes, como simulaciones complejas o entornos virtuales, podría ser recomendable aumentar la capacidad de la RAM a 16 GB o más, para evitar cuellos de botella y ralentizaciones. La configuración actual, con latencias relativamente bajas, permite una operación fluida y estable, aunque una mejora en la velocidad de reloj podría optimizar aún más el rendimiento en entornos de trabajo intensivo.

4.3 HDD/SSD

Identificación única

ID del modeloSAMSUNG MZALQ512HBLU-00BL2

Modelo

SAMSUNG MZALQ512HBLU-00BL2 (S65DNE0T733107)

Velocidad de reloj si es SSD o RPM si es mecánico

Velocidad máx. de lectura secuencial 3100 MB/s

Velocidad máx. de escritura secuencial 1800 MB/s

Capacidad

Capacidad formateado 512 GB

Tipo de formato(s) de la partición

Escritura máx. aleatoria de 4 kB 320000 IOPS

Interfaz PCI-E 3.0 x4

Tasa de datos de la interfaz 4000 MB/s

Página web oficial del producto

Nombre de la empresa Samsung


Información del producto https://www.samsung.com/us/computing/memory-

storage/solid-state-drives

Actualización del controlador http://www.aida64.com/goto/?p=drvupdates

4.3.1 Capturas de pantalla

Ilustración 7 Información de SSD



4.3.3 Análisis

El disco de estado sólido (SSD) de 512 GB Samsung ofrece velocidades de lectura y escritura secuencial sobresalientes, con 3100 MB/s y 1800 MB/s respectivamente. Estas especificaciones aseguran tiempos de carga rápidos y una gran capacidad de respuesta del sistema operativo y las aplicaciones. Sin embargo, la capacidad de almacenamiento podría resultar limitada si se trabaja con archivos grandes, como proyectos de desarrollo de software complejos, bases de datos extensas o archivos multimedia. La recomendación sería considerar la expansión de almacenamiento con una unidad secundaria si las necesidades lo requieren.

4.4 GPU

Identificación única

Integrado: Intel Tiger Lake-H35/UP3 GT2 - Integrated Graphics Controller

Modelo

Versión de WDDM WDDM 3.0

Velocidad de reloj

Reloj de la GPU 100 MHz (original: 400 MHz)

Reloj de la GPU (Turbo) 100 - 1300 MHz

Reloj RAMDAC 350 MHz

Página web oficial del producto

Nombre de la empresa Intel Corporation


Información del producto https://www.intel.com/products/chipsets

Descarga del controlador https://www.intel.com/support/graphics

Actualización del controlador http://www.aida64.com/goto/?p=drvupdates

4.4.1 Capturas de pantalla

Ilustración 8 Información de la GPU



4.4.2 Análisis

La GPU integrada Intel Tiger Lake-H35/UP3 es adecuada para tareas que no demandan altos requerimientos gráficos, como edición de imágenes o visualización de videos en alta definición. Sin embargo, su capacidad es limitada en comparación con tarjetas gráficas dedicadas, lo que la hace menos eficiente en entornos de diseño gráfico avanzado o simulaciones tridimensionales. Aunque su rendimiento es aceptable para tareas generales de desarrollo de software y proyectos estudiantiles, podría ser un factor limitante si se desea abordar tareas gráficas más complejas.

4.5 Periféricos

Identificación única

Dispositivo de teclado HID

Mouse compatible con HID

Tipo

Tipo de teclado IBM enhanced (101- or 102-key) keyboard

Nombre del mouse Mouse compatible con HID

Descripción

Página de códigos ANSI 1252 - europeo occidental (Windows)

Tiempo al hacer doble clic 500 msec

Driver que utilizan

- Dispositivos de Windows.
- Dispositivos físicos.
- Dispositivos PCI.
- Dispositivos USB.
- Recursos de dispositivos.
- Entrada.
- Impresoras.

4.5.1 Capturas de pantalla

Ilustración 9 Información de drivers




Ilustración 10 Entrada 1





Ilustración 11 Entrada 2



4.5.2 Análisis

El equipo está equipado con periféricos básicos, como un teclado estándar de 101 teclas y un mouse compatible con HID. Estos dispositivos son funcionales para el trabajo cotidiano en un entorno de oficina o académico. Sin embargo, para usuarios que buscan realizar tareas especializadas, como la programación intensiva o el diseño gráfico, la

actualización a periféricos de mayor calidad podría ser beneficiosa. Un teclado mecánico, por ejemplo, podría mejorar la ergonomía y velocidad de escritura, mientras que un mouse de alta precisión resultaría útil en trabajos que requieren una precisión mayor, como la edición de gráficos o el modelado en 3D.

CONCLUSIONES

Cruz Ramírez Jaczibeth

Este equipo de cómputo es adecuado para realizar tareas académicas y profesionales en el ámbito del desarrollo de software, gracias a su equilibrada combinación de procesador, memoria y almacenamiento. No obstante, sería recomendable considerar futuras actualizaciones en memoria RAM y capacidad de almacenamiento, sobre todo si el uso de software especializado o proyectos de mayor envergadura se vuelve más frecuente. La capacidad de diagnóstico que proporciona Aida64 nos ha permitido evaluar y conocer a fondo las características del equipo, brindándonos una guía clara sobre las mejoras potenciales.

Velasco López Daniel

Después de haber realizado un análisis detallado de los componentes principales del equipo, concluyo que este dispositivo es competente para enfrentar las exigencias actuales del desarrollo de software, aunque su rendimiento podría verse comprometido en escenarios que demanden mayores recursos gráficos o de memoria. El SSD ofrece un rendimiento excelente en cuanto a tiempos de respuesta, pero la limitada capacidad de almacenamiento podría ser un inconveniente para proyectos a gran escala. En general, el equipo es funcional y cumple con los requerimientos de un estudiante de ingeniería, pero con algunas actualizaciones, podría prolongar significativamente su vida útil y capacidad operativa.

BIBLIOGRAFÍAS

AIDA64. (2023). AIDA64. Obtenido de https://www.aida64.com/looking-driver-update

Intel. (sep de 2024). *Ark Intel.* Obtenido de https://ark.intel.com/content/www/us/en/ark/search.html?q=Intel%20Core%20i7-1165G7

SAMSUNG. (s.f.). Soporte Técnico. Obtenido de https://www.samsung.com/us/computing/memory-storage/solid-state-drives/