FILIAL: GLP **ITEM:** 935 **SEMANA:** 34 **SETOR:** Produção **LOCAL:** Montagem

APONTAMENTO: Durante a inspeção, constatou-se a ausência de aterramento na bancada de trabalho.

ANTES (SITUAÇÃO ENCONTRADA)

DEPOIS (SITUAÇÃO ENCONTRADA)