Laboratório

Reparo



Apontamento #932:

Foi encontrado três ferramentas proibidas ao lado do cadinho.

Risco/Consequência:

Risco Potencial: Risco de acidentes graves, considerando que já ocorreram acidentes anteriores com esse tipo de ferramenta.

Resolução/Ação Tomada:

Ferramentas recolhidas; funcionários do reparo foram orientados sobre a proibição e os procedimentos corretos.

Responsável/Prazo:

Eduardo. - 15/08/2025

RESOLVIDO