Produção

Gen One

Apontamento #937:

Constatou-se a presença do produto químico "Limpador Multiuso" no posto de trabalho Gen One.

Risco/Consequência:

Risco Potencial: A utilização do produto pelos colaboradores sem os EPIs necessários gera risco de contaminação.

Resolução/Ação Tomada:

O produto foi retirado do setor de trabalho

Responsável/Prazo:

Gustavo - 21/08/2025

RESOLVIDO

Produção

Almoxarifado

Apontamento #936:

Durante a inspeção, constatou-se a obstrução de um quadro elétrico por palete.

Risco/Consequência:

Risco Potencial: Em caso de incêndio ou pane elétrica, o acesso ao quadro elétrico poderá ficar comprometido, dificultando a atuação dos colaboradores.

Resolução/Ação Tomada:

Foi solicitado ao Thiago Souza Santos, a desobstrução do quadro.

Responsável/Prazo:

André - 21/08/2025

RESOLVIDO

Produção

Montagem

Apontamento #935:

Durante a inspeção, constatou-se a ausência de aterramento na bancada de trabalho.

Risco/Consequência:

Risco Potencial: A ausência de aterramento adequado na bancada expõe os trabalhadores ao risco de choque elétrico.

Resolução/Ação Tomada:

Solicitou-se à equipe de manutenção o aterramento da bancada.

Responsável/Prazo:

André - 21/08/2025

RESOLVIDO