
low-pass
high-pass
band-pass
true h
LMS
NLMS
RLS
$|H(f)|^2$ [dB]
frequency [Hz]
0
−20
−40
−60
−80
−10
−30
−50
−70
1000
2000
3000
4000