

## Elementos innecesarios

- 1. Asegúrese que el material de la orden anterior de producción este estibado, identificado y en el área de almacenamiento.
- 2. Verifique que el área de trabajo esté limpia de algún elemento de la orden de producción anterior, verifique los puntos críticos en donde se pueda almacenar por error producto de la orden de producción anterior. Revise cajones, parte inferior y/o superior de mesas, maquinas, estibas, bolsillos de uniforme entre otros.
- 3. Ordene su área de trabajo, elementos de medición y mobiliario.
- 4. Realice el alistamiento de máquina, material, insumos, herramientas, equipos de medición y material de empaque necesarios para cumplir con la orden de producción. Revise que el área de trabajo este iluminado adecuadamente.
- 5. Cerciórese de que usted y el personal este usando los elementos de protección personal y uniforme en su proceso productivo.
- 6. Asegúrese de tener en su proceso el paquete completo de operación.