

linear fit
quadratic fit
measured
ω (rad s^{-1})
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
res. (10^{-3} rad s^{-1})
0
−25
−50
linear
quadratic
0
20
40
60
80
speed setting S