

ω read off the line, ±1σ
Linear fit
±1σ band
ω (rad s⁻¹)
Motor setting S
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
0
20
40
60
80