

# Bruk av Wegstr CNC (PCB Mill)

*HMS Dokumentasjon for bruk av PCB mill som er å finne i fabrikasjons labben - D1-043.*

## Dokumentformål

- Sikker bruk av CNC maskin
- Sikkert vedlikehold av utstyr til bruk, avslutning og opprydding.

Nr	Handling	Ansvar	Kommentarer
1	Verneutstyr og sikkerhet		
1.1	Maskinen må brukes av personer som har godkjent kompetanse med bruk av slike utstyr.	Bruker	Ta kontakt med labingeniøren tilknyttet labben.
1.2	Bruk av verneutstyr må vurderes av bruker i forbindelse med arbeidet som skal gjøre.	Bruker	Manglende bruk av verneutstyr når dette er nødvendig kan medføre bortvisning
1.3	Bruk ikke løstsittende klær, skjerf, lange smykker eller ha løst langt hår ved bruk av roterende deler.	Bruker	Manglende overholdelse kan medføre bortvisning.
1.4	Hold arbeidsområdet fritt for avfallsmateriale fra arbeidet. Husk å slå på avtrekk før bruk.		Manglende overholdelse kan medføre bortvisning.
2	Oppstart og bruk		
2.1	Spenn emnet godt fast.	Bruker	
2.2	Velg de mest hensiktsmessige komponenter for materialet som skal bearbeides. Dette er for å unngå å ødelegge verktøyet.	Bruker	Manglende overholdelse kan medføre bortvisning.
3	Avslutning og opprydding		
3.1	Rydd opp på arbeidsplassen	Bruker	
3.2	Hvis opprydding ikke skjer, kan utestengelse fra lab bli vurdert.	Labingeniører	

<b>3.3</b>	Feil og mangler på utstyr eller andre problemer rapporteres til labingeniører eller studentassisterter.	Bruker	
<b>4</b>	Vedlikehold		
<b>4.1</b>	Vedlikehold gjøres i henhold til vedlikeholdsplan.	Studentassisterter / labingeniører	

## Revisjonshistorikk

Versjon	Dato	Kommentar, endring
1	24.08.2021	Første versjon av dokument utarbeidet
2	28.08.2023	Endret logo grunnet omorganisering