

Bruk av loddeutstyr

HMS Dokumentasjon for bruk av loddeutstyr som er å finne i lab på D1-044 og D1-043.

Dokumentformål

- Sikker bruk av utstyr
- Sikkert vedlikehold av utstyr

Nr	Handling	Ansvar	Kommentarer
1	Verneutstyr og sikkerhet		
1.1	Brukeren skal ha hatt en gjennomgang med labansvarlig/ansatt før første gangs bruk.	Bruk	Manglende overholdelse kan medføre bortvisning.
1.2	Bruk av verneutstyr må vurderes av bruker i forbindelse med arbeidet som skal gjøre.	Bruk	Manglende bruk av verneutstyr når dette er nødvendig kan medføre bortvisning
1.3	Bruk ikke løstsittende klær, skjerf, lange smykker eller ha løst langt hår ved bruk av varmeelementer.	Bruk	Manglende overholdelse kan medføre bortvisning.
1.4	Hold arbeidsområdet fritt for avfallsmateriale fra arbeidet.		Manglende overholdelse kan medføre bortvisning.
2	Oppstart og bruk		
2.1	Brukeren skal bruke en form for luftavtrekk for loddning under arbeidet. Dette er for å unngå å puste inn røyk.	Bruk	
2.2	Forlat aldri arbeidsstasjonen mens varmeelementene er på.	Bruk	Manglende overholdelse kan medføre bortvisning.
2.3	Alle maskiner har en fast plass i labbene, sett maskinen tilbake på plass etter bruk.	Bruk	

3	Avslutning og opprydding		
3.1	Rydd opp på arbeidsplassen	Bruker	
3.2	Loddeutstyret skal være helt avslått sammen med luftanlegget før man drar fra arbeidsstasjonen.		Manglende overholdelse kan medføre bortvisning.
3.3	Hvis opprydding ikke skjer, kan utestengelse fra lab bli vurdert.	Labingeniører	
3.4	Feil og mangler på utstyr eller andre problemer rapporteres til labingeniører eller studentassisterter.	Bruker	
4	Vedlikehold		
4.1	Vedlikehold gjøres i henhold til vedlikeholdsplan.	Studentassisterter	

Revisjonshistorikk

Versjon	Dato	Kommentar, endring
1	24.08.2021	Første versjon av dokument utarbeidet
2	28.08.2023	Endret logo grunnet omorganisering