Componente	Cantidad	Observaciones
Placa de cobre	x1	Rutada por las dos caras. Es aconsejable tratarla con laca aislante.
Pines rectos macho 2x23	x2	
Pines rectos hembra 1x20	x2	También puede usarse una tira de 40 y cortarla en dos trozos de 20.
Pines rectos macho 1x4	x3	Pueden cortarse de una tira larga de pines.
Pines rectos macho 1x3	x3	Pueden cortarse de una tira larga de pines.
Pines codo macho 1x3	x1	
Condensador 100uF	x2	Deben soportar al menos 16V.
Resistencia 10kΩ	x2	Es suficiente con 1/4 W.
Resistencia 12kΩ	x2	Es suficiente con 1/4 W.
Conector Dynamixel	x1	
Conector XT60	x1	El cable que una el conector y la placa no debe ser demasiado fino o podría sobrecalentarse.