

Los elongámetros están embebidos en el concreto de la presa, así que se debe facilitar la instalación del sensor, y hay un cruce en los orificios de medición vertical y frontal, por lo que se debe buscar una froma de medición alternativa para una componente