




Diámetro adecuado para que ingrese en los orificios del elongómetro.



Ranura par apretar con destornillador.



Tiene que ser reozcado para presionar a la lámina y permita la medición.



Orificio para sacar los cables de las galgas.

Bolas que permite el apriete

Bolas que permiten moverse con libertad la rueda loca.

Permite movimientos laterales

