













1.*Размеры для справок.

- 2. Установку элементов производить по ГОСТ 29137-91. Шаг координатной сетки 1,25 мм.
- 3. Элементы R1...R41, VT1...VT3 установить по варианту 160.02.0201.00.00; элементы С1...С4 по варианту 180.02.0301.00.00; элемент DA1, DA2 по варианту 320.00.0000.00.00; установку остальных элементов см. по чертежу.
- 4. ΠCp 40 ΓΟCT 19738-2015.
- 5. Позиционные обозначения элементов показаны условно.
- 6. Покрытие: лак УР-231, бесцветный, ТУ6-10-863-84-92,
- 7. Остальные технические требования по СТБ 1022–96.

