#### NORMA IRAM 4502-30 Rev. 0


Principios generales de representación Parte 30: Convenciones básicas para vistas


#### **Definiciones**


<u>Vista:</u> Proyección ortogonal mostrando las partes visibles de un objeto y, si fuera necesario, sus contornos no visibles.

Las vistas, incluidos cortes y secciones, se deben seleccionar de acuerdo a los siguientes principios:

- Limitar la cantidad de vistas, cortes y secciones, hasta el mínimo necesario pero suficiente para describir completamente el objeto sin ambigüedad;
- Evitar la repetición innecesaria de un detalle;
- Evitar la representación de contornos y bordes no visibles.








# NORMA IRAM 4502-34 Rev. 0

Principios generales de representación Parte 34: Vistas aplicables a mecánica



### NORMA IRAM 4502-40 Rev. 0

Principios generales de representación Parte 40: Convenciones básicas para cortes y secciones

#### **Definiciones**

Plano de corte: Plano imaginario que intercepta el objeto

representado.

<u>Línea de corte:</u> Línea que indica la traza resultante de la

intersección del objeto con uno o más

planos de corte.


Sección: Representación de la figura resultante de la


intersección de uno o más planos de corte con un


objeto.

**Corte:** Representación de la sección y los contornos

detrás del plano de corte.







#### Cortes o secciones parciales




Figura 5 - Corte parcial

# NORMA IRAM 4502-44 Rev. 0

Principios generales de representación Parte 44: Cortes y secciones aplicables a mecánica

