

CALIDAD DE LA TOLERANCIA.

TOLERANCIAS FUNDAMENTALES

Se han previsto 20 grados o índices de tolerancias (IT), designados por las siglas IT01, IT0 ... IT18, representativos de la calidad de la tolerancia, desde la más fina hasta la más basta, cuyos valores numéricos están calculados para cada grupo de diámetros nominales, constituyendo las tolerancias fundamentales del sistema. Los valores IT01 e IT0 se consideran idôneos para patrones de medida.

Grupos de dimensiones							BRAD	OS D	TO	ERAI	CIAS	NOR	MALI	ZADA	S sheekee	0% 300 <i>[28</i>	4			
dimensiones nominales (mm)	IT 01	IT 0	IT 1	IT 2	П 3	IT 4	17.5	116	17.7	п 8	IT 9	IT 10	IT 11	IT 12	IT 13	IT 14	IT 15	IT 16	IT 17	IT 18
Hasta 3	0.3	0,5	0,8	1.2	2	3	4	- 6	50	8 14	25	40	60	100	140	250	400	600	1000	1400
>3 a 6	0,4	0.6	1	1.5	2,5	4	5	8	12	18	30	48	75	120	180	300	480	750	1200	1800
>6 a 10	0.4	0,6	1	1.5	2,5	4	6	9	15	22	36	56	90	150	220	360	580	900	1500	2200
>10 a 18	0,5	0,8	1,2	2	3	5	8	111	18	27	43	70	110	180	270	430	700	1100	1800	2700
>18 a 30	0,5		1,5	2.5	4	6	9	13	21	33	52	84	130	210	330	520	840	1300	2100	3300
>30 a 50	0,6	1	1,5	2.5	4 %	7	11	16	25	39	62	100	160	250	390	620	1000	1600	2500	3900
>50 a 80	0,8	1.2	2	3	5	8	13	19	30	46	74	120	190	300	460	740	1200	1900	3000	4600
>80 a 120	97120	1.5	2,5	4	6	10	15	22	36	54	87	140	220	350	540	870	1400	2200	3500	5400
>120 a 180	1,2	2	3,5	5	8	12	18	25	40	63	100	160	250	400	630	1000	1600	2500	4000	6300
>180 a 250	2	-3	4.5	7	10	14	20	29	46	72	115	185	290	460	720	1150	1850	2900	4600	7200
>250 a 315	2.5	4	- 6	8	12	16	23	32	52	81	130	210	320	520	B10	1300	2100	3200	5200	8100
>315 a 400	3	- 5	7	9	13	18	25	36	57	89	140	230	360	570	890	1490	2300	3600	5700	8900
>400 a 500	4	- 6	8	10	15	20	27	40	63	97	155	250	400	630	970	1550	2500	4000	6300	9700
>500 a 630		000	9	11	16	22	32	44	70	110	175	280	440	700	1100	1750	2800	4400	7000	11600
>630 a 800			10	13	18	25	36	50	80	125	200	320	500	800	1250	2000	3200	5000	8000	12500
>800 a 1000	5 3		11	15	21	28	40	56	90	140	230	360	560	900	1400	2300	3600	5600	9000	14000
>1000 a 1250			13	18	24	33	47	66	105	165	260	420	660	1050	1850	2600	4200	6500	10500	16500
>1250 a 1600	()		15	21	29	39	55	78	125	195	310	500	780	1250	1950	3100	5000	7890	12500	19500
>1600 a 2000			18	25	35	46	65	92	150	230	370	600	920	1500	2300	3700	6000	9200	15000	23000
>2000 a 2500			22	30	41	55	78	110	175	280	440	700	1100	1750	2800	4400	7000	11000	17500	28000
>2500 a 3150			26	36	50	68	96	135	210	330	540	860	1350	2100	3300	5400	8600	13500	21000	33000

Patrones de medidas Calibres y piezas de gran precisión Piezas o elementos destinados a ajustar Piezas o elementos que no han de ajustar



	LA	JUS	TE D	E P	REC.	1510	N		89.5		AJ	UST		10000					A.	JUSTE	-		NTE		_	-	JSTE	BA.	-	-		
	Agu	i-		Ej	es	3	MATER	Agu	y.	10,000		other	Eje	s	_				Agu	į.	E	jes			Aguj	_		Ejes	-	_		1
	H6	n5	m5	K5	j5	h5	95	H7	r6	n6	m6	K6	j6	h6	96	f7	€8	d9	H8	h8	19	18	e9	d 10	H11	h11	d11	c 11	611	a 11		
M 40-																				_	-	-			V444	V 444	XXX	X44	X444	1444	→ 100 M	1
20.	7772	VIIII	VIII	1	1777	4////	MIL	177		XIII	home	1	711		X///	XIII	XIII	XIII	100	im	VIII	m	um	VIII.		Y ///	\		XIII	1111	0	1
20-																			-	-	100					200		1	1	11		l
40 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	10/2	-	-	1	-				1	-	183	1	-	-	-	- 100	1
60_	-	-	-		-		-	-	-	-	-	1	1	-	1		2,283	-	1_		- 10	300									- 200	1
80 - 100 -	De	rese	ntacia	0 00	atien	oara	difer	encia										100		TOTAL ST				.07		=3334				32 4	-300	1
120						S	mas 3					1	-	-				- 100												1		1
lesde 1	- 6	1.4	1.6	1.4	1.2	1 0	1-2	1 - 10	1 . 16	1 . 10		.6	1.4	0	- 2	- 6	-14	- 20	-14	0	-6	- 6	- 14	- 20	- 60	0	- 20	- 60	- 140	-270	desde 1	
asta 3	ő	1 . 4	. 2	ō	-2	- 4	- 6	0	-10	+4	. 2	ŏ	- 2	- 6	-0	-16	-28	-45	0	- 14	- 25	- 20	-39	-60	0	-60	-00	-120	-200	-330	hasta 3	7
nas de 3		•13	. 9	. 6	.3	0	-4	112	- 23	+16	•12	. 9	. 6	0	-4	-10	- 20	-30	-10	0	0	-10	- 20	- 30	+75	0	- 30	- 70	-140	-270	mas de 3	È
asta 6	.9	:8	:12	*!	-2	- 5	-5	+15	-15	+19	115	-10	-2	- 0	-12	-13	- 38	-60	-22	- 18	- 30	-13	-50	-40	-90	-75	-105	-80	-215	-345	más de 6	9
asta 10	0	+10	+6	.,	-2	-6	-11	0	-19	-10	+6	+1	-2	-9	-14	-28	-47	- 76	0	-22	-36	-35	-61	- 98	0	-90	-130			-370	hasta 10	5
rás de 10	28.12			-		102%	10.00	100.00	10000		0.50		11/2				0.20	11/201			Voges II					3243	777600				más de 10	OLEKANCIAS
osto 14	-11	+20	·15	.9	-3	- 8	- 6	-18	• 34	+23	+18	+12	-3	-11	-6	-16	-32	-50	0	- 27	-43	-16	-32	-50 -120	-110	-110	-50 -160	-95 -205	-150 -260	- 290	más de 14	=
nás de 14 asta 18			.,	1	-		1.0		1.23	""	1		-3	-"	-"	-34	33	-33		1	4.5	- 43	173	120		110	100	203	200	400	hasta 18	
ás de 18		Victor 1	Seption	Section	Egran.	No.	1			1000			1000						1	2000					-	Sec. 1		Town .		1000	más de 18	2
osta 24	+13	- 24	-17	•11	• 5	0	-7	+21	1.41	- 28	- 21	* 15	.9	0	-7	-20	- 40	-65	* 33	0	0	- 20	- 40	-65	* 130	0	-65	-110	-160	-300	hasta 24	
asta 30	0	+15	.8	• 2	-4	- 9	-16	0	- 28	+15		• 2	-4	-13	-20	-41	- 73	-117	0	-33	- 52	-53	- 92	-149	0	-130	-195	-240	-290	-430	más de 24 hasta 30	}
ás de 30																							7					-120	-170	-310	más de 30	AJUSTE
osta 40	+16	+28	+ 20	+13	.6	0	-9	.25	1 - 50	- 33	+25	+ 18	• 11	0	- 9	- 25	-50	-80	+39	0	0	- 25	-50	-80	+160	0	-80	-280	-330	-470	hasta 40	<u> </u>
as de 40	0	•17	.9	.3	-5	-11	-20	0	+34	-17	.9	.5	-5	-16	-25	-50	-89	-142	0	-39	- 62	-64	-112	-180	0	- 160	-240	-130	-180 -340	-320 -480	más de 40	п
ás de 50	-	-	-		-	-	-		-60	-	-			-		-		-	-	-	100	-		-	-	****	-	-740	-190	-340	hasta 50 más de 50	
sta 65	+19	+33	+24	- 15	. 6	0	-10	+ 30	+41	- 39	+30	+21	+ 12	0	- 10	-30	-60	-100	1.46	0	0	-30	-60	-100	+190	0	-100	-330	-380	-530	hasta 65	ı
às de 65	0	+20	•11	.3	-7	-13	-23	0	- 62	.30	*11	.5	-7	- 19	-29	-60	-106	-174	0	-46	-74	- 76	-134	- 220	0	-190	-290	-150	-200	-360 -550	más de 65 hasta 80	1
ás de 80	_		-	-	-	_	-	_	-43	-		-	-	-		_	-	-	-	-	-			_		-		-170	-220	-380	mas de 80	
sta 100	.22	+38	. 28	-18	.6	0	-12	+35	-51	- 45	+35	- 25	-13	0	-12	-36	-72	-120		0	0	-36	-72	-120	-220	0		-390	-440	-600	hasta 100	
as de 100	0	•23	•13	+3	-9	-15	- 27	0	-75	+23	- 13	.3	-9	-22	-34	-71	-126	- 207	0	-54	- 67	- 90	-159	-260	0	-220	-340	-180	-240		más de 100	
ista 120 as de 120		-	-	-	-	-	-		-88		-	-	200	-	-		-	-	-	-	7.00	-	-	77075				- 400	-460	-630 -460	más de 120	
sta 140		20000	100000	1107505	Lane.	100	2857	14588	+63			Jacob .				11000			Louis		2401		11100	Catelor	CHEAN			-450	-510	The second second	hasta 140	
ás de 140	•25	•45	+33	+ 21	•7	0	-74	+ 40	.90	-52	+40	+28	+14	0	-14			-145		0	0	-43	-85		-250						más de 140	
sta 160 as de 160	0	+27	•15	• 3	-11	-18	-32	0	.65	-27	+15	+3	-11	-25	-39	-83	-148	-245	0	-63	-100	- 106	-185	- 305	0	- 250	- 395	-460	-530	- 770	hasta 160 más de 160	
sta 180									- 68		1				Ü.	I												- 480	- 560		hasta 180	_
as de 180	,	7		-	1				+ 106																			- 240	- 340		más de 180	
sta 200	-29	+51	•37	- 24	. 7	0	-15	- 46	• 77 • 109	.60	+ 46	• 33	+16	0	-15	-50	-100	-170	1-72	0	0	- 50	-100	- 170	- 290	0	-170	-530	-630 -380		más de 200	
sto 225		.31	•17	.4	-13	-20	-35	0	-80	+31	-17	+4	-13	-29	- 44	-96		-285				- 122			0	- 290					hasta 225	
is de 225		00290	(100/20)	- 2	111/25/13	(Althou	(25.35)	100	+113	C5491	10020	A69 (8	M.S.	-	1000		Total Control	810.55	1.28	10.779	20.00	00000	0.000	0.500	(72)	Griffe	1800	-280	-420	- 820	más de 225	
sta 250	-	-		_	7.7.		-	-	-84					-	-		-	_	_						-	_		-570 -300			hosta 250 más de 250	
sta 280	-32	- 57	. 43	. 27	•7	0	- 17	+52	+94	+66	+52	•36	+ 16	0	-17	-56	-110	-190	.01	0	0	- 56	-110	-190	320	0	-190				hasta 280	
s de 280	0	. 34	- 20	.4	- 16	-23	-40	0	+130	+34	-20	-4	- 16	-32	-49	- 100	-191	-320	0	- 01	-130		-240		0						más de 280	
sta 315	_		-						+98			2.5	-									10000									hasta 315	
is de 315 sta 355	35	.62	-46	. 29	. 7	0	-18	.57	+ 144	-73	. 57	.40	- 18	0	-18	-62	-125	-210	.40	0	0	-62	-125	- 210	.360	0	-210		- 600		mas de 315 hasta 355	
				4.	-18		-43		+150			.4	-18	-36		-119		-350		-09			- 265		0	360					más de 355	
sta 400	70-	100		PER I	- 65	31150	-1500		+ 114	7	0.5477	3	BOOK	200,78	1337	100000	90750	759/5/S)	222/7/11	130.50	332.75	53162	1	600150	3500	ctus Rich	1027				asta 400	
s de 400			re					450	+166	100		1000		0	2.	Sec.			10000	24									- 760		más de 400	
	40	-67		.32	-7	-27	- 20	63	+126 +172	- 50	· 63 • 23	• 45	-20	-40	- 20	-68		-230 -385		-97	2000	-68	- 135 -	-230	400				-1160		masta 450	
sta 500	100	7-	**			200		- 1	132			7.7	**	40	00	191	434	202	V	21	133	100	230	400		.00	030			2050		

Tolerancias ISO para eies

Limites en μ m (1 μ m = 0,001 mm)

То	a	Dián			18																		
Símbolo	Limite nominal	1 hasta 3	de 3 hasta 6	de 6 hasta 10	de 10 hasta 18	de 18 hasta 30	más 30 hasta 40	de 40 hasta 50	más 50 hasta 65	65 hasta 80	más 80 hasta 100	de 100 hasta 120	más 120 14 hasta has 140 16	0 16 sta has	sta h	180 nasta	ás de 200 hasta 225	141000000	más de 250 28 hasta has 280 31	0 315 ta hasta	355 hasta 400	más 400 hasta 450	450 hasta 500
12	sup, inf,	- 270 - 370	-270 -390	-280 -430	-290 -470	-300 -510	-310 -560	-320 -570	-340 -640	-360 -660	-380 -730	-410 -760	- 460 - 5 - 860 - 9	20 - 5	580 - 980 -	660 - 1120 -	740	- 820 -1280	- 920 - 10 -1440 - 15		-1350 -1920	-1500 -2130	-165 -228
13	sup.	- 270 - 410	-270 -450	-280 -500	-290 -560	-300 -630	-310 -700	-320 -710	-340 -800	-360 -820	-380 -920	-410 -950	- 460 - 5 -1090 - 1		580 - 210 -	660	740	- 820 -1540	- 920 - 10 - 1730 - 18	0 - 1200 0 - 2090	-1350 -2240	-1500 -2470	
12	sup.	-	- 70 -190	- 80 -230	- 95 -275	-110 -320	-120 -370	-130 -380	-140 -440	-150 -450	-170 -520	-180 -530		210 - 2	230 -	240 - 700 -	260 720	- 280 - 740	- 300 - 3 - 820 - 8	30 - 360	- 400	- 440 -1070	- 41
6	sup.	- 20 - 26	- 30 - 38	- 40 - 49	- 50 - 61	- 65 - 78		30	_	00	-1	- Contract	-1 -1				-170 -199		-190 -222		10	-2 -2	
6	sup.	- 14 - 20	- 20 - 28	- 25 - 34	- 32 - 43	- 40 - 53		50 56		60 79	-	72 94		-			-100 -129		-110 -142		25 61	-1	
7	sup.	- 14 - 24	- 20 - 32	- 25 - 40	- 32 - 50	- 40 - 61		50		60 90	1		-,	85 25			-100 -146		-110 -162		25 82	-1	
12	sup.	-	- 20 -140	- 25 -175	- 32	- 40 -250	-3		-	60 960		72	-4	85			-100 -560		-110 -630		25 95	-1 -7	35 65
5	sup.	- 8 - 10	- 10 - 15		- 16 - 24	- 20 - 29	-			30 43		36 51	- :				- 50 - 70		- 56 - 79		62 87	-	
6	sup.	- 6 - 12	- 10 - 18		- 16 - 27	- 20 - 33		25		30 49		36 58	ī		\top		- 50 - 79		- 56 - 88	1 3	62 98	-	68
7	sup.	- 6 - 16	- 10 - 22		- 16 - 34	- 20 - 41		25		30 60		36 71		43 83			- 50 - 96		- 56 -108	1 2	62 119	-1	68
5	sup.	- 2	- 4			- 7 - 16	-	9 20		10 23		12 27	-	14 32			- 15 - 35		- 17 - 40		18 43		20 47
6	sup.	- 2 - 8	- 4 - 12			- 7 - 20	=		-	10 29	- 2	12 34		14			- 15 - 44	7	- 17 - 49		18 54		20 60
7	sup.	- 2	- 4 - 16		- 6 - 24	- 7 - 28		9	-	10	-	12 47	-				- 15 - 61		- 17 - 69		18 75		20 83
15	sup.	- 0	- 5			- 9	-		-	0	-	0 15		0	1		- 20		0 - 23		0 25		0 27
16	sup.	- 6	- 8			- 13	-		-	0	-	0 22	-	0 25			- 29		- 32		0 36		40
7	sup.	- 7	- 12			100	-1			30		0 35	5	0 40			- 46		- 52		0 57		63
18	sup.	- 14	- 18		0			0		0		0	-	0	1		- 72		0 - 81	1	0		97
n 9	sup.	0 - 25	- 30	0	0 - 43	0 - 52	_	0		74	-	0 87		0	\top		0 - 115		0 130		0		0
10	sup.	- 40	- 48	0		- 84	-1			120		140		0			-185		-210	-	230		0 250
11	sup.	- 60	- 75	0	. 0		-1			0		0	~2	0	1		-290		-320		0		000
13	sup.	-140	-180		0		-3	0	-	0	-	0	-6	0	T		-720		-810		990	-9	970
5	sup.	+ 2	+ 3				±	5	t	6 7	1	6 9	*	7	T		+ 7		+ 7 - 16	±	7 18	<u> </u>	7 20
6	sup.	+ 4 - 2	+ 6	+ 7			+	11 5	+	12	+	13 9	+	14 11			+ 16 - 13		+ 16 - 16	<u>+</u>	18 18	*	20 20
7 .	sup.	- 6	+ 8	+ 10	+ 12	+ 13	*	15 10	*	18 12	±	20 15	*	22 18			+ 25		+ 26 - 26	1	29 28	+	31 32
3 5	sup.	+ 2	+2,5 -2,5	+ 3	+ 4	+4.5	*	.5	*	6.5 6.5	ż	7,5 7,5	+	9			+ 10		+11,5 -11,5	±	12,5	+1	3,5
s 6	sup.	+ 3	+ 4	-		+6,5	*	8	*	9.5 9.5	+	11	+1				+14,5		+ 16 - 16	+	18 18	+	20 20
s 7	sup.	+ 5	+ 6	+7.5	+ 9	+	+1 -1	2,5	+	15 15	+	17,5 17,5	*	20 20			+ 23 - 23		+ 26 - 26	+:	28,5 28,5	+3	11,5
6.5	sup.	+ 4		+ 7	+ 9		;		‡	15 2	+	18	1	21 3			+ 24 + 4		+ 27 + 4	1	29 4	‡	32 5
k 6	sup.	+ 6	+ 9	-			:		1		:	25 3	‡	28 3			+ 33 + 4		+ 36 + 4	:	40		45 5
۲,	sup.	+ 10	+ 13	+ 16	+ 19	+ 23	:	27 2	1	32 2	:	38	‡	43			+ 50 + 4		+ 56 + 4	;	61 4	:	68 5
n 5	sup.	+ 6+ 2	+ 9	+ 12	+ 15	+ 17	‡	20 9	1	24 11	:			33 15			+ 37 + 17		+ 43 + 20		46 21		
n 6	sup.	+ 8			+ 18		1	25 9		30 11	:			40 15			+ 46 + 17		+ 52 + 20		57 21	:	63 23
n 7	sup.	-	+ 16		+ 25		1			41 11		48 13		55 15			+ 63 + 17		+ 72 + 20		78 21		86 23
15	sup.	+ 8 + 4	-		+ 20	+ 24	1	28 17	+	33 20	‡	38 23	‡	45 27			+ 51 + 31		+ 57 + 34	+	62 37	‡	67 40
16	sup.	+ 10	+ 16						:			45 23		52 27			+ 60 + 31		+ 66 + 34		73 37		80 40
n 7	sup.	+ 14		+ 25					:		:	58 23	1	67 27	T		+ 77 + 31		+ 86 + 34	1	94 37	#	103
p 5	sup.	+ 10							:			52 37		61 43			+ 70 + 50		+ 79 + 56		87 62		95 68
p 6	sup.	+ 12								51 32		59 37		68 43			+ 79 + 50		+ 88 + 56		98 62		108
p 7	sup.	+ 16 + 6							:			72 37		83 43			+ 96 + 50		+108		119		131

Tolerancias ISO para agujeros

Limites en μ m (1 μ m = 0,001 mm)

	inal	C	láme	tro	no	mina	en mm				1800	100	编型		otagalas	1.00	
Simbolo	mon		le di 3 6 stahas	1	de 10 asta	de 18 hasta	más de 30 40 hastahasta	más de 50 65	80 100	más de 120 140 160 hastahastahasta				más de 400 450	500 560	630 710	
Sim	Límite	110	3 1	200	18	30	40 50	65 80	10 No. 2013 15550	BESTAGE BROKE NO.	200 225 250	hastahasta 280 315				hasta hasta 710 800	
6	sup.	‡	28+ 20+	34	43	+ 53	+ 66 + 50	+ 79 + 60	+ 94 + 72	+110 + 85	+129 +100	+142	+161 +125	+175 +135	+189	+210 +160	+226
E 7	sup.	:	32+ 20+	40 25	50	+ 61 + 40	+ 75 + 50	+ 90 + 60	+107 + 72	+125 + 85	+146 +100	-162 -110	+182 +125	+198 +135	+215	+240	+260
E 10	sup.	:	68+ 20+	83	102	+124	+150	+180 + 60	+212 + 72	+245 + 85	+285 +100	+320	+355	+385	+425 +145	+480 +160	+530
E 11	sup.	:	95+1 20+	15	142	+170	+210 + 50	+250 + 60	+292 + 72	+335 + 85	+390 +100	+430	+485 +125	+535 +135	+585	+660	+730 +170
E 12	sup.	+1	40 + 1 20 +	75 25	212	+250	+300	+360	+422	+485 + 85	+560 +100	+630	+695 +125	+765 +135	+845	+960 +160	+1070
- 6	sup.	:	18+ 10+	22	27	+ 33	+ 41 + 25	+ 49 + 30	+ 58 + 36	+ 68 + 43	+ 79 + 50	+ 88 + 56	+ 98 + 62	+108 + 68	+120 + 76	+130 + 80	+142
7	sup.	+	22+ 10+	28	34	+ 41	+ 50 + 25	+ 60 + 30	+ 71 + 36	+ 83 + 43	+ 96 + 50	+108	+119 + 62	+131	+146	+160 + 80	+176 + 86
8	sup.	:	28+	35	43		+ 64 + 25	+ 76 + 30	+ 90 + 36	+106 + 43	+122 + 50	+137	+151 + 62	+165 + 68	+186	+205	+226 + 86
3 6	sup.	÷		14			+ 25 + 9	+ 29 + 10	+ 34 + 12	+ 39 + 14	+ 44 + 15	+ 49 + 17	+ 54 + 18	+ 60 + 20	+ 66	+ 74 + 24	+ 82 + 26
3 7	sup.	:	-	20	24		+ 34	+ 40 + 10	+ 47	+ 54 + 14	+ 61 + 15	+ 69	+ 75 + 18	+ 83 + 20	+ 92 + 22	+104	+116 + 26
38	sup.	:	_	27	33	+ 40	+ 48	+ 56 + 10	+ 66 + 12	+ 77 + 14	+ 87 + 15	+ 98 + 17	+107	+117	+132	+149	+166 + 26
16	sup.		8+	9	11		+ 16	+ 19	+ 22	+ 25	+ 29	* 32	+ 36	+ 40	+ 44	+ 50	+ 56
17	sup.	٠	12+	15	18	-	+ 25	+ 30	+ 35	+ 40	+ 46	* 52	+ 57	+ 63	+ 70	+ 80	+ 90
18	sup.			22	27		+ 39	+ 46	+ 54	+ 63	+ 72	+ 81	+ 89	+ 97	+110	+125	+140
19	sup.	٠	30+	36	43	+ 52	+ 62	+ 74	+ 87	+100	+115	+130	+140	+155	+175	+200	+230
1 10	sup.	+		58	70	_	+100	+120	+140	+160	+185	+210	+230	+250	+280	+320	+360
1 11	sup.			-	110	+130	+160 +190		+220	+250	+290	+320	+360	+400	+440	+500	+560
16	sup.	+	5+	5	6	+ 8	+ 10 + 13		+ 16	+ 18	+ 22 - 7	+ 25 - 7	* 29	+ 33	-		-
17	sup.	+	6+	8	10	+ 12	+ 14	+ 18	+ 22	+ 26 - 14	+ 30 - 16	+ 36	+ 39	+ 43	-	-	44
8	sup.	+	10+	12	15	+ 20	+ 24 - 15	+ 28 - 18	+ 34	+ 41 - 22	+ 47 - 25	+ 55	+ 60 - 29	+ 66 - 31	5.75		-
IS 6	sup.	+	4+4	5 4	5,5	+6.5	+ 8	+9.5 -9.5	* 11	+12.5 -12.5	+14.5 -14.5	+ 16 - 16	+ 18 - 18	+ 20	+ 22 - 22	+ 25 - 25	+ 28 - 28
IS 7	sup.	*	6+7		9 9	-	+12.5 -12.5	+ 15	+17.5 -17.5	+ 20 - 20	+ 23 - 23	+ 26 - 26	+28.5	+31.5 -31.5	+ 35 - 35	+ 40	+ 45 - 45
S 8	sup.		9+	11+	13.5	+16.5	+19.5 -19.5	+ 23 - 23	+ 27	+31.5 -31.5	+ 36 - 36	+40.5	+44.5	+48.5 -48.5	+ 55	+ 62	+ 70 - 70
6	sup.	:	2+	2+	2 9	+ 2	+ 3	+ 4	+ 4	+ 4 - 21	+ 5 - 24	+ 5 - 27	+ 7 - 29	+ 8	0 - 44	0 - 50	0 - 56
7	sup.	:	3÷	5+	12	+ 6 - 15	+ 7 - 18	+ 9 - 21	+ 10 - 25	+ 12	+ 13 - 33	+ 16 - 36	+ 17	+ 18 - 45	- 70	- 80	- 90
8	sup.	+		6+	8		+ 12 - 27	+ 14	+ 16 - 38	+ 20	+ 22 - 50	+ 25 - 56	+ 28 - 61	+ 29 - 68	0 -110	0 -125	0 -140
16	sup.	E	1-	3-	15	- 4 - 17	- 4 - 20	- 5 - 24	- 6 - 28	- 8 - 33	- 8 - 37	- 9 - 41	- 10 - 46	- 10 - 50	- 26 - 70	- 30 - 80	- 34 - 90
17	sup.	-		0	0	0 - 21	0 - 25	- 30	- 35	- 40	0 - 46	0 - 52	- 57	0 - 63	- 26 - 96	- 30 -110	- 34 - 124
18	sup.	+	2+	1 +	2 25	+ 4	+ 5	+ 5	+ 6	+ 8 - 55	+ 9 - 63	+ 9 - 72	+ 11 - 76	+ 11	- 96 - 26 -136	- 30 - 155	- 124 - 34 - 174
6	sup.	-	5-	7-	9 20	- 11 - 24	- 12 - 28	- 14 - 33	- 16 - 38	- 20 - 45	- 22 - 51	- 25 - 57	- 26 - 62	- 27 - 67	- 44 - 88	- 50 -100	- 56 -112
7	sup.	-	4-	4-	5 23	- 7 - 28	- 8 - 33	- 9 - 39	- 10 - 45	- 12 - 52	- 14 - 60	- 14	- 16 - 73	- 17 - 80	- 44 -114	- 50 - 130	- 56 - 146
8	sup.		2-	3-	30	- 3 - 36	- 3 - 42	- 4 - 50	- 4 - 58	- 4 - 67	- 5 - 77	- 5 - 86	- 73 - 5 - 94	- 6 -103	- 44 - 154	- 130 - 50 - 175	- 146 - 56 - 196
6	sup inf.	-	_	2-	15	- 18 - 31	- 21 - 37	- 26 - 45	- 30 - 52	- 36 - 61	- 41 - 70	- 47 - 79	- 51 - 87	- 55 - 95	- 78 - 122	- 88 - 138	-196 -100 -156
7	sup.	-	8-	9-	11 29	- 14 - 35	- 17 - 42	- 21 - 51	- 24 - 59	- 28 - 68	- 33 - 79	- 36 - 88	- 41 - 98	- 45 -108	- 78 - 148	- 138 - 88 - 168	-156 -100 -190
8	sup.	-	and the second	5-	18	- 22 - 55	- 26 - 65	- 32 - 78	- 37 - 91	- 43 -106	- 50 -122	- 56 - '3	- 62 - 151	- 108 - 68 - 165	- 78 - 188	- 168 - 88 -213	-190 -100 -240
6	sup.	-	12- 1	6-	20	- 24 - 37	- 29 - 45	-35 -37 -54 -56	-44 -47	-56 -58 -61 -81 -83 -86	- 68- 71- 75 - 97-100-114		- 97 - 103		-150 - 155	-175-185	-210220
7	sup.	-	11- 1	3-	16	- 20	- 25 - 50	-30 -32 -60 -62	-38 -41	-48 -50 -53 -88 -90 -93	- 60 - 63 - 67 - 106 - 109 - 113						-266 -276 -210 -220 -300 -310