## MyButtonClockLCD.c

```
#include "main.h"
//-----
#define BUTTONPORT PORTC
#define BUTTONPORT1 PORTC1
#define BUTTONPORT2 PORTC2
#define BUTTONPORT3 PORTC3
#define BUTTONPIN PINC
#define BUTTONPIN1 PINC1
#define BUTTONPIN2 PINC2
#define BUTTONPIN3 PINC3
#define BUTTONDDR DDRC
#define BUTTONDDR1 DDRC1
#define BUTTONDDR2 DDRC2
#define BUTTONDDR3 DDRC3
#define CLOCKMODEDATE 1
```

#define CLOCKMODE0 0

```
#define CLOCKMODEMONTH 2
#define CLOCKMODEYEAR 3
#define CLOCKMODEDAY 4
#define CLOCKMODEHOUR 5
#define CLOCKMODEMIN 6
#define CLOCKMODESEC 7
unsigned char sec, min, hour, day, date, month, year;
//-----
void port ini(void)
    PORTD=0x00;
    DDRD=0xFF;
    BUTTONDDR &= ~((1<<BUTTONDDR3)|(1<<BUTTONDDR2)|(1<<BUTTONDDR1));//ножки
кнопок на вход
    BUTTONPORT |= (1<<BUTTONPORT3)|(1<<BUTTONPORT1);//подтянем
резисторы к лапкам кнопок
//-----
void ModifyRTC(char index, char direction)
```

```
I2C StartCondition();
I2C_SendByte(0b11010000);
switch(index){
     case 1: //число даты
          I2C_SendByte(4);//Переходим на 0x04 - байт числа даты
          //вперед
          if (direction==1)
               if (month==2) //февраль
                    if(year%4==0) //високосный год
                         if(date<29) I2C_SendByte(RTC_ConvertFromBinDec(date+1));</pre>
                         else I2C_SendByte(RTC_ConvertFromBinDec(1));
                    else
                         if(date<28) I2C_SendByte(RTC_ConvertFromBinDec(date+1));</pre>
                         else I2C_SendByte(RTC_ConvertFromBinDec(1));
```

```
else if ((month==4)|(month==6)|(month==9)|(month==11))
               if(date<30) I2C_SendByte(RTC_ConvertFromBinDec(date+1));</pre>
               else I2C_SendByte(RTC_ConvertFromBinDec(1));
     else
               if(date<31) I2C_SendByte(RTC_ConvertFromBinDec(date+1));</pre>
               else I2C_SendByte(RTC_ConvertFromBinDec(1));
//назад
if (direction==0)
    if (month==2) //февраль
          if(year%4==0) //високосный год
```

```
if(date>1) I2C_SendByte(RTC_ConvertFromBinDec(date-1));
         else I2C_SendByte(RTC_ConvertFromBinDec(29));
    else
         if(date>1) I2C SendByte(RTC ConvertFromBinDec(date-1));
         else I2C_SendByte(RTC_ConvertFromBinDec(28));
else if ((month==4)|(month==6)|(month==9)|(month==11))
    if(date>1) I2C_SendByte(RTC_ConvertFromBinDec(date-1));
    else I2C SendByte(RTC ConvertFromBinDec(30));
else
    if(date>1) I2C_SendByte(RTC_ConvertFromBinDec(date-1));
    else I2C_SendByte(RTC_ConvertFromBinDec(31));
```

```
break;
case 2: //месяц
     I2C SendByte(5);//Переходим на 0x05 - байт месяца
     //вперед
     if (direction==1)
          if(month<12) I2C_SendByte(RTC_ConvertFromBinDec(month+1));</pre>
          else I2C_SendByte(RTC_ConvertFromBinDec(1));
     //назад
     if (direction==0)
          if(month>1) I2C_SendByte(RTC_ConvertFromBinDec(month-1));
          else I2C_SendByte(RTC_ConvertFromBinDec(12));
break;
case 3: //год
     I2C_SendByte(6);//Переходим на 0x06 - байт года
     //вперед
     if (direction==1)
```

```
if(year<99) I2C_SendByte(RTC_ConvertFromBinDec(year+1));</pre>
          else I2C_SendByte(RTC_ConvertFromBinDec(1));
     //назад
     if (direction==0)
          if(year>1) I2C SendByte(RTC ConvertFromBinDec(year-1));
          else I2C_SendByte(RTC_ConvertFromBinDec(99));
break;
case 4: //день недели
     I2C_SendByte(3);//Переходим на 0x03 - байт дня недели
     //вперед
     if (direction==1)
          if(day<7) I2C_SendByte(RTC_ConvertFromBinDec(day+1));</pre>
          else I2C_SendByte(RTC_ConvertFromBinDec(1));
     //назад
```

```
if (direction==0)
          if(day>1) I2C SendByte(RTC ConvertFromBinDec(day-1));
          else I2C_SendByte(RTC_ConvertFromBinDec(7));
break;
case 5: //часы
     I2C SendByte(2);//Переходим на 0x02 - байт часов
     //вперед
     if (direction==1)
          if(hour<23) I2C_SendByte(RTC_ConvertFromBinDec(hour+1));</pre>
          else I2C_SendByte(RTC_ConvertFromBinDec(0));
     //назад
     if (direction==0)
          if(hour>0) I2C_SendByte(RTC_ConvertFromBinDec(hour-1));
          else I2C_SendByte(RTC_ConvertFromBinDec(23));
```

```
break;
case 6: //минуты
     I2C SendByte(1);//Переходим на 0x01 - байт минут
     //вперед
     if (direction==1)
          if(min<59) I2C_SendByte(RTC_ConvertFromBinDec(min+1));</pre>
          else I2C_SendByte(RTC_ConvertFromBinDec(0));
     //назад
     if (direction==0)
          if(min>0) I2C_SendByte(RTC_ConvertFromBinDec(min-1));
          else I2C_SendByte(RTC_ConvertFromBinDec(59));
break;
case 7: //секунды
     I2C_SendByte(0);//Переходим на 0x00 - байт секунд
     //сброс секунд в 0
     if (direction==1)
```

```
I2C_SendByte(RTC_ConvertFromBinDec(0));
               //сброс секунд в 30
               if (direction==0)
                    I2C_SendByte(RTC_ConvertFromBinDec(30));
          break;
     I2C_StopCondition();
char ButtonPress (char index)
     char result=0, butcount=0, butstate=0;
     switch(index){
          case 1:
               while (butstate==0)
```

```
if(!(BUTTONPIN&(1<<BUTTONPIN1)))//Кнопка 1 нажата
     if(butcount < 5)</pre>
          butcount++;
     else
          result = 1;
          butstate=1;
else
     if(butcount > 0)
          butcount--;
     else
```

```
butstate=1;
break;
case 2:
while (butstate==0)
     if(!(BUTTONPIN&(1<<BUTTONPIN2)))//Кнопка 2 нажата
          if(butcount < 5)</pre>
               butcount++;
          else
               result = 2;
               butstate=1;
```

```
else
          if(butcount > 0)
               butcount--;
          else
               butstate=1;
break;
case 3:
while (butstate==0)
     if(!(BUTTONPIN&(1<<BUTTONPIN3)))//Кнопка 3 нажата
          if(butcount < 5)</pre>
```

```
butcount++;
     else
          result = 3;
          butstate=1;
else
     if(butcount > 0)
          butcount--;
     else
          butstate=1;
```

```
break;
     return result;
int main(void)
     unsigned int tt=0; //переменная для хранения температуры
     unsigned char button1state=0;//статус кнопки 1
     unsigned char clockmode=CLOCKMODE0;//обычный режим показаний дисплея
     char blinkstate=0;//переменная для мигания определенным показателем на дисплее
     port_ini(); //Инициализируем порты
     I2C_Init(); //Инициализируем шину I2C
     LCD_ini(); //Инициализируем дисплей
     clearlcd(); //Очистим дисплей
     //Устанавливаем время
          I2C_StartCondition();
```

```
I2C SendByte(0b11010000);
    I2C_SendByte(0);//Переходим на 0x00
//
    I2C_SendByte(RTC_ConvertFromBinDec(0)); //секунды
    I2C_SendByte(RTC_ConvertFromBinDec(31)); //минуты
    I2C SendByte(RTC ConvertFromBinDec(20)); //часы
    I2C SendByte(RTC ConvertFromBinDec(5)); //день недели
    I2C_SendByte(RTC_ConvertFromBinDec(29)); //дата
//
    I2C SendByte(RTC ConvertFromBinDec(1)); //месяц
//
    I2C SendByte(RTC ConvertFromBinDec(16)); //год
    I2C StopCondition();
while(1)
    //Читаем время
    I2C SendByteByADDR(0,0b11010000);
                                           //переходим на адрес 0
     delay ms(50);
    I2C StartCondition(); //Отправим условие START
    I2C_SendByte(0b11010001); //отправим в устройство бит чтения
    sec = I2C ReadByte();
    min = I2C ReadByte();
```

```
hour = I2C ReadByte();
day = I2C ReadByte();
date = I2C ReadByte();
month = I2C ReadByte();
year = I2C ReadLastByte();
I2C StopCondition(); //Отправим условие STOP
sec = RTC ConvertFromDec(sec); //Преобразуем в десятичный формат
min = RTC ConvertFromDec(min); //Преобразуем в десятичный формат
hour = RTC ConvertFromDec(hour); //Преобразуем в десятичный формат
day = RTC ConvertFromDec(day); //Преобразуем в десятичный формат
year = RTC ConvertFromDec(year); //Преобразуем в десятичный формат
month = RTC ConvertFromDec(month); //Преобразуем в десятичный формат
date = RTC_ConvertFromDec(date); //Преобразуем в десятичный формат
setpos(0,0); //Ставим курсор на начало координат
if(ButtonPress(1)==1)//Кнопка 1 нажата
    if (clockmode==CLOCKMODE0)
         clockmode=CLOCKMODEDATE;//перейдем в режим перевода даты
         blinkstate=0;//сбросим счетчик мигания
```

```
button1state=1;//статус 1 кнопки
if(clockmode!=CLOCKMODEDATE)
     sendcharlcd(date/10+0x30);//Преобразуем число в код числа
     sendcharlcd(date%10+0x30);//Преобразуем число в код числа
else //если режим перевода даты
     if (blinkstate==0)
          sendcharlcd(' ');
          sendcharlcd(' ');
          blinkstate=1;
     else
          sendcharlcd(date/10+0x30);//Преобразуем число в код числа
          sendcharlcd(date%10+0x30);//Преобразуем число в код числа
```

```
blinkstate=0;
              if(ButtonPress(1)==1)//Кнопка 1 нажата
                   if(button1state==0) //опросим статус, чтобы сразу не перейти в режим перевода
месяца
                        clockmode=CLOCKMODEMONTH; //перейдем в режим перевода месяца
                        button1state=1;
              if (clockmode==CLOCKMODEDATE) button1state=0;//сбросим статус
              if(ButtonPress(2)==2)//Кнопка 2 нажата
                   ModifyRTC(1,0);//1-дата,0-назад
              if(ButtonPress(3)==3)//Кнопка 3 нажата
                   ModifyRTC(1,1);//1-дата,1-вперед
         sendcharlcd('.');
         if(clockmode!=CLOCKMODEMONTH)
```

```
sendcharlcd(month/10+0x30);//Преобразуем число в код числа
     sendcharlcd(month%10+0x30);//Преобразуем число в код числа
else //если режим перевода месяца
     if (blinkstate==0)
          sendcharlcd(' ');
          sendcharlcd(' ');
          blinkstate=1;
     else
          sendcharlcd(month/10+0x30);//Преобразуем число в код числа
          sendcharlcd(month%10+0x30);//Преобразуем число в код числа
          blinkstate=0;
     if(ButtonPress(1)==1)//Кнопка 1 нажата
```

```
if(button1state==0) //опросим статус, чтобы сразу не перейти в режим перевода
месяца
                        clockmode=CLOCKMODEYEAR; //перейдем в режим перевода года
                        button1state=1;
               if (clockmode==CLOCKMODEMONTH) button1state=0;//сбросим статус
              if(ButtonPress(2)==2)//Кнопка 2 нажата
              ModifyRTC(2,0);//2-месяц,0-назад
              if(ButtonPress(3)==3)//Кнопка 3 нажата
              ModifyRTC(2,1);//2-месяц,1-вперед
         sendcharlcd('.');
         if(clockmode!=CLOCKMODEYEAR)
               sendcharlcd('2');
               sendcharlcd('0');
               sendcharlcd(year/10+0x30);//Преобразуем число в код числа
               sendcharlcd(year%10+0x30);//Преобразуем число в код числа
```

```
else //если режим перевода года
     if (blinkstate==0)
           sendcharlcd(' ');
           sendcharlcd(' ');
           sendcharlcd(' ');
           sendcharlcd(' ');
           blinkstate=1;
     else
           sendcharlcd('2');
           sendcharlcd('0');
           sendcharlcd(year/10+0x30);//Преобразуем число в код числа
           sendcharlcd(year%10+0x30);//Преобразуем число в код числа
           blinkstate=0;
     if(ButtonPress(1)==1)//Кнопка 1 нажата
```

```
if(button1state==0) //опросим статус, чтобы сразу не перейти в режим перевода
месяца
                        clockmode=CLOCKMODEDAY; //перейдем в режим перевода дня недели
                        button1state=1;
               if (clockmode==CLOCKMODEYEAR) button1state=0;//сбросим статус
               if(ButtonPress(2)==2)//Кнопка 2 нажата
               ModifyRTC(3,0);//3-год,0-назад
               if(ButtonPress(3)==3)//Кнопка 3 нажата
               ModifyRTC(3,1);//3-год,1-вперед
          sendcharlcd(' ');
          if(clockmode!=CLOCKMODEDAY)
               sendcharlcd('-');
               sendcharlcd(day+0x30);//Преобразуем число в код числа
               sendcharlcd('-');
```

```
else //если режим перевода года
     if (blinkstate==0)
           sendcharlcd(' ');
           sendcharlcd(' ');
           sendcharlcd(' ');
           blinkstate=1;
     else
           sendcharlcd('-');
           sendcharlcd(day+0x30);//Преобразуем число в код числа
           sendcharlcd('-');
           blinkstate=0;
     if(ButtonPress(1)==1)//Кнопка 1 нажата
           if(button1state==0)
```

```
clockmode=CLOCKMODEHOUR; //перейдем в режим перевода часов
              button1state=1;
     if (clockmode==CLOCKMODEDAY) button1state=0;//сбросим статус
     if(ButtonPress(2)==2)//Кнопка 2 нажата
     ModifyRTC(4,0);//4-день недели,0-назад
     if(ButtonPress(3)==3)//Кнопка 3 нажата
    ModifyRTC(4,1);//4-день недели, 1-вперед
setpos(0,1); //Ставим курсор на начало координат
if(clockmode!=CLOCKMODEHOUR)
     sendcharlcd(hour/10+0x30);//Преобразуем число в код числа
     sendcharlcd(hour%10+0x30);//Преобразуем число в код числа
else //если режим перевода часов
    if (blinkstate==0)
```

```
sendcharlcd(' ');
                    sendcharlcd(' ');
                    blinkstate=1;
               else
               sendcharlcd(hour/10+0x30);//Преобразуем число в код числа
               sendcharlcd(hour%10+0x30);//Преобразуем число в код числа
                    blinkstate=0;
               if(ButtonPress(1)==1)//Кнопка 1 нажата
                    if(button1state==0) //опросим статус, чтобы сразу не перейти в режим перевода
месяца
                         clockmode=CLOCKMODEMIN; //перейдем в режим перевода минут
                         button1state=1;
```

```
if (clockmode==CLOCKMODEHOUR) button1state=0;//сбросим статус
     if(ButtonPress(2)==2)//Кнопка 2 нажата
     ModifyRTC(5,0);//5-часы,0-назад
     if(ButtonPress(3)==3)//Кнопка 3 нажата
     ModifyRTC(5,1);//5-часы,1-вперед
sendcharlcd(':');
if(clockmode!=CLOCKMODEMIN)
     sendcharlcd(min/10+0x30);//Преобразуем число в код числа
     sendcharlcd(min%10+0x30);//Преобразуем число в код числа
else //если режим перевода минут
     if (blinkstate==0)
          sendcharlcd(' ');
          sendcharlcd(' ');
          blinkstate=1;
```

```
else
                    sendcharlcd(min/10+0x30);//Преобразуем число в код числа
                    sendcharlcd(min%10+0x30);//Преобразуем число в код числа
                   blinkstate=0;
               if(ButtonPress(1)==1)//Кнопка 1 нажата
                   if(button1state==0) //опросим статус, чтобы сразу не перейти в режим перевода
месяца
                        clockmode=CLOCKMODESEC; //перейдем в режим синхронизации секунд
                        button1state=1;
               if (clockmode==CLOCKMODEMIN) button1state=0;//сбросим статус
               if(ButtonPress(2)==2)//Кнопка 2 нажата
               ModifyRTC(6,0);//6-минуты,0-назад
               if(ButtonPress(3)==3)//Кнопка 3 нажата
               ModifyRTC(6,1);//6-минуты,1-вперед
```

```
sendcharlcd(':');
if(clockmode!=CLOCKMODESEC)
     sendcharlcd(sec/10+0x30);//Преобразуем число в код числа
     sendcharlcd(sec%10+0x30);//Преобразуем число в код числа
else //если режим синхронизации секунд
     if (blinkstate==0)
          sendcharlcd(' ');
          sendcharlcd(' ');
          blinkstate=1;
     else
          sendcharlcd(sec/10+0x30);//Преобразуем число в код числа
          sendcharlcd(sec%10+0x30);//Преобразуем число в код числа
          blinkstate=0;
```

```
if(ButtonPress(1)==1)//Кнопка 1 нажата
          if(button1state==0)
               clockmode=CLOCKMODE0; //перейдем в обычный режим хода
               button1state=1;
     if (clockmode==CLOCKMODESEC) button1state=0;//сбросим статус
     if(ButtonPress(2)==2)//Кнопка 2 нажата
     ModifyRTC(7,0);//7-минуты,0-установка 30
     if(ButtonPress(3)==3)//Кнопка 3 нажата
    ModifyRTC(7,1);//7-минуты,1-установка 0
sendcharlcd(' ');
tt = converttemp(dt check()); //измеряем температуру
sendcharlcd(tt/10+0x30);//Преобразуем число в код числа
sendcharlcd(tt%10+0x30);//Преобразуем число в код числа
sendcharlcd('*');
```

```
sendcharlcd('C');
main.h
#ifndef MAIN_H_
#define MAIN_H_
#define F_CPU 800000UL
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <util/delay.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include "lcd.h"
#include "twi.h"
#include "RTC.h"
```

```
#include "DS18B20.h"
#endif /* MAIN_H_ */
#endif /* MAIN_H_ */
twi.c
#include "twi.h"
void I2C_Init (void)
     TWBR=0x20;//скорость передачи (при 8 мгц получается 100 кгц, что и необходимо для общения
c ds1307)
void I2C_StartCondition(void)
```

```
TWCR = (1 << TWINT)|(1 << TWSTA)|(1 << TWEN);
    while (!(TWCR & (1<<TWINT)));//подождем пока установится TWIN
void I2C StopCondition(void)
    TWCR = (1 << TWINT)|(1 << TWSTO)|(1 << TWEN);
void I2C SendByte(unsigned char c)
    TWDR = c;//запишем байт в регистр данных
     TWCR = (1 << TWINT) | (1 << TWEN); // включим передачу байта
    while (!(TWCR & (1<<TWINT)));//подождем пока установится TWIN
void I2C_SendByteByADDR(unsigned char c,unsigned char addr)
    I2C_StartCondition(); // Отправим условие START
    I2C_SendByte(addr); // Отправим в шину адрес устройства + бит чтения-записи
```

```
I2C_SendByte(c);// Отправим байт данных
    I2C_StopCondition();// Отправим условие STOP
unsigned char I2C ReadByte(void)
    TWCR = (1 << TWINT)|(1 << TWEN)|(1 << TWEA);
    while (!(TWCR & (1<<TWINT)));//ожидание установки бита TWIN
    return TWDR;//читаем регистр данных
unsigned char I2C_ReadLastByte(void)
    TWCR = (1 << TWINT) | (1 << TWEN);
    while (!(TWCR & (1<<TWINT)));//ожидание установки бита TWIN
    return TWDR;//читаем регистр данных
twi.h
```

```
#ifndef TWI_H_
#define TWI H
#include "main.h"
void I2C Init (void); //инициализация i2c
void I2C_StartCondition(void); //Отправим условие START
void I2C_StopCondition(void); //Отправим условие STOP
void I2C_SendByte(unsigned char c); //передача байта в шину
void I2C SendByteByADDR(unsigned char c,unsigned char addr); //передача байта в шину на
устройство по адресу
unsigned char I2C ReadByte(void); //читаем байт
unsigned char I2C ReadLastByte(void); //читаем последний байт
#endif/* TWI H */
RTC.c
#include "RTC.h"
```

```
unsigned char RTC_ConvertFromDec(unsigned char c)
     unsigned char ch = ((c>>4)*10+(0b00001111&c));
     return ch;
unsigned char RTC_ConvertFromBinDec(unsigned char c)
     unsigned char ch = ((c/10) << 4) | (c\%10);
     return ch;
RTC.h
#ifndef RTC_H_
#define RTC_H_
#include "main.h"
```

```
unsigned char RTC_ConvertFromDec(unsigned char c); //перевод двоично-десятичного числа в
десятичное
unsigned char RTC_ConvertFromBinDec(unsigned char c); //перевод десятичного числа в
двоично-десятичное
#endif /* RTC_H_ */
lcd.c
#include "lcd.h"
//-----
void sendhalfbyte(unsigned char c)
    c<<=4:
    е1; //включаем линию Е
    delay us(50);
    PORTD&=0b00001111; //стираем информацию на входах DB4-DB7, остальное не трогаем
    PORTD|=c;
    е0; //выключаем линию Е
```

```
_delay_us(50);
void sendbyte(unsigned char c, unsigned char mode)
     if (mode==0) rs0;
     else
                rs1;
     unsigned char hc=0;
     hc=c>>4;
     sendhalfbyte(hc); sendhalfbyte(c);
void sendcharlcd(unsigned char c)
     sendbyte(c,1);
void setpos(unsigned char x, unsigned y)
     char adress;
```

```
adress=(0x40*y+x)|0b10000000;
     sendbyte(adress, 0);
void LCD_ini(void)
     _delay_ms(15); //Ждем 15 мс (стр 45)
     sendhalfbyte(0b00000011);
     _delay_ms(4);
     sendhalfbyte(0b00000011);
     _delay_us(100);
     sendhalfbyte(0b00000011);
     _delay_ms(1);
     sendhalfbyte(0b00000010);
     _delay_ms(1);
     sendbyte(0b00101000, 0); //4бит-режим (DL=0) и 2 линии (N=1)
     delay ms(1);
     sendbyte(0b00001100, 0); //включаем изображение на дисплее (D=1), курсоры никакие не
включаем (C=0, B=0)
     _delay_ms(1);
```

```
sendbyte(0b00000110, 0); //курсор (хоть он у нас и невидимый) будет двигаться влево
     _delay_ms(1);
void clearlcd(void)
     sendbyte(0b0000001, 0);
     _delay_us(1500);
void str_lcd (char str1[])
     wchar_t n;
     for(n=0;str1[n]!='\0';n++)
     sendcharlcd(str1[n]);
lcd.h
```

```
#ifndef LCD_H_
#define LCD_H_
#include "main.h"
//-----
void LCD_ini(void);
void setpos(unsigned char x, unsigned y);
void str lcd (char str1[]);
void clearlcd(void);
void sendcharlcd(unsigned char c);
//_____
#define e1 PORTD|=0b00001000 // установка линии Е в 1
#define e0 PORTD&=0b11110111 // установка линии Е в 0
#define rs1PORTD|=0b00000100 // установка линии RS в 1 (данные)
#define rs0PORTD&=0b11111011 // установка линии RS в 0 (команда)
//-----
#endif/* LCD H */
```

#include "DS18B20.h" char dt testdevice(void) //dt - digital thermometer | определим, есть ли устройство на шине char stektemp=SREG;//сохраним значение стека cli(); //запрещаем прерывания char dt; DDRTEMP |= 1<<BITTEMP; //притягиваем шину delay us(485);//задержка как минимум 480 микросекунд DDRTEMP &=  $\sim$ (1<<BITTEMP);//отпускаем шину delay us(65);//задержка как минимум 60 микросекунд if((PINTEMP & (1 << BITTEMP)) == 0x00) // проверяем, ответит ли утройствоdt=1;//устройство есть else dt=1;//устройства нет SREG=stektemp;//вернем показания стека на место \_delay\_us(420);//задержка минимум 480 микросекунд, но хватит и 420, т.к. это с учетом времени прошедших команд return dt;

```
// функция отправки бита на устройство
void dt_sendbit (char bt)
     char stektemp=SREG;//сохраним значение стека
     сіі(); //запрещаем прерывания
     DDRTEMP |= 1<<BITTEMP; //притягиваем шину
     _delay_us(2);
     if(bt)
          DDRTEMP &= \sim(1<<BITTEMP);//отпускаем шину
     delay us(65);
     DDRTEMP &= \sim(1<<BITTEMP);//отпускаем шину
     SREG=stektemp;//вернем показания стека на место
//функция отправки байта на устройство
void dt_sendbyte(unsigned char bt)
     char i;
```

```
for(i = 0; i < 8; i++)//посылаем отдельно каждый бит
          if((bt & (1 << i)) == 1 << i)//посылаем 1
          dt_sendbit(1);
          else//посылаем 0
          dt_sendbit(0);
//функция чтения одного бита с устройства
char dt readbit (void)
     char stektemp=SREG;//сохраним значение стека
     сіі(); //запрещаем прерывания
     char bt; //переменная хранения бита
     DDRTEMP |= 1<<BITTEMP; //притягиваем шину
     _delay_us(2);
     DDRTEMP &= \sim(1<<BITTEMP);//отпускаем шину
     _delay_us(13);
     bt=(PINTEMP & (1<<BITTEMP))>>ВITTEMP; //читаем бит
```

```
_delay_us(45);
     SREG=stektemp;//вернем показания стека на место
     return bt;
//функция чтения байта с устройства
unsigned char dt_readbyte()
     char c=0;
     char i;
     for(i = 0; i < 8; i++)
     c|= dt_readbit()<<i;//читаем бит
     return c;
//функция преобразования показаний датчика в температуру
int dt_check(void)
     unsigned char bt; //переменная для считывания бита
     unsigned int tt=0;
```

```
if(dt testdevice()==1)//если устройство нашлось
          dt sendbyte(NOID);//пропустить идентификацию, тк у нас только одно устройство на шине
          dt_sendbyte(T_CONVERT);//измеряем температуру
          _delay_ms(100);//в 9битном режим преобразования - 93.75ms (tCONV/8)
          dt testdevice();//снова используем те же манипуляции с шиной что и при проверке ее
присутствия
          dt sendbyte(NOID);
          dt sendbyte(READ DATA);//передадим байты устройству (в первых двух байтах
температура)
          bt = dt readbyte(); //читаем младший бит
          tt = dt readbyte(); //читаем бит MS
          tt = (tt << 8)|bt;//сдвигаем старший влево, младший пишем на его место, тем самым
получаем общий результат
     return tt;
//преобразование температуры в единицы
char converttemp (unsigned int tt)
```

```
char t =tt>>4;//сдвиг и отсечение старшего байта
    return t;
DS18B20.h
#ifndef DS18B20_H_
#define DS18B20_H_
#include "main.h"
#define NOID 0xCC // Пропустить индентификацию
#define T_CONVERT 0x44 // Код измерения температуры
#define READ_DATA 0xBE // Передача байтов ведущему
#define PORTTEMP PORTD
#define DDRTEMP DDRD
#define PINTEMP PIND
#define BITTEMP 1
```

int dt\_check(void); //функция преобразования показаний датчика в температуру char converttemp (unsigned int tt); //преобразование температуры в единицы

#endif /\* DS18B20\_H\_ \*/