



## Свежие комментарии

- Николай к записи STM Урок 13. HAL. USART. Передача данных
- Николай к записи STM Урок 13. HAL. USART. Передача данных
- Narod Stream к записи STM Урок 44. SDIO. FATFS
- Михаил к записи STM Урок 44.
   SDIO, FATES
- Анигилирую к записи AVR Урок 8.
   Семисегментный индикатор.
   Статическая индикация

## Форум. Последние ответы

- Паlexander в Программирование МК STM32
  - 2 дн., 4 час. назад
- Narod Stream в Программирование МК STM32
  - 3 нед., 5 дн. назад
- П Zandy в Программирование МК STM32
  - 3 нед., 5 дн. назад
- S Narod Stream в Программирование MK STM32
  - 1 месяц, 1 неделя назад
- Marod Stream в Программирование МК STM32
  - 1 месяц, 1 неделя назад

#### Февраль 2018

Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28				
« Янв						

## Архивы

- Февраль 2018
- Январь 2018
- Декабрь 2017
- Ноябрь 2017
- Октябрь 2017
- Сентябрь 2017
- Август 2017
- Июль 2017Июнь 2017
- Май 2017

Главная > Программирование AVR > AVR УРОК 39. Акселерометр LSM6DS3. Часть 4

# AVR УРОК 39. Акселерометр LSM6DS3. Часть 4



искать здесь ... Фильтровать



## Нужно программир-е контроллеров?

Комплексное обучение по продукции Siemens (SIMATIC S7). 5 уровней курсов!

О компании Услуги Продукция Преимущества festo.com Адрес и телефон



## Каталог БУ серверов! Более 300 шт.

Восстановленные серверы! Надежные и протестированные! Рабочие 100%. Гарантия 3 года!

bystryi.ru Адрес и телефон

Тесты устройств и аксессуаров

Урок 39 Часть 4

# Акселерометр LSM6DS3

Продолжаем работать с подключением акселерометра.

В прошлой части занятия мы закончили писать исходный код инициализации датчика.

Сегодня мы уже будем заниматься считыванием показаний нашего датчика по трем осям, которые время от времени нам нужно будет отправлять в шину USART. Для этого создадим функцию

void Accel\_ReadAcc(void)
{
 \_deLay\_ms(200);
}
//----void Accel\_Ini(void)

Данная функция и будет заниматься обработкой показаний датчика и отправкой их для мониторинга в шину USART. Пока в ней только задержка.



Заходите на канал Narod Stream

- Март 2017
- Февраль 2017
- Январь 2017
- Декабрь 2016
- Ноябрь 2016

```
Напишем на неё протоип в заголовочный файл
```

```
void Accel_Ini(void);
void Accel ReadAcc(void);
```

Затем вызовем её в бесконечном цикле в main()

```
while (1)
{
   Accel_ReadAcc();
}
```

В файле lsm6ds3.c напишем ещё одну функцию

```
void Accel_GetXYZ(int16_t* pData)
{
}
//-----
void Accel_ReadAcc(void)
```

Данная функция будет заниматься непосредственно выборкой данных из регистров и преобразованием их из пар в единые 16-битные целые числа. Причем данные значения могут быть и отрицательными. Кстати, здесь мы использовали тип значений необычный  $int16\_t$ . Это то же самое что short. Кто программировал в Keil, тот данный тип знает. Мы постоянно там используем подобного рода totalloward tot

Считывание данных осей постоянно с частотой, которую мы настроили в инициализации, происходит в шесть регистров (для каждой оси — по два)

9.34 OUTX\_L\_XL (28h)

Linear acceleration sensor X-axis output register (r). The value is expressed as a 16-bit word in two's complement.

		Tabl	e 99. OUT)	_L_XL reg	jister		
D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
		Table 100.	OUTX_L_X	L register	description		
D[7:0] X-axis linear acceleration value (LSbyte)							

9.35 OUTX\_H\_XL (29h)

9.36 OUTY\_L\_XL (2Ah)
Linear acceleration sensor Y-axis output register (r). The value is expressed as a 16-bit word in two's complement.

		Table	103. OUT	Y_L_XL re	gister			
D7	D8	D5	D4	D3	D2	D1	D0	
		Table 104.	OUTY_L_X	L register	description			
D[7:0] Y-axis linear acceleration value (LSbyte)								

9.37 OUTY\_H\_XL (2Bh)

Linear acceleration sensor Y-axis output register (r). The value is expressed as a 16-bit word in two's complement.

Table 105. OUTY_H_G register									
D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8		
		Table 106.	OUTY_H_	G register (	description				
D[15:8]	8] Y-axis linear acceleration value (MSbyte)								

9.38 OUTZ\_L\_XL (2Ch)

Linear acceleration sensor Z-axis output register (r). The value is expressed as a 16-bi word in two's complement.

Table 107. OUTZ_L_XL register									
D7	D8	D5	D4	D3	D2	D1	D0		
		Table 108.	OUTZ_L_X	L register o	description				
D[7:0]	Z-axis line	Z-axis linear acceleration value (LSbyte)							


9.39 OUTZ\_H\_XL (2Dh)

Linear acceleration sensor Z-axis output register (r). The value is expressed as a 16-bit word in two's complement.

Table 109. OUTZ\_H\_XL register

Table 109. OUTZ_H_XL register									
D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8		
Table 110. OUTZ_H_XL register description									
D[15:8] Z-axis linear acceleration value (MSbyte)									

Так как регистры идут один за другим по адресам, то мы смело можем использовать чтение их всех в одном вызове, так как функция чтения из шины I2C, написанная нами ранее, это вполне



# Рубрики

- 1-WIRE (3)
- ADC (6)
- DAC (4)
- GPIO (26)
- I2C (19)SPI (13)
- USART (8)
- Программирование AVR (131)
- Программирование РІС (8)
- Программирование STM32 (217)
- Тесты устройств и аксессуаров (1)



```
AVR УРОК 39. Акселерометр LSM6DS3. Часть 4 | | Программирование микроконтроллеров
                 предусматривает. Считаем эти данные в
                 предварительно объявленный буфер, а
                 затем с помощью давно известных
                 битовых сдвигов переложим в другой
                 буфер уже в три нормальные 16-битные
                 значения
                 void Accel_GetXYZ(int16_t* pData)
                 {
                   uint8_t buffer[6];
                   uint8_t i=0;
                 I2Cx_ReadData(0xD4,LSM6DS3_ACC_GYRO_
                 OUTX_L_XL,6,buffer);
                  for(i=0;i<3;i++)</pre>
                    pData[i] = ((int16_t)
                 ((uint16_t)buffer[2*i+1]
                 <<8)+buffer[2*i]);
                  }
                 Теперь продолжим писать функцию
                 Accel ReadAcc.
                                Здесь мы
                                                также
                 подготовим переменные, вызовем только
                 что написанную функцию и разложим всё
```

уже в свои локальные переменные

```
void Accel_ReadAcc(void)
 int16_t buffer[3] = {0};
 int16_t xval, yval, zval;
 Accel_GetXYZ(buffer);
 xval=buffer[0];
 yval=buffer[1];
 zval=buffer[2];
 _delay_ms(200);
```

Теперь зайдём в файл usart.c и напишем там функцию для отправки данных в шину USART сразу по несколько байтов в самом низу файла, иначе у нас будет очень и очень много кода, если мы будем отправлять данные по одному байту


```
void USART_TX (uint8_t *str1,
uint8_t cnt)
{
  uint8_t i;
  for(i=0;i<cnt;i++)</pre>
  USART_Transmit(str1[i]);
//-
Ну, и, конечно, напишем прототип в
файле usart.h
void USART_Transmit( unsigned char
void USART_TX (uint8_t *str1,
uint8_t cnt);
Вернёмся в нашу недописанную функцию.
Сначала добавим глобальную переменную
unsigned char read_buf[10]={0};
char str1[30]={0};
Напишем в функции Accel_ReadAcc
отправку данных в текстовом виде в шину
```


**USART** 

zval=buffer[2];


```
sprintf(str1,"X:%06d Y:%06d
Z:%06drn", xval, yval, zval);
USART_TX((uint8_t*)str1,strlen(str1)
);
_delay_ms(200);
-18% -29%
-30%
```

Соберём код, прошьём контроллер и запустим терминальную программу. Правда программа будет несколько другая, так как предыдущая порой не справляется с внушительным потоком. Я решил использовать HyperTerminal. Была найдена версия для современных операционных систем (ссылку дам в конце урока). Настроим в данной программе порт





Нажмём в программе кнопку "call" и Программа нам приблизительно 5 раз в секунду начнёт показывать значения наших осей, правда это не в единицах ускорений свободного падения, но всё это спокойно можно посчитать, учитывая, что у нас максимум 2G, значит 2G будет у нас 32768, а -2G — -32768. Соответственно 1G будет в 2 раза меньше и т.д. Понаклоняем макетницу с платой ненмного в разные стороны, и увидим, что показания постоянно меняются. Показания по оси Z приблизительно 1G означают, что данная ось у нас направлена вертикально и на неё постоянно действует ускорение земного притяжения 1G -- она же гравитационная постоянная.



Если вы смотрите мои уроки также и по STM, то вы уже знаете, что я также люблю писать программки под ПК и поэтому мы сейчас немного переделаем код вывода в шину USART, и уже посмотрим данные с осей в виде живого графика (ссылку на программу я также дам ниже). Правда программа работает только на 64-битных ОС. Сначала добавим ещё один глобальный буфер

```
char str1[30]={0};
uint8_t buf2[14]={0};
```


Код вывода строки в шину USART пока закомментируем, и напишем код вывода бинарных данных осей. Байты 0х11 и 0х55 вначале отправляем для того, чтобы программа на ПК привязывалась по ним к началу каждой посылки и не путала оси, также убавим немного задержку

```
//sprintf(str1,"X:%06d Y:%06d
Z:%06drn", xval, yval, zval);
//USART_TX((uint8_t*)str1,strlen(str1));
buf2[0]=0x11;
buf2[1]=0x55;
buf2[2]=(uint8_t)(xval>>8);
buf2[3]=(uint8_t)xval;
buf2[4]=(uint8_t)(yval>>8);
buf2[5]=(uint8_t)yval;
buf2[6]=(uint8_t)(zval>>8);
buf2[7]=(uint8_t)zval;
```

Соберём заново код и прошьём контроллер.

Запустим прогамму, настроим также её на наш порт и нажмем Start. Также покрутим немного плату и увидим изменения в графике показаний осей





Мы видим, что показания изредка падают на 0, но это возможно из-за плохих контактов, либо программа просто не успевает обрабатывать, что скорей всего. В текстовом виде у нас никаких сбросов не происходило.



## Исходный код

Техническая документация:

Документация на датчик Документация на оценочную плату

Программа Hyper Terminal Программа визуализации показаний

Приобрести плату Atmega 328p Pro Mini можно здесь.

Программатор (продавец надёжный) USBASP USBISP 2.0

Приобрести платы с датчиком LSM6DS3 можно у следующих продавцов:

Надёжный продавец LSM6DS33 STEVAL-MKI160V1

Здесь дешевле LSM6DS33 STEVAL-MKI160V1

Здесь другая плата, намного дешевле, но от другого разработчика LSM6DS33

**Смотреть ВИДЕОУРОК** (нажмите на картинку)



Post Views: 330

AVR YPOK 39.

Акселерометр

5 комментариев на "АѶ҈R Ў҈РО҈ КЗ9 Зсть Акселерометр LSM6DS 3. Часть 4"

2

Алексей: STM Урок 51.

Февраль 15, 20**10д ключаем** 

День добрый!

магнитометр

Очень хочется увидеть урож ројечасть дисплеем 0.96" (шина 12с или TWI). Не планируете такой?

Ответить



admin:

Февраль 15, 2017 в 10:42 дп

К сожалению, у меня такого нет.

Ответить



## Алексей:

#### Февраль 16, 2017 в 7:40 дп

Понял, ну если будет у Вас возможность и желание попробовать его — буду рад освещению процесса тут. Дисплей интересный — пробовал играться с ним через arduino ide с готовой библиотекой. А вот нормально запустить его просто через atmel studio не вышло. Максимум инициализировать и точки ставить получалось.


Ответить



## admin:


### Февраль 16, 2017 в 8:01 дп

Ну да, буду иметь в виду. То что работает с готовыми библиотеками ардуино, всегда нелегко запустить в Atmel Studio. Вот как раз сейчас я этим и занимаюсь. Пишу сценарий для работы с LAN-микросхемой епс28ј60 под Atmel Studio, для которой под ардуино есть куча библиотек, приходится в них копаться и выкапывать



Главная Новости Уроки по программированию МК	
Программирование микроконтроллеров AVR Программирование микроконтроллеров STM32	
Программирование микроконтроллеров РІС  Тесты устройств и аксессуаров	
Устройства и интерфейсы   Ссылки   Форум   Помощь	





© 2018 Narod Stream

## Наверх