





#### **Campus Quissamã**


Curso Integrado Informática Professor: Renato Barcelos

Turma: 2° ano

Dupla: Bruna Alves Souza e Danúsia de S. S. Marques

Data: 18/06/2019

## Relatório - LDR



### Código

int sensor =0;

int valorSensor =0;

void setup (){
Serial.begin (9600);

```
}
void loop () {
    int valorSensor = analogRead (sensor);
    Serial.println (valorSensor);
    delay (500);
}
```

### Material:

- ➤ 3 jumpers;
- ➤ 1 resistor;
- >> 1 LDR:
- > 1 protoboard;
- > 1 arduino UNO.

# Como ligar o arduino?

- ★Abrir o arduino do Windows;
- **★**Ferramenta

  - → Porta: "COM10 (Arduino/Genuíno UNO)"
- **★** □ Arquivo
  - **↓** Exemplo
    - **▶ 01.Basics** 
      - **→** Blink

Neste projeto, ligamos o jumper laranja na entrada 5V do arduino, o jumper preto no GND e o jumper amarelo na entrada A0 (power). A outra ponta do jumper preto ligamos na direção de uma perna do LDR, o jumper amarelo na direção da outra perna do LDR e do resistor e o jumper laranja ligamos na direção da outra perna do resistor.

#### Fonte:

http://mundoprojetado.com.br/ldr-como-usar/