





#### **Campus Quissamã**


Curso Integrado Informática Professor: Renato Barcelos

Turma: 2° ano

Aluno: Bruna Alves Souza e Danúsia de S. S. Marques

Data: 18/06/2019

# Relatório - LDR ligado com o LED



## • Código

```
int sensor = 0;
                  //Pino analógico em que o sensor está
conectado.
int valorSensor = 0; //Usada para ler o valor do sensor em
tempo real.
const int ledVerde = 8;
const int ledAmarelo = 9;
const int ledVermelho = 10;
//Função setup, executado uma vez ao ligar o Arduino.
void setup(){
  //Ativando o serial monitor que exibirá os valores lidos no
sensor.
  Serial.begin(9600);
  //Definindo pinos digitais dos leds como de saída.
  pinMode(ledVerde,OUTPUT);
  pinMode(ledAmarelo,OUTPUT);
 pinMode(ledVermelho,OUTPUT);
}
//Função loop, executado enquanto o Arduino estiver ligado.
void loop(){
  //Lendo o valor do sensor.
  int valorSensor = analogRead(sensor);
  //Valores da luminosidade podem ser alterados conforme
necessidade.
  //Luminosidade baixa.
  if (valorSensor < 750) {</pre>
    apagaLeds();
    digitalWrite(ledVermelho, HIGH);
  //Luminosidade média.
```

```
if (valorSensor >= 750 && valorSensor <= 800) {
    apagaLeds();
    digitalWrite(ledAmarelo, HIGH);
  //Luminosidade alta.
  if (valorSensor > 800) {
    apagaLeds();
    digitalWrite(ledVerde, HIGH);
  }
  //Exibindo o valor do sensor no serial monitor.
  Serial.println(valorSensor);
  delay(50);
}
//Função criada para apagar todos os leds de uma vez.
void apagaLeds() {
  digitalWrite(ledVerde,LOW);
  digitalWrite(ledAmarelo,LOW);
  digitalWrite(ledVermelho,LOW);
}
```

### → Material

- ◆ 11 jumpers
- ◆ 3 leds (verde, vermelho e amarelo)
- ◆ 4 resistores
- ♦ 1 LDR
- 1 protoboard
- ◆ 1 arduino UNO

## Como ligar o arduino?

- ☐ Abrir o aplicativo Arduino no windows
- Ferramentas
  - → Placa: "Arduino/Genuíno UNO"
  - → Porta: "COM10 (Arduino/Genuíno UNO)"

- □ Arquivo
  - **↓** Exemplo
    - **↓ 01.Basics** 
      - **Ы** Blink

Neste projeto, através de pesquisas, nós aprendemos a ligar o LDR (sensor de luz) junto ao LED.

Para que isso acontecesse corretamente, fizemos o seguinte esquema:

- ★ Ligamos o jumper verde na entrada 8 do arduino, o jumper amarelo na entrada ~9 e um jumper vermelho na entrada ~10;
- ★ Ligamos outro jumper vermelho na entrada 5V, um jumper preto na entrada GND e um jumper azul na entrada A0 (power).

#### Fonte:

http://www.comofazerascoisas.com.br/projeto-arduino-sensor-de-luz-ldr-com-leds.html