
Inspection
tIInRepair
15
pIStart
tIStart
pIClean
tIClean_1...12
pIInspect
tIInspect_1...7
pICheck
tICheck_1...2
pIUT
tIUTSkip
tIUT_1
pIFinish
tIFinish_1...12
pIDone
tIScrap
tIMach
tIOk
tIHb
tIRoom
tIIn
70
pISpace
pIRoom