新設・変更・書換えの時は必ず作業指導をすること

指定区分	作成:				品番:		
		, 年	5月	9日		_ :	ä

品名: 管理No.:

工程No.:

機番:

_	11 71			»» щ ·
	No.	手順	守らないとこうなる	備考
	1	電源を切る	感電する	
	2	看板表示する	第三者が電源を入れ感電する	

No. 1



作業名: 小型溶解保持炉 ウルトラビジョンシャッターユニット交換作業

No.2



- 1. 作業指導を受ける。
- 2. 決められたとおり作業を実施する。
- 3. 決められたとおり作った品物をチェックする。
- 4. 不良品が出たらはねのけ黄箱に入れる。
- 5. 異常を発見したらすぐTLに連絡する。

赤・・・目標ランクA 黄・・・目標ランクB

保全課

決裁者

改定者

改定内容

₽.

改定年月日

新設・変更・書換えの時は必ず作業指導をすること

指定区分	作成:				品番:	保∶	全課
		年	5月	9日		決裁者	作成者
						_ /	- ·

管理No.: 品名:

工程No.:

作業名:	小刑次解保基后	ウルトラビジョンシャッターユニット交換作業
1 F 🛣 🗀 .		

機番
/X 🖂

No.	手順	守らないとこうなる	備考
3	カバーの取り付けビスを緩める		4か所

No.3





改定年月日 No. 改定内容

- 1 作業指導を受ける。
- 2. 決められたとおり作業を実施する。
- 3. 決められたとおり作った品物をチェックする。
- 4. 不良品が出たらはねのけ黄箱に入れる。
- 5. 異常を発見したらすぐTLに連絡する。

緑⋯安全

・・・目標ランクA 黄・・・目標ランクB

新設・変更・書換えの時は必ず作業指導をすること

指定区分	作成:					品番:	保3	全課
		:	年	5月	9日		- 決裁者	作成者

管理No.: 品名:

工程No.:

作業名: 小型溶解保持炉 ウルトラビジョンシャッターユニット交換作業

機番:

No.	手順	守らないとこうなる	備考
110.	J MR	10000000	. С
4	配線取付けのビスを外す		4か所

No.4





- 1. 作業指導を受ける。
- 2. 決められたとおり作業を実施する。
- 3. 決められたとおり作った品物をチェックする。
- 4. 不良品が出たらはねのけ黄箱に入れる。
- 5. 異常を発見したらすぐTLに連絡する。

緑⋯安全

ė

改定年月日

色 別 赤・・・目標ランクA

黄・・・目標ランクB

新設・変更・書換えの時は必ず作業指導をすること

指定区分	作成:				品番:	保全	主課
		Ŧ	5月	9日		決裁者	作成1

管理No.: 品名:


工程No.:

趓	釆	


			I/A —
No.	手順	守らないとこうなる	備考
5	シャッターユニットを取り外す		2か所
6	Oリングを取替える		1個

作業名: 小型溶解保持炉 ウルトラビジョンシャッターユニット交換作業

No.5



No.6



緑…安全

改定内容

ė

改定年月日

色 赤・・・目標ランクA 黄・・・目標ランクB

- 1. 作業指導を受ける。
- 2. 決められたとおり作業を実施する。
- 3. 決められたとおり作った品物をチェックする。
- 4. 不良品が出たらはねのけ黄箱に入れる。
- 5. 異常を発見したらすぐTLに連絡する。

新設・変更・書換えの時は必ず作業指導をすること

指定区分	作成:				品番:	保全課
		軍	5月	9日		決裁者 作成者
	管理No.:				品名:	$\langle \qquad \not = \qquad \rangle$
	工程No.:					


作業名: 小型溶解保持炉 ウルトラビジョンシャッターユニット交換作業

機番:

No.	手順	守らないとこうなる	備考
7	新しいシャッターユニットを取付ける		ビス2か所

No.7





- 1. 作業指導を受ける。
- 2. 決められたとおり作業を実施する。
- 3. 決められたとおり作った品物をチェックする。
- 4. 不良品が出たらはねのけ黄箱に入れる。
- 5. 異常を発見したらすぐTLに連絡する。

改定内容

₽.

改定年月日

赤・・・目標ランクA 黄・・・目標ランクB

新設・変更・書換えの時は必ず作業指導をすること


指定区分	作成:				品番:	保3	全課
		年	5月	9日		決裁者	作成者
	管理No.:				品名:)
	工程No.:						

作業名: 小型溶解保持炉 ウルトラビジョンシャッターユニット交換作業 機番:

No.	手順	守らないとこうなる	備考
8	配線を取付ける		ビス4か所

配線の色を間違えないようにする ※使用期限が2013年3月よりも前の物から取替える 場合は配線が逆になるので注意する

No.8





- 1. 作業指導を受ける。
- 2. 決められたとおり作業を実施する。
- 3. 決められたとおり作った品物をチェックする。
- 4. 不良品が出たらはねのけ黄箱に入れる。
- 5. 異常を発見したらすぐTLに連絡する。

赤・・・目標ランクA

改定内容

₽.

改定年月日

決裁者

黄・・・目標ランクB

新設・変更・書換えの時は必ず作業指導をすること

指定区分	作成:				品番:	保全	全課
			5月	9日		決裁者	作成者
	管理No.:				品名:	7	1
	工程No.:					ノ	

作業名: 小型溶解保持炉 ウルトラビジョンシャッターユニット交換作業

機番:

No.	手順	守らないとこうなる	備考
9	カバーを取付ける(付属の使用期限シールを貼る)		ビス4か所

No.9



- 1. 作業指導を受ける。
- 2. 決められたとおり作業を実施する。
- 3. 決められたとおり作った品物をチェックする。
- 4. 不良品が出たらはねのけ黄箱に入れる。
- 5. 異常を発見したらすぐTLに連絡する。

緑・・・安全 赤・・・目標ランクA

改定内容

ė

改定年月日

決裁者

改定者

黄・・・目標ランクB