

Hướng dẫn thao tác xóa USB vision


B1: Chọn biểu tưởng [Start] ở góc dưới bêntrái màn hình




B3: Mở ổ cứng [DCM LINE 10]



B2: Chọn biểu tưởng [Computer]




B4: Mở mục [01.log img]




Hướng dẫn thao tác xóa USB vision


<u>B5</u>: chọn tất cả các file trong thực mục [01.log img]



B7: chọn biểu tượng[X] ở góc phải màn hình-> <u>kết thúc quá trình xóa</u> **dữ liệu**



<u>B6</u>: xóa file: Nhấn chuột phải chọn [Delete]



Note:

- 1: Có thể thực hiện xóa dữ liệu khi vision đang hoạt động
- 2: Không rút USB hoặc tắt máy khi đang xóa dữ liệu