	C Liên quan đến 6 thao tác đặc biệt thì bôi đen	(Ban hành lần 2: 12.05.202x)					
MAINTENANCE DIVI	SION Chung V TBTÐ TBTT	Ngày lập 作成日:27/09/2017 Trang: (1/					
	G DẪN THAO TÁC	Duyệt /承認	Ktra /確認	Lập /作成			
作業要領書	手順以外で異常があったら/Bất thường ngoài hướng dẫn 1、止める、呼ぶ、待つ。Dừng-Gọi-Đọi 2、上司と打ち合わせ、手順を見直す。Thảo luận cấp trên, xem lại						
Số quản lý 管理№:		Mr.X	N.T.B	V.V.A			

		生山	<u>o</u> :												
作弟	ên thao tác Thao tác thay filter máy h ú ≣業名					áy hút	bụi		Mã má 機番		VDCM0001.2.3.a				
Tên máy 機名				DCM						uyền	1.2.3.a				
			Dụng cụ • thiết bị đo 工具 • 計測器等	Filter	thay th	nế,búa	a sắt,trang phục bảo hộ,mũ cứng,găng tay,khẩu trang,kính bảo hộ								
Nº	Thao tác 操作		Trình tự tha 主な作業手					Hình minh h 図解	пора	Q: 0	èm chú ý 注意ポイント): Quality; S: Safety vel mối nguy) : (l/ ll/ lll/ lV				
1		Tha máy	ay thế filter máy hút bụi tro ay thế định kỳ 1 năm/1 lần y o lỗi cao hoặc thấp áp lực	Quy cách: x.x - x.x kPa											
2		Tắt nguồn át tổng ngoài tủ điện,treo can ban cấm đóng điện													
3		Ta sẽ ra tủ máy hút bụi bắt đầu tháo filter,dùng búa đập vào chốt gài theo hướng ngược chiều kim đồng hồ để tháo ra													
4			Sau khi tháo lỏng các chốt gài ra,ta đẩy các thanh chốt gài lên trên theo chiều hướng lên trên của lỗ,mở của máy hút bụi												
5		S	Sau đó ta tháo filter,tháo p bằng cách cầm tay kéo												
6			ta tháo phía dưới bằng c filter thành hình trái tim và												
Nº	Ngày sửa đ 改訂年月日	ı	Hạng mục sửa đổi 改訂事項	Duyệt 承認	K.tra 確認	Sửa 修正	Nº	Ngày sửa đổi 改訂年月日		mục sửa đổi 牧訂事項	Duyệt 承認	K.tra 確認	Sửa 修正		
	//							/ /							
	/ /					Page 1		/ /					<u> </u>		

Nº	Thao tác 操作	•				Hình minh 図解	họa	Điểm chú Q: Qualit RA(Level mối	y; S: S	afety	
	/ /					/ /					

FQI-MS44-01