طی بررسی های اخیر

ا- ارغام RFID-rc522 با تاچ پر یا ماتریکس امکان پزیر نبوده و به طور کل به فاطر نوع طرامی برد تاچ امواج بهم میریزد (متی با شبیه سازی آنتن روی برد و اتصال آن به مای آنتن رو برد هم ماژول مواب نداد) و فقط آنتن روی برد مواب میدهد . آنتن طبق برد باید هسته بدون رسانا باشد .

۲- تست وای فای برروی تاچ اثری نراشت

۳- تست آب کتابفانه نیاز به رو تاج برای هر تاج پر دارد (درمالی که میکرو ۱۶ تاج فقط دارد) و ۳ تاج کم است . طبق تست های صورت کرفته سایر راه مل ها نیز بی فایره بوره (برای مثال ولتاژ پلیکان با فازن بای پس اکر آب بروی تاج و پلی کان بریزد یا تاج بروی هردو باشر ولتاژ پلیکان هم انرازه ولتاژ تاج پر میشود ولی اکر روی تاج پر فلکسی باشر ولتاژ پلیکان تغیری نمیکنر).