

AoA = 1.0°
AoA = 2.0°
AoA = 3.0°
AoA = 4.0°
AoA = 5.0°
Center of Pressure X [m]
1.22
1.20
1.18
1.16
1.14
1.12
1.10
1.0
1.2
1.4
1.6
1.8
2.0
2.2
Mach Number