

AoA = 1.0°
AoA = 2.0°
AoA = 3.0°
AoA = 4.0°
AoA = 5.0°
Center of Pressure X [m]
1.750
1.725
1.700
1.675
1.650
1.625
1.600
1.0
1.2
1.4
1.6
1.8
2.0
2.2
Mach Number