

AoA = 1.0°
AoA = 2.0°
AoA = 3.0°
AoA = 4.0°
AoA = 5.0°
Rotational Acceleration (rad/s²)
Mach Number
80
70
60
50
40
30
20
10
1.0
1.2
1.4
1.6
1.8
2.0
2.2
2.4