


# Video – Parte 2

Errori di registrazione Drop e Artefatti



# L'errore è ineliminabile...


- Quando si tratta di segnali, di qualunque natura, non si può evitare che essi siano generati o trasmessi senza la presenza di errori
- Errore (rumore): un segnale non previsto che va a sommarsi a quello originale dando vita ad un'informazione non più fedele a quella che effettivamente è stata generata in partenza





# Artefatti – Riferimenti online

- http://avaa.bavc.org/artifactatlas/index.php/Table\_of\_Contents
- Wiki-atlas abbastanza completa sui principali artefatti video e audio, analogici e digitali





# Errori di Registrazione Analogici su Nastro Magnetico – Cause principali

- Registrazione e Riproduzione su nastro magnetico avvengono grazie al principio fisico di induzione elettromagnetica
  - Alterazioni impreviste di frequenza e/o ampiezza dell'onda elettromagnetica potrebbero modificare l'informazione originale
- Difetti (o usura) nelle parti meccaniche dei dispositivi



# Errori di Registrazione Analogici su Nastro Magnetico – Cause principali

- Difetti non prevedibili:
  - Polvere
  - Usura del nastro
  - Interferenze elettromagnetiche dovute ai cablaggi
  - Errate configurazioni del dispositivo
- Gli errori nei video su nastro magnetico sono generalmente chiamati "drop" e possono interessare sia la luminanza che la crominanza, oltre l'audio



# Video Drop Out

#### Cause:

 Perdita di informazione dovuta a usura del nastro o della testina

## Conseguenze:

Comparsa di informazione (righe) incoerente

- □ Se si tratta di usura fisica → restauro digitale
- Altrimenti pulizia della testina o sostituzione del dispositivo





# Tracking Error (Mistracking) "Errore di fuori traccia"

#### Cause:

 Perdita di informazione dovuta a errata sincronizzazione (nel CTL) delle testine in fase di lettura

## Conseguenze:

Comparsa di informazione (righe) incoerente

- Regolazione manuale del CTL (dal dispositivo)
- Restauro digitale







# Video Head Clog "Testina ostruita"

## Cause:


 Ossido staccatosi dai nastri aderisce alla testina

## Conseguenze:

Contatto nastro-testina impreciso

## Soluzioni:

Pulizia della testina





# Skew Error

# "Errore di simmetria"

#### Cause:

 Traccia video diversa rispetto alla registrazione (allungamento del nastro)

## Conseguenze:

- Sbandieramento da destra (lunghezza maggiore)
- Sbandieramento da sinistra (lunghezza minore)

- Utilizzo di un TBC
- Regolazione ad hoc della tensione del nastro





# Sync-Loss (Roll)

# "Perdita di sincronizzazione"

#### Cause:

 Errore nel segnale di sincronizzazione della lettura delle tracce video

## Conseguenze:

 Spostamento verticale dei frame oltre i margini dello schermo

- Utilizzo di un TBC
- Restauro digitale





# Tape Crease "Smerlatura"

#### Cause:

 Pieghe nel nastro solitamente dovute a parti meccaniche malfunzionanti nel dispositivo

## Conseguenze:

 Comparsa di righe di rumore persistenti (e talvolta rollio)

- Non esistono pratiche standard sicure per eliminare le pieghe
- Restauro digitale





# Dot Crawl "Punto trascinato"

### Cause:

 Interferenza reciproca fra luminanza e crominanza

## Conseguenze:

 Comparsa di righe di punti in movimento

## Soluzioni:

 Utilizzo di filtri appositi per una separazione più netta di luminanza e crominanza





# AC Beat (Video Hum)

## Cause:

- Corrente elettrica vagante
- Conseguenze:
  - Distorsione segnale video/audio
- Soluzioni:
  - Trasferire il contenuto su un altro nastro in assenza della corrente elettrica vagante





# Errori di Registrazione Digitali (su Nastri Magnetici) – Cause principali

- A differenza degli errori su supporti per la registrazione analogica, i problemi digitali hanno una natura legata soprattutto alla compressione
  - Compressione lossless: nessuna perdita di informazione in fase di decompressione
  - Compressione lossy: perdita di dati originali dopo la compressione



# DV Drop Out

#### Cause:

- Perdita di informazione durante la registrazione o riproduzione
- Problema nelle testine

## Conseguenze:

 Blocchi di pixel mancanti rimpiazzati con informazione recuperata da frame vicini

- Algoritmi di interpolazione
- Pulizia del dispositivo





# DV Head Clog

#### Cause:

- Polvere o ossido accumulati sulle testine
- Conseguenze:
  - Comparsa di informazione (bande verticali) incoerente
- Soluzioni:
  - Pulizia del dispositivo
- Esempio:
  - □ Formati miniDV e DVCAM: ogni frame è diviso in 10 bande verticali → Head Clog Banding





# Mosquito Noise

#### Cause:

 Compressione basata su DCT (JPEG o MPEG)

## Conseguenze:

 Sgranatura delle aree ad alto contrasto o che presentano edge complessi

- Nessuna efficiente
- Cambiare codifica
- Diminuire il contrasto (con perdita di qualità)





# Block Noise


### Cause:

 Compressione differente fra fotogrammi vicini in scene con soggetti in rapido movimento

## Conseguenze:

- Sgranatura di alcune aree
- Perdita di dettagli

- Nessuna efficiente
- Cambiare codifica





# Errori dovuti a Digitalizzazione

 I difetti presenti nel video originale potrebbero subire diverse modifiche, dalla correzione

all'enfatizzazione.

 I dispositivi DAQ possono tentare di corregere errori di registrazione analogici

- Talvolta questo provoca la comparsa di nuovi artefatti.
- Esempio: "Comete"

