РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Распечатки тестовых программ

194

194

```
ЗАКАЗ   АДРЕС    КОМАНДА   КР   ИСП.АДР,    ПОЯСНЕНИЯ
П П О
Р Е С   ЯЧЕЙКИ     ИЛИ            ДЛЯ
О Р Т
Т                КОНСТАНТА        ПА=2


0 0 0   074300   2 15 700   0 1   074000   ∧052525
0 0 0   074301   2 17 701   1 0   074000
0 0 0   074302   2 35 004   0 0   074306
0 0 0   074303   0 00 001   1 0
0 0 0   074304   1 34 730   0 1
0 0 0   074305   0 00 400   0 1
0 0 0   074306   2 20 706   0 1   074000   052525 → См
0 0 0   074307   2 15 675   0 1   074012   ∧011111

                              КС ПРОВОДА 000726741

0 0 0   074310   2 17 674   1 0   074014   [См]=010101
0 0 0   074311   2 35 004   0 0   074315
0 0 0   074312   0 00 021   1 0
0 0 0   074313   1 34 730   0 1
0 0 0   074314   0 00 400   0 1
0 0 0   074315   0 00 000   1 1
0 0 0   074316   0 00 000   1 1
0 0 0   074317   2 20 717   0 1   074000   052525 → См

                              КС ПРОВОДА 000473150

0 0 0   074320   2 17 720   1 0   074000   ⊕052525
0 0 0   074321   2 17 675   1 1   074024   [См]=000000 ?
0 0 0   074322   2 35 004   0 0   074326
0 0 0   074323   0 00 001   1 0
0 0 0   074324   1 34 730   0 1
0 0 0   074325   0 00 400   0 1
0 0 0   074326   2 20 726   0 0   074000   052525 → См
0 0 0   074327   2 17 715   1 0   074012   ⊕011111

                              КС ПРОВОДА 000733015

0 0 0   074330   2 17 713   1 0   074015   [См]
0 0 0   074331   2 35 004   0 0   074335
0 0 0   074332   0 00 001   1 0
0 0 0   074333   1 34 730   0 1
0 0 0   074334   0 00 400   0 1
0 0 0   074335   0 00 000   1 1
0 0 0   074336   2 31 713   0 0   074023   000000 → ИР
0 0 0   074337   2 20 721   0 1   074016   177000 → См

                              КС ПРОВОДА 000625104


                              КС СТРАНИЦЫ 003202232
```