ЗАКАЗ ППО РЕСОРТ	АДРЕС ЯЧЕЙКИ	КОМАНДА ИЛИ КОНСТАНТА	КР	ИСП.АДР. ДЛЯ ПА=2	ПОЯСНЕНИЯ
0 0 0	074300	2 15 700	0 1	074000	Λ052525
0 0 0	074301	2 17 701	1 0	074000	
0 0 0	074302	2 35 004	0 0	074306	
0 0 0	074303	0 00 001	1 0		
0 0 0	074304	1 34 730	0 1		
0 0 0	074305	0 00 400	0 1		
0 0 0	074306	2 20 706	0 1	074000	052525 → См
0 0 0	074307	2 15 675	0 1	074012	Λ011111
		КС ПРОВОДА 000726741			
0 0 0	074310	2 17 674	1 0	074014	[См] = 010101
0 0 0	074311	2 35 004	0 0	074315	
0 0 0	074312	0 00 021	1 0		
0 0 0	074313	1 34 730	0 1		
0 0 0	074314	0 00 400	0 1		
0 0 0	074315	0 00 000	1 1		
0 0 0	074316	0 00 000	1 1		
0 0 0	074317	2 20 717	0 1	074000	052525 → См
		КС ПРОВОДА 000473150			
0 0 0	074320	2 17 720	1 0	074000	⊕052525
0 0 0	074321	2 17 675	1 1	074024	[См] - 000000 ?
0 0 0	074322	2 35 004	0 0	074326	
0 0 0	074323	0 00 001	1 0		
0 0 0	074324	1 34 730	0 1		
0 0 0	074325	0 00 400	0 1		
0 0 0	074326	2 20 726	0 0	074000	052525 → См
0 0 0	074327	2 17 715	1 0	074012	⊕011111
		КС ПРОВОДА 000733015			
0 0 0	074330	2 17 713	1 0	074015	[См]
0 0 0	074331	2 35 004	0 0	074335	
0 0 0	074332	0 00 001	1 0		
0 0 0	074333	1 34 730	0 1		
0 0 0	074334	0 00 400	0 1		
0 0 0	074335	0 00 000	1 1		
0 0 0	074336	2 31 713	0 0	074023	000000 → РР
0 0 0	074337	2 20 721	0 1	074016	177000 → См
		КС ПРОВОДА 000625104			
		КС СТРАНИЦЫ 003202232			

ЗАКАЗ ППО РЕСОРТ	АДРЕС ЯЧЕЙКИ	КОМАНДА ИЛИ КОНСТАНТА	КР	ИСП.АДР. ДЛЯ ПА=2	ПОЯСНЕНИЯ
0 0 0	074340	0 25 770	1 0		177000 → 770 сч.
0 0 0	074341	1 30 001	0 0		+ 1 → РР
0 0 0	074342	0 07 770	1 0	-	+ 1 → 770
0 0 0	074343	0 20 770	1 0		
0 0 0	074344	2 17 731	1 0	074005	
0 0 0	074345	2 35 002	0 0	074347	
0 0 0	074346	2 34 405	0 1	074341	
0 0 0	074347	0 27 771	0 1		[771] := [РИ]
		КС ПРОВОДА 000610310			
0 0 0	074350	0 20 771	1 1		
0 0 0	074351	2 17 732	1 0	074017	[771] = 000777 ?
0 0 0	074352	2 35 003	0 1	074357	
0 0 0	074353	2 31 702	0 1	074011	
0 0 0	074354	0 00 021	1 0		
0 0 0	074355	1 34 730	0 1		
0 0 0	074356	0 00 400	0 1		
0 0 0	074357	2 31 732	0 1	074024	000000 → РИ
		КС ПРОВОДА 000657156			
0 0 0	074360	0 27 770	0 0		[770] → См
0 0 0	074361	0 20 770	1 0		
0 0 0	074362	2 17 736	1 1	074024	
0 0 0	074363	2 35 005	0 1	074370	
0 0 0	074364	2 31 752	0 1	074011	
0 0 0	074365	0 00 001	1 0		
0 0 0	074366	1 34 730	0 1		
0 0 0	074367	0 00 400	0 1		
		КС ПРОВОДА 000355227			
0 0 0	074370	2 20 770	0 0	074000	052525 → См
0 0 0	074371	2 12 781	1 0	074002	: 025252 = 000003
0 0 0	074372	2 36 004	0 0	074376	Р = 1 ?
0 0 0	074373	0 00 001	1 0		
0 0 0	074374	1 34 730	0 1		
0 0 0	074375	0 00 400	0 1		
0 0 0	074376	0 00 000	1 1		
0 0 0	074377	0 33 019	1 1		установка масок
		КС ПРОВОДА 000322330			
		КС СТРАНИЦЫ 002767245			