Продолжение

	Устройства							Признаки				
	АП	ГИР	РКОП1	РКОП2	РО2	РО1	РО	ω	φ	Тц	Ток	Ткон
1		Е1	0101000	0110000	000000	1,77777	1,77777	1				1
2		Е2						0				0
3		Е3					00000					
4		Е4						1				

21Т

Продолжение

ИЛИ

	Устройства							Признаки				
	АП	ПИР	РКОПТ	РКОПТ	РО2	РО1	РР	ωφ	Тч	Ток	Ткз	
1		Е1	0110000	0110000	0,5525	1,77777	1,77777	0			0	
2		Е2										
3		Е3										
4		Е4									1	

256

Продолжение

	Устройства								Признаки				
	ДП	ПИР	РКОП	РКОП	РО2	РО1	РР		ω	φ	Ïц	Гож	ТКоп
1		E1	011100	011100	177777	177777	177777		0				0
2		E2											
3		E3					000000						
4		E4							1				1

257

Сдвиг (одинарный арифметический левый)

Продолжение

	Устройства										Признаки				
	АП	ПИР	РКОП I	РКОП II	РОГ	РОП	РР	СЧ	РА		ω	φ	Тц	Гок	Гкоп
1	Нач. Уст.		0000000	0000000	000000		0,07070	0			0	0	0	0	0
2	$\bar{a}\bar{b}\bar{c}\cdot\bar{\tau}_1$				0,14406										
3	$\bar{d}\bar{e}\bar{f}\cdot\bar{\tau}_2$		01100000	01100000											
4	$\bar{a}\bar{b}\bar{c}\cdot\bar{\tau}_1$				0,00406				000000						
5	$\bar{d}\bar{e}\bar{f}\cdot\bar{\tau}_2$														
6	$\bar{a}\bar{b}\bar{c}\cdot\bar{\tau}_1$								060106						
7	$\bar{d}\bar{e}\bar{f}\cdot\bar{\tau}_2$							11001							
8	$\bar{a}\bar{b}\bar{c}\cdot\bar{\tau}_1$														
9	$\bar{d}\bar{e}\bar{f}\cdot\bar{\tau}_2$														
10	$\bar{a}\bar{b}\bar{c}\cdot\bar{\tau}_1$					0,07070		11010							
11	$\bar{d}\bar{e}\bar{f}\cdot\bar{\tau}_1$	E1											1		
12	$\bar{a}\bar{b}\bar{c}\cdot\bar{\tau}_1$	E2													
13	$\bar{d}\bar{e}\bar{f}\cdot\bar{\tau}_2$	E3						11011							
14		E4					0,16160								
15		E5				0,16160		11100							

Продолжение

	Устройства										Признаки				
	АП	ПИР	РКОП I	РКОП II	РО2	РО1	РР	Сч Ч	РА		Э	Ф	Тц	Тож	Ткоп
16		Е4	01100000	01100000	0,00406	0,16160	0,34340	11100	060406		0	0	1	0	0
17		Е3				0,34340		11101							
18		Е4					0,70700								
19		Е3				0,70700		11110				1			
20		Е4					0,61600								
21		Е3				0,61600		11111							
22		Е4					0,43400								
23		Е3				0,43400		00000					0		
24		Е4					0,07000							1	
25		Е5				0,07000								0	
26		Е6													
27		Е7							РНК⇒РА						1

сдвиг

	Устройства								Признаки				
	АП	ГИР	РКОП I	РКОП II	РО2	РОI	РР	СчСЧ	РА		W	Ψ	Ту	Точ	Ткоп
1	Нагрст				14475		52525								
2	f			~~01100000~~											
3	bcf		01100000	01100000	~~01100000~~										
4	bCDE				14475										
5	ade														
6	ad														
7	acd					000006		011101							
8	acdf														
9	abdf														
10	abcdf					52525									
11	def	E1											1		
12		E2													
13		E3						01110							
14		E4					25252								
15		E3				05252		011111							
16		E4					12525								
17		E3				12525		00000					0		
18		E4					05252							1	
19		E5				05252								0	

250

Сдвиг (двойной арифметический правый)

Продолжение

	Устройства										Признаки				
	АП	ПИР	РКОП1	РКОП2	РО2	РО1	РР	РМР	СчЦ	РА	ω	φ	Тц	Ток	Ткон
1	Нач. Уст.	0	00 000000	00000 000	000000		0,70707	0,70707	0		0	0	0	0	0
2					0,14125										
3			01100008	01100000											
4					0,00125					000000					
5															
6										0,60125					
7									11101						
8															
9															
10						0,70707									
11		E1													
12		E2													
13		E3				0,70707			11110						
14		E4					0,34343	0,34343							
15		E5				0,34343			11111						

Продолжение

	Устройства										Признаки				
	ЛП	ГИР	РСОПI	РСОПII	РО2	РО1	РР	РНР	СчЧ	РА	ω	φ	Тц	Ток	Ткоп
16		Е4	01100000	01100000	0,00175	0,34345	0,16161	0,76161	11111	0,60125	0	0	1	0	6
17		Е3*				0,16161			00000				0		
18		Е4					0,02020	0,22020						1	
19		Е5				0,02020								0	
20		Е6													
21		Е7								РНЕ=0,1					1

Нормализация

Продолжение

	Устройства								Признаки			
	ДП	ПМР	РКПП	РКПП	РОП	РР	С244		Ш	Ф	Тц	Гож	Ткол
1		E1	0101000	0101000	120202	120202	00000				0	0	0
2		E2									1		
3		E3											
4		E4				161616	00001						
5		E3			1,61616								
6		E4				143434	00010						
7		E3			1,43434						0		
8		F45				102020	00011						
9		E6	0100010		0,00000								
10		E7			0,00001							1	
11		E8											
12		E1										0	
13		E2											
14		E3											
15		E4											1

262

ПАИ (01)

Продолжение

	Устройства							Признаки			
	АП	ПИР	РКОП1	РКОП2	РО2	РО1	РЧ	Ш	Ф	Тц	Гок	Ткл
1	Нач. уст.	0	000000	000000	0		0,00222	0				0
2	$\overline{абв}\cdot\tau_1$	0	100000	110000	0							
3	$\overline{бвг}\cdot\tau_2$	0										
4	$\overline{вгд}\cdot\tau_1$				0	0	0,00222					
5	$\overline{гдж}\cdot\tau_2$											
6	$\overline{абг}\cdot\tau_1$						001000	1				
7	$\overline{бгд}\cdot\tau_2$					РКЗ	РО1					
8	$\overline{абд}\cdot\tau_1$											
9	$\overline{бдж}\cdot\tau_2$											
10	$\overline{абе}\cdot\tau_1$					РР3	РО1					
11	$\overline{бдз}\cdot\tau_2$	Е1										
12	$\overline{абг}\cdot\tau_1$	Е2										
13	$\overline{бдз}\cdot\tau_2$	Е3										1
14		Е4										

ПАИ

Продолжение

	Устройства										Признаки				
	АП	ПИР	РКОП I	РКОП II	РО2	РД1	РН				ω	φ	$T_ц$	$T_{ож}$	$T_{кл}$
1	Нач. сост.		00 000 000	00000 000	0,30777						0				0
2	$\bar{a}_{бс}\cdot\bar{z}_1$														
3	$\bar{d}_{ef}\cdot\bar{z}_2$		11000 000	11000 000											
4	$\bar{a}_{бс}\cdot\bar{z}_1$				0,00777										
5	$\bar{d}_{ef}\cdot\bar{z}_2$														
6	$\bar{a}_{бс}\cdot\bar{z}_1$						0,00777								
7	$\bar{d}_{ef}\cdot\bar{z}_2$					РНС⇒РО1									
8	$\bar{a}_{бс}\cdot\bar{z}_1$														
9	$\bar{d}_{ef}\cdot\bar{z}_2$														
10	$\bar{a}_{бс}\cdot\bar{z}_1$					РР⇒РО1									
11	$\bar{d}_{ef}\cdot\bar{z}_2$	Е1													
12	$\bar{a}_{бс}\cdot\bar{z}_1$	Е2													
13	$\bar{d}_{ef}\cdot\bar{z}_2$	Е3													
14		Е4													1

Продолжение

ЗИР

	Устройство							Признаки			
	АП	ГИР	РКОПД	РКОПД	РО1	РО2	РКПИ	Ш Ч	Тч	Ток	Ткон
1		Е1	Ю0000	Ю111000	000 000	000777	000777			0	0
2	•	Е2			000777					1	
3		Е3					000777				
4		Е4									
5		Е5								0	1

БП Продолжение

	Устройства										Признаки				
	АП	ГИР	РКОП I	РКОП II	РОГ	РНК	РА				ω	φ	$T_ц$	$T_{ож}$	$T_{коп}$
1	Нач. сост		00 000 000	00 000 000	000 000										0
2	$\overline{def}\cdot\tau_2$														
3	$\overline{abc}\cdot\tau_1$				0,34777										
4	$\overline{def}\cdot\varepsilon_2$		11 100 000	11 100 000											
5	$\overline{abc}\cdot\tau_1$				0,00777		000000								
6	$\overline{def}\cdot\tau_0$														
7	$\overline{abc}\cdot\tau_1$					000777									
8		E1													
9		E2					000777								
10		E3					600777								
		E4													1

Продолжение

УП4

	Устройства						Признаки			
	ДШ	ГИР	РГОП1	РГОП2	РНК	РА	РОГ	Э	Ф	Тч	Тех	Ткон
1	Нагр											0
2	ЗАБ-Т5									1		
3	ЗАБ-Т						03525Г					
4	ЗАБ-Т5			11 110 000	11110000							
5	ЗАБ-Т						000000	000952				
6	ЗАБ-Т2											
7	ЗАБ-Т2					000152	600452					
8		Г1										
9		Г2					0,00252					
10		Г3						6,00252				1
11		Г4										

267

Продолжение

	Устройства							Признаки				
	АП	ГИР	РКОПД	РКОПД	РО2	РИК	РЯ	Э	Ф	Гц	Гвых	Гкон
1	Нет связи											0
2	ДБ1-Е2							1				
3	ДБ1-Е1				Ф35525							
4	ДБ1-Е2		11101 000	11101 000								
5	ДБ1-Е1				Ф00525		Ф00000					
6	ДБ1-Е3					Ф00525	Ф00525					
7	ДБ1-Е4					Ф00525	Ф00525					
8		Е1										
9		Е2					Ф00525					
10		Е3					Ф00525					
11		Е4										