ЗАКАЗ ПО РЕСТ	АДРЕС ЯЧЕЙКИ	КОМАНДА ИЛИ КОНСТАНТА	КР	ИСП.АДР. ДЛЯ ПА=2	ПОЯСНЕНИЯ
					Аппаратный контроль
0 0 0	076400	0 33 300	1 1		Запрет прер. по п/о и контр.
0 0 0	076401	2 20 053	1 1	076454	}076417→364
0 0 0	076402	0 25 364	0 0		
0 0 0	076403	2 20 466	0 1	076375	
0 0 0	076404	0 25 500	1 0		
0 0 0	076405	3 25 500	1 0		
0 0 0	076406	3 25 500	1 0		
0 0 0	076407	3 25 500	1 0		ПЗУ
		КС ПРОВОДА 001107745			
0 0 0	076410	3 25 500	1 0		
0 0 0	076411	3 25 500	1 0		
0 0 0	076412	3 25 500	1 0		
0 0 0	076413	0 33 204	1 1		разреш. прер.
0 0 0	076414	2 20 041	1 1	076455	}076422→364
0 0 0	076415	0 25 364	0 0		
0 0 0	076416	3 25 500	1 0		
0 0 0	076417	0 00 001	1 0		
		КС ПРОВОДА 001127232			
0 0 0	076420	2 34 014	1 1	076434	→Ск. свёртки
0 0 0	076421	0 00 400	0 1		останов
0 0 0	076422	2 20 034	1 0	076456	}L:=L-1
0 0 0	076423	0 03 363	1 1		}363:=174000
0 0 0	076424	2 20 715	0 0	076107	}076432→364
0 0 0	076425	0 25 364	0 0		
0 0 0	076426	0 33 110	1 1		Разреш. прер. по контр.
0 0 0	076427	0 00 001	1 0		опрос К1
		КС ПРОВОДА 000461445			
0 0 0	076430	2 34 004	1 0	076434	→Ск. свёртки
0 0 0	076431	0 00 400	0 1		останов
0 0 0	076432	2 20 025	1 0	076457	}СчСб:=СчСб-1
0 0 0	076433	0 03 363	1 1		
0 0 0	076434	2 20 462	0 0	076352	0→См
0 0 0	076435	2 17 462	1 0	076353	=040100
0 0 0	076436	2 17 462	1 0	076354	=052124
0 0 0	076437	2 17 462	1 0	076355	=052525
		КС ПРОВОДА 000757324			
		КС СТРАНИЦЫ 003700170			

ЗАКАЗ ПО РЕСТ	АДРЕС ЯЧЕЙКИ	КОМАНДА ИЛИ КОНСТАНТА	КР	ИСП.АДР. ДЛЯ ПА=2	ПОЯСНЕНИЯ
0 0 0	076440	2 17 462	1 0	076356	=177777
0 0 0	076441	2 17 462	1 0	076357	=167377
0 0 0	076442	2 17 462	1 0	076360	=125252
0 0 0	076443	2 17 462	1 0	076361	=031463
0 0 0	076444	2 17 462	1 0	076362	=144730
0 0 0	076445	2 35 004	0 0	076451	
0 0 0	076446	0 00 001	1 0		опрос К1
0 0 0	076447	2 34 261	1 1	076730	→СчСб
		КС ПРОВОДА 001107260			
0 0 0	076450	0 03 430	0 1		
0 0 0	076451	2 20 740	0 0	076103	}076705→364
0 0 0	076452	0 25 364	0 0		
0 0 0	076453	2 34 271	1 0	076744	→выход→076705+4
0 0 0	076454	1 36 417	1 1		}const
0 0 0	076455	1 36 422	1 1		
0 0 0	076456	3 34 000	0 1		
0 0 0	076457	3 37 779	1 1		Контроль ПЗУ
		КС ПРОВОДА 021074260			
0 0 0	076460	2 20 021	1 1	076501	}160000→770
0 0 0	076461	0 25 770	1 0		
0 0 0	076462	2 31 021	1 1	076503	}100000→ИР
0 0 0	076463	2 20 017	1 1	076502	}0→См
0 0 0	076464	1 17 000	0 1		
0 0 0	076465	1 30 001	0 0		ИР:=[ИР]+1
0 0 0	076466	0 07 770	1 0		
0 0 0	076467	2 35 002	0 0	076471	770:=[770]+1
		КС ПРОВОДА 000733044			
0 0 0	076470	2 34 404	0 0	076464	
0 0 0	076471	2 17 013	0 0	076304	=177777
0 0 0	076472	2 35 004	0 0	076476	→076476
0 0 0	076473	0 00 001	1 0		
0 0 0	076474	2 34 234	1 1	076730	опрос К1
0 0 0	076475	0 00 400	0 1		→СчСб
0 0 0	076476	0 00 002	1 0		останов
0 0 0	076477	2 34 030	1 1	076527	опрос К2
		КС ПРОВОДА 000701312			→выход 076524
		КС СТРАНИЦЫ 004040116			