А-313
НИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ание	Кол.	Примечание
ры		
-Д ОЖО.467.081 ТУ	1	
Б-Д ОЖО.467.081 ТУ	1	
оры		
0.464.039 ТУ	1	
В ОЖО.460.043 ТУ	4	
ОЖО.460.043 ТУ	1	
-В ОЖО.460.043 ТУ	1	
0.070.052	3	
0.070.085	4	
	3	
0.070.052	2	
	1	
0.070.052	2	
0.070.052	1	
	1	
0.070.052	1	
	2	
0.070.052	1	
	1	
	8	
	1	
0.070.052	7	
	1	

Я ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ ВШ2.035.019 Э3

0

[illegible].23.00
Приложение 1
Стр. 29/30
Заказ 20/89



1. Контакт 16 микросхемы У22, контакт 14 остальных микросхем соединить с шиной +5 В.
2. Контакт 8 микросхемы У22, контакт 7 остальных микросхем соединить с шиной "корпус".
3. Конденсаторы С2 - С5 равномерно расположить по полю платы.

14811

14812